

**D Bedienungsanleitung**

**GB Operating manual**

**F Mode d'emploi**

**E Manuel de instrucciones**

**BG Инструкция за експлоатация**

**CZ Návod k použití zkoušecí**


**DK Brugsanvisning**

**FIN Käyttöohje**

**GR Οδηγίες χρήσεως**

**H Használati utasítás**

<b>I Istruzioni per l'uso</b>
<b>LT Naudojimosi instrukcija</b>
<b>N Bruksanvisning</b>
<b>NL Gebruiksaanwijzing</b>
<b>PL Instrukcja obsługi</b>
<b>RUS Инструкция по эксплуатации</b>
<b>индикатора напряжения</b>
<b>S Bruksanvisning</b>
<b>YU Priručnik za upotrebu</b>



**D**

## Bedienungsanleitung DUSPOL® digital plus

Bevor Sie den Spannungsprüfer DUSPOL® digital plus benutzen: Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!

**Inhaltsverzeichnis:**

1. Sicherheitshinweise
2. Funktionsbeschreibung des Spannungsprüfers
3. Funktionsprüfung des Spannungsprüfers
4. So prüfen Sie Wechselspannungen
- 4.1 So prüfen Sie die Phase bei Wechselspannung
5. So prüfen Sie Gleichspannungen
- 5.1 So prüfen Sie die Polarität bei Gleichspannung
6. So prüfen Sie die Drehfeldrichtung eines Drehstromnetzes
7. Batteriewechsel, Anzeige der Batteriespannung
8. Allgemeine Wartung
9. Technische Daten

**1. Sicherheitshinweise:**

- Gerät beim Prüfen nur an den isolierten Handhaben/ Griffen **A** und **B** anfassen und die Kontaktelktroden (Prüfspitzen) **①** nicht berühren!
- Unmittelbar vor dem Benutzen: Spannungsprüfer auf Funktion prüfen! (siehe Abschnitt 3). Der Spannungsprüfer darf nicht benutzt werden, wenn die Funktion einer oder mehrerer Anzeigen ausfällt oder keine Funktionsbereitschaft zu erkennen ist (IEC 61243-3)!
- Der Spannungsprüfer (Spannungsklasse A) darf nur im Nennspannungsbereich von 5 V bis AC 500 V/ 1,5 bis DC 750 V benutzt werden!
- Gerät nicht mit geöffnetem Batterieschacht betreiben
- Der Spannungsprüfer entspricht der Schutzart IP 64 und kann deshalb auch unter feuchten Bedingungen verwendet werden (Bauform für den Außenraum).
- Beim Prüfen den Spannungsprüfer an den Handhaben/ Griffen **A** und **B** vollflächig umfassen.
- Spannungsprüfer nie länger als 30 Sekunden an Spannung anlegen (maximal zulässige Einschaltzeit ED = 30 s)!
- Der Spannungsprüfer arbeitet nur einwandfrei im Temperaturbereich von -10 °C bis +55 °C bei einer Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 96 %.
- Der Spannungsprüfer darf nicht zerlegt werden!
- Der Spannungsprüfer ist vor Verunreinigungen und Beschädigungen der Gehäuseoberfläche zu schützen.
- Der Spannungsprüfer ist trocken zu lagern.
- Als Schutz vor Verletzungen sind nach Gebrauch des Spannungsprüfers die Kontaktelktroden (Prüfspitzen) mit der beiliegenden Abdeckung zu versehen!

**Achtung:**

Nach höchster Belastung, (d.h. nach einer Messung von 30 Sekunden an AC 500 V/ DC 750 V) muss eine Pause von 240 Sekunden eingehalten werden!

Auf dem Gerät sind internationale elektrische Symbole und Symbole zur Anzeige und Bedienung mit folgender Bedeutung abgebildet:

Symbol	Bedeutung
	Gerät oder Ausrüstung zum Arbeiten unter Spannung
	Drucktaster
	Wechselstrom
	Gleichstrom
	Gleich- und Wechselstrom
	Rechtsdrehsinn, Drehfeldrichtungsanzeige (im Display)
	Linksdrehsinn, Drehfeldrichtungsanzeige (im Display)
	Drehfeldrichtungsanzeige; die Drehfeldrichtung kann nur bei 50 bzw. 60 Hz und in einem geerdeten Netz angezeigt werden



geprüft und zugelassen

	Batteriesymbol, dieses Symbol erscheint im Display bei schwacher Batterie
	Dieses Symbol zeigt die Ausrichtung der Batterien zum polrichtigen Einlegen an
	Symbol für Phasenanzeige (im Display)
	Spannungswert als Digitalanzeige, bis ca. 80 V mit Dezimalstelle (1/10 V)
	Symbol für die Überschreitung des oberen Grenzwertes für Kleinspannungen (ELV) bei Wechselspannung (im Display)
	Symbol für die Überschreitung des oberen Grenzwertes für Kleinspannungen (ELV) bei Gleichspannung (im Display)
	Pluspolarität (im Display)
	Minuspolarität (im Display)

größeren Werten entfällt die Dezimalstelle.

**3. Funktionsprüfung**

- Der Spannungsprüfer darf nur im Nennspannungsbereich von 5 V bis AC 500 V/ 1,5 bis DC 750 V benutzt werden!
- Spannungsprüfer nie länger als 30 Sekunden an Spannung anlegen (maximal zulässige Einschaltzeit ED = 30 s)!
- Unmittelbar vor dem Benutzen den Spannungsprüfer auf Funktion prüfen!
- Aktivierung der Prüfeinrichtung (Selbsttest)
  - Spannungsprüfer über den Drucktaster **③** im Prüftaster L2 **②** einschalten und gedrückt halten
  - alle Segmente müssen Funktion zeigen (Prüfung der LCD-Anzeige).
  - nach ca. 2 Sekunden wird ein Spannungswert >1 V angezeigt (Prüfung des Messsystems)
  - hierauf die Kontaktelktroden **①** der beiden Prüftaster untereinander kurzschließen, Spannungswert muss 0,0 V anzeigen (Prüfung der Kabelverbindung)
  - nach ca. 1 Sekunde schaltet sich die Messstellen- und LCD-Hintergrund-Beleuchtung ein (Prüfung der Kabelverbindung und Beleuchtung)
- Testen Sie alle Funktionen an bekannten Spannungsquellen.
  - Verwenden Sie für die Gleichspannungsprüfung z.B. eine Autobatterie.
  - Verwenden Sie für die Wechselspannungsprüfung z.B. eine 230 V-Steckdose.
  - Wenn nötig, wechseln Sie die Batterien

Verwenden Sie den Spannungsprüfer nicht, wenn nicht alle Funktionen einwandfrei funktionieren!

**4. So prüfen Sie Wechselspannungen**

- Spannungsprüfer nur im Nennspannungsbereich von 5 V bis AC 500 V benutzen!
- Spannungsprüfer nie länger als 30 Sekunden an Spannung anlegen (maximal zulässige Einschaltzeit ED = 30 s)!
- Umfassen Sie vollflächig die isolierten Handhaben/ Griffen **A** und **B** der Prüftaster L1 und L2.
- Legen Sie die Kontaktelktroden **①** der Prüftaster L1 **②** und L2 **③** an die zu prüfenden Anlagenteile.
- Der Spannungsprüfer schaltet sich bei vorhandener Messspannung (5 V) selbstständig ein und zeigt im Display den Spannungswert an.
- Im LCD-Display **②** wird mittels der 3-stelligen Ziffernanzeige **⑦** der Spannungswert angezeigt.
- Bei Betätigung beider Drucktaster **③** wird im Prüftaster L2 **②**, ab einer anliegenden Spannung von ca. 200 V, der Vibrationsmotor in Drehbewegung gesetzt. Mit steigender Spannung erhöht sich seine Drehzahl.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Spannungsprüfer nur an den isolierten Handhaben der Prüftaster L1 **②** und L2 **③** anfassen, die Anzeigestelle nicht verdecken und die Kontaktelktroden nicht berühren!

**5. So prüfen Sie die Drehfeldrichtung eines Drehstromnetzes**

- Spannungsprüfer nur im Nennspannungsbereich 5 V bis AC 500 V benutzen!
- Die Prüfung der Drehfeldrichtung ist ab 230 V Wechselspannung (Phase gegen Phase) im geerdeten Drehstromnetz möglich.
- Umfassen Sie vollflächig beide Handhaben/ Griffen **A** und **B** der Prüftaster L1 und L2 (Ableitstrom für Prüfung der Drehfeldrichtung über Handhabe L2!).
- Legen Sie die Kontaktelktroden **①** der Prüftaster L1 **②** und L2 **③** an die zu prüfenden Anlagenteile.
- Bei einer anliegenden Spannung von mindestens 6 V schaltet sich der Spannungsprüfer selbstständig ein und zeigt im Display den Spannungswert an.
- Die 3-stellige Ziffernanzeige muss die Außenleiterspannung anzeigen.
- Spannungsprüfer nie länger als 30 Sekunden an Spannung anlegen (maximal zulässige Einschaltzeit ED = 30 s)!

Bei Kontaktierung der beiden Prüfelektroden **①** an zwei in Rechtsdrehfolge angeschlossenen Phasen eines Drehstromnetzes wird im LCD-Display **②** das Symbol „“ (Rechtsdrehsinn) **⑦** angezeigt. Ist bei zwei Phasen die Rechtsdrehfolge nicht gegeben, so wird das Symbol „“ (Linksdrehsinn) **⑦** angezeigt.

Die Prüfung der Drehfeldrichtung erfordert stets eine Gegenkontrolle! Bei der Gegenkontrolle ist die Messung mit vertauschten Prüfelektroden **①** nochmals durchzuführen. Bei der Gegenkontrolle muss im LCD-Display eine gegenteiliger Drehsinn angezeigt werden. Zeigt das Gerät in beiden fällen Rechtsdrehsinn an, liegt eine zu schwache Erdung vor.

**Hinweis:**

Die Anzeige auf dem LCD-Display **②** kann durch ungünstige Lichtverhältnisse, Schutzkleidung und isolierende Standortgegebenheiten beeinträchtigt werden.

werden.

**6. So prüfen Sie die Polarität bei Gleichspannung**

- Der Spannungsprüfer darf nur im Nennspannungsbereich von 1,5 V bis DC 750 V benutzt werden!
- Spannungsprüfer nie länger als 30 Sekunden an Spannung anlegen (maximal zulässige Einschaltzeit ED = 30 s)!
- Umfassen Sie vollflächig die isolierten Handhaben/ Griffen **A** und **B** der Prüftaster L1 und L2.
- Legen Sie die Kontaktelktroden **①** der Prüftaster L1 **②** und L2 **③** an die zu prüfenden Anlagenteile.
- Bei einer anliegenden Spannung von mindestens 6 V schaltet sich der Spannungsprüfer selbstständig ein und zeigt im Display den Spannungswert an.
- Bei Spannungsprüfungen unter 6 V ist der Spannungsprüfer durch kurzes Betätigen des Drucktasters **③** im Prüftaster L2 **②** einzuschalten.
- Im LCD-Display **②** wird mittels der 3-stelligen Ziffernanzeige **⑦** der Spannungswert angezeigt.
- Bei Betätigung beider Drucktaster **③** wird im Prüftaster L2 **②**, ab einer anliegenden Spannung von ca. 200 V, der Vibrationsmotor in Drehbewegung gesetzt. Mit steigender Spannung erhöht sich seine Drehzahl.

Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie den Spannungsprüfer nur an den isolierten Handhaben der Prüftaster L1 **②** und L2 **③** anfassen, die Anzeigestelle nicht verdecken und die Kontaktelktroden nicht berühren!

**7. Batteriewechsel**

Gerät bei offenem Batteriefach nicht an Spannung legen!

Die Energieversorgung des DUSPOL® digital plus erfolgt über zwei im Gerät eingebaute Batterien Typ Micro (LR03/ AAA). Der Batteriewechsel ist erforderlich, wenn im Display das Batteriesymbol „“ (schwache Batterie) **⑩** erscheint. Dieses erfolgt, wenn die Batteriespannung unter 2,75 V liegt. Fällt die Batteriespannung unter einen Wert von ca. 2,5 V, blinkt das Batteriesymbol.

**Anzeige der Batteriespannung**

Spannungsprüfer durch kurzes Betätigen des Drucktasters **③** im Prüftaster L2 **②** einschalten, nach ca. 10 Sekunden wird der Wert der Batteriespannung für 1 Sekunde angezeigt (Beispiel: ).

**So wechseln Sie die Batterien:**

Entriegeln Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers das Batteriefach (neben dem Kabelaustritt) durch eine ¼-Umdrehung im Pfleißrichtung (gegen den Uhrzeigersinn).

Schlitz steht nun senkrecht und das Batteriefach kann mit den Batterien herausgezogen werden.

Entfernen Sie die entladenen Batterien aus dem Batteriefach. Legen Sie die neuen Batterien polrichtig (siehe Aufschrift) in das Batteriefach. Schieben Sie das Batteriefach mit den Batterien wieder in den Schacht und verriegeln dieses durch eine ¼-Umdrehung im Uhrzeigersinn (Schlitz waagerecht und Markierungspunkte stehen gegenüber). Achten Sie darauf, dass der O-Ring nicht beschädigt ist, gegebenenfalls ist dieser zu ersetzen.

**Batterie-Entsorgung**

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Vermeiden Sie die Verwendung schadstoffhaltiger Batterien!

**8. Allgemeine Wartung**

Reinigen Sie das Gehäuse äußerlich mit einem sauberen trockenen Tuch (Ausnahme spezielle Reinigungstücher). Verwenden Sie keine Lösungs- und/oder Scheuermittel, um den Spannungsprüfer zu reinigen. Achten Sie unbedingt darauf, dass das Batteriefach und die Batteriekontakte nicht durch auslaufendes Batterie-Elektrolyt verunreinigt werden.


Falls Elektrolytverunreinigungen oder weiße Ablagerungen im Bereich der Batterie oder des Batteriegehäuses vorhanden sind, reinigen Sie auch diese mit einem trockenen Tuch.

Bei Verschleiß oder Beschädigung des O-Rings vom Batteriefach wird die angegebene Schutzart (Staub und Wasserschutz) nicht mehr erfüllt. Der O-Ring ist dann zu ersetzen.

Unter der BENNING Teile-Nummer 772871 kann der O-Ring bezogen werden. Neuen O-Ring mit Vaseline oder Tikkum benetzen, damit das Batteriefach leichtgängig ver- und entriegelt werden kann.

**9. Technische Daten**

- Vorschrift: zweipoliger Spannungsprüfer: IEC 61243-3
- Schutzart: IP 64, IEC 60529 (DIN 40050), auch bei Niederschlägen verwendbar!
- Nennspannungsbereich (Spannungsklasse A): 5 V bis AC 500 V/ 1,5 bis DC 750 V
- Innenwiderstand, Messkreis: 440 kΩ, parallel 4,7 nF (2,35 nF)
- Innenwiderstand, Lastkreis - beide Drucktaster betätigt: ca. 3,7 kΩ ... (150 kΩ)
- Stromaufnahme, Messkreis: max.  $I_n$  3,5 mA (500 V AC/ 1,7 mA (750 V) DC)
- Stromaufnahme, Lastkreis - beide Drucktaster betätigt:  $I_{0,2 A}$  (750 V)
- Polariätsanzeige: LCD Symbol +; - (Anzeigegriff = Pluspolarität)
- Spannungsanzeige, stufenlos 1,5 bis 750 V, Anzeigehöhe 7 mm
- Spannungsbereich I:



geprüft und zugelassen



<b>I</b>	Istruzioni per l'uso
<b>LT</b>	Naudojimosi instrukcija
<b>N</b>	Bruksanvisning
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing
<b>PL</b>	Instrukcja obsługi
<b>RUS</b>	Инструкция по эксплуатации
<b>CZ</b>	Návod k použití zkoušecí
<b>DK</b>	Brugsanvisning
<b>FIN</b>	Käyttöohje
<b>GR</b>	Οδηγίες χρήσεως
<b>H</b>	Használati utasítás

## Operating manual DUSPOL® digital plus

Before using the voltage tester DUSPOL® digital plus: Please read the operating manual carefully and always observe the safety instructions!

### List of contents:

1. Safety instructions
2. Functional description of the voltage tester
3. Functional test of the voltage tester
4. How to test AC voltages
- 4.1 How to test the phase at AC voltage
5. How to test DC voltages
- 5.1 How to test the polarity at DC voltage
6. How to test the phase sequence of a three-phase mains
7. Battery replacement, indicating the battery voltage
8. General maintenance
9. Technical data

### 1. Safety instructions:

- Hold the voltage tester only by the insulated handles **A** and **B** and do not touch the contact electrodes (probe tips) **1**!
- Immediately before use: Check the voltage tester for correct operation! (see chapter 3). The voltage tester must not be used if one or several display functions fail or if the voltage tester is not ready to operate (IEC 61243-3)!
- The voltage tester (voltage class A) must be used only within the nominal voltage range of 5 V up to AC 500 V / 1.5 up to DC 750 V!
- Do not operate the voltage tester with the battery compartment being open!
- The voltage tester complies with protection class IP 64 and therefore can also be used under wet conditions (designed for outdoor use).
- For testing, firmly grasp the voltage tester by the handles **A** and **B**.
- Never connect the voltage tester to voltage for longer than 30 seconds (maximum permissible operating time = 30 s)!
- The voltage tester only operates correctly within the temperature range of -10 °C up to +55 °C at relative air humidity of 20 % up to 96 %.
- Do not dismantle the voltage tester!
- Please protect the housing of the voltage tester against contamination and damages!
- Please store the voltage tester under dry conditions.
- To prevent injuries and discharge of the battery, provide the contact electrodes (probe tips) with the enclosed cover after using the voltage tester!

#### Attention:

After maximum load (i.e. after a measurement of 30 seconds at AC 500 V / DC 750 V), the voltage tester must not be used for a duration of 240 seconds!

The voltage tester is marked with international electric symbols and symbols for indication and operation with the following meaning:

symbol	meaning
	Device or equipment for working under voltage
	Push button
	Alternating current (AC)
	Direct current (DC)
	Direct and alternating current (DC and AC)
	Phase-sequence clockwise, phase-sequence indication (on the display)
	Phase-sequence counter-clockwise, phase-sequence indication (on the display)
	Phase-sequence indication; the phase sequence can only be indicated at 50 or 60 Hz and in a earthed mains
	Battery symbol, this symbol appears on the display when the battery is too weak
	This symbol shows the correct alignment of the batteries to ensure correct polarity

### 3. Functional check

- The voltage tester must be used only within the nominal voltage range of 5 V up to AC 500 V / 1.5 up to DC 750 V!
- Never connect the voltage tester to voltage for longer than 30 seconds (maximum permissible operating time = 30 s)!
- Check the voltage tester for correct function immediately before use!
- Activation of the testing device (self-test),

	Symbol for phase indication (on the display)
	Voltage value as digital indication, up to approx. 80 V with decimal place (1/10 V)
	Symbol for exceeding the upper limiting value for low voltages (ELV) at AC voltage (on the display)
	Symbol for exceeding the upper limiting value for low voltages (ELV) at DC voltage (on the display)
	Positive (+) polarity (on the display)
	Negative (-) polarity (on the display)

### 2. Functional description

The DUSPOL® digital plus is a two-pole voltage tester according to IEC 61243-3 with digital display. As supplementary function, the voltage tester is equipped with a measuring point illumination and display illumination as well as with a phase and phase-sequence indication. For all these functions, the voltage tester requires a built-in battery (2x micro LR03/ AAA). Determining the phase of external conductors and the phase-sequence of a three-phase mains is only possible provided the neutral is earthed. The voltage tester is designed for DC and AC voltage tests within the voltage range of 5 V up to AC 500 V / 1.5 up to DC 750 V. It can be used to perform polarity tests at DC voltage.

The voltage tester consists of the test probes L1 **A** and L2 **B** and a connecting cable **1**. The test probe L1 **A** is equipped with a LC display **2**. Both test probes are provided with push buttons **3**. From a voltage of 6 V onwards, the voltage tester switches on automatically. For voltage tests below 6 V, the voltage tester has to be switched on by briefly pressing the push button **3** of test probe L2 **B**. The voltage tester only works properly with the batteries (inside test probe L1 **A**) being intact and inserted correctly. The display **2** indicates voltages within the nominal voltage range of 5 V up to AC 500 V / 1.5 up to DC 750 V. Exceeding the limiting value for low voltages (ELV, AC 50 V, DC 120 V) is additionally indicated on the display.

By pressing both push buttons, the voltage tester switches to a lower internal resistance (suppression of inductive and capacitive voltages). Furthermore, the three-digit indication **7** indicates the measuring value (up to approx. 80 V with decimal place!).

**Note:** The reading of the LC display **2** might be impaired due to unfavorable light conditions.

### 4.1 How to test the phase at AC voltage

- The voltage tester must be used only within the nominal voltage range of 5 V up to AC 500 V!
- The phase test is possible in the earthed mains from 230 V onwards!

Firmly grasp the two handles **A** and **B** of the test probes L1 and L2 (leakage current for phase test via handle L2 **B**!).

Switch the voltage tester on by briefly pressing the push button **3** of test probe L2 **B** (stays switched on for approx. 10 seconds). When the device is switched on, the display indicates „0.0“!

Place the contact electrode **1** of test probe L1 **A** against the relevant point of the unit under test.

Never connect the voltage tester to voltage for longer than 30 seconds (maximum permissible operating time = 30 s)!

Never touch the contact electrode of test probe L2 **B** during the single-pole test (phase test)!

If the „+“-symbol appears in the upper part of the LC display **2**, the tester is in contact with the live phase of an AC voltage on this point of the unit under test.

**Note:** The reading of the LC display **2** might be impaired due to unfavorable light conditions, protective clothing or in insulated locations.

### 5. How to test DC voltages

- The voltage tester must be used only within the nominal voltage range of 1.5 V up to DC 750 V!
- Never connect the voltage tester to voltage for longer than 30 seconds (maximum permissible operating time = 30 s)!

Firmly grasp the insulated handles **A** and **B** of the test probes L1 and L2.

Place the contact electrodes **1** of the test probes L1 **A** and L2 **B** against the relevant points of the unit under test.

With an applied voltage of at least 6 V, the voltage tester switches on automatically and the display indicates the voltage value.

For voltages tests below 6 V, the voltage tester has to be switched on by briefly pressing the push button **3** of test probe L2 **B**.

- switch the voltage tester on by means of the push button of test probe L2 **B** and hold the push button
- all segments must appear (test of the LC display).
- after approx. 2 seconds, a voltage value > 1 V is indicated (test of the measuring system)
- then, short-circuit the contact electrodes **1** of the two test probes, the indicated voltage value must be 0.0 V (test of the cable connection)
- after approx. 1 second, the measuring point and LCD illumination is switched on (test of cable connection and illumination)
- Test all functions by means of known voltage sources.
  - For DC voltage tests use e.g. a car battery.
  - For AC voltage tests use e.g. a 230 V socket.
  - If necessary, replace the batteries.

Please make sure that you touch the voltage tester at the insulated handles of test probes L1 **A** and L2 **B** only! Do not cover the display and do not touch the contact electrodes!

### 5.1 How to test the polarity at DC voltage

- The voltage tester must be used only within the nominal voltage range of 1.5 V up to DC 750 V!
- Never connect the voltage tester to voltage for longer than 30 seconds (maximum permissible operating time = 30 s)!

Firmly grasp the insulated handles **A** and **B** of the test probes L1 and L2.

Place the contact electrodes **1** of the test probes L1 **A** and L2 **B** against the relevant points of the unit under test.

If a measuring voltage is present (5 V), the voltage tester switches on automatically and indicates the voltage value on the display.

The LC display **2** indicates the voltage value by means of the three-digit indication **7**.

When pressing both push buttons **3** and from an applied voltage of approx. 200 V onwards, a vibrating motor is put in rotation inside the test probe L2 **B**. With the voltage increasing, the speed of this motor is increasing as well.

Please make sure that you touch the voltage tester at the insulated handles of test probes L1 **A** and L2 **B** only! Do not cover the display and do not touch the contact electrodes!

### 6. How to test the phase sequence of a three-phase mains

- The voltage tester must be used only within the nominal voltage range of 5 V up to AC 500 V!
- The phase-sequence test is possible from 230 V AC voltage (phase against phase) onwards in a earthed three-phase mains.

Firmly grasp the insulated handles **A** and **B** of the test probes L1 and L2.

Place the contact electrodes **1** of the test probes L1 **A** and L2 **B** against the relevant points of the unit under test.

With an applied voltage of at least 5 V, the voltage tester switches on automatically and the display indicates the voltage value.

The three-digit display has to indicate the voltage of the external conductor.

Never connect the voltage tester to voltage for longer than 30 seconds (maximum permissible operating time = 30 s)!

When contacting the two contact electrodes **1** with two phases of a three-phase mains connected in clockwise rotation, the LC display **2** indicates the symbol **8** (phase-sequence clockwise) **6**. If for two phases the rotation is counter-clockwise, the LC display indicates the symbol **9** (phase-sequence counter-clockwise) **6**.

The phase-sequence test always requires a counter-test! For this purpose, the measurement has to be performed again with reversed contact electrodes **1**. During the counter-test, the LC display must indicate the opposite phase-sequence. If in both cases, the LC display indicates a clockwise phase-sequence, the earthing is too weak!

**Note:** The reading of the LC display **2** might be impaired due to unfavorable light conditions, protective clothing or in insulated locations.

### 7. Battery replacement

Do not set the voltage tester under voltage with the battery compartment being open!

The energy supply of the DUSPOL® digital plus is done by means of two built-in micro batteries (LR03/ AAA). Battery replacement is necessary as soon as the display shows the battery symbol **10** (weak battery).

The symbol appears in case the battery voltage is below 2.75 V. If the battery voltage drops below a value of approx. 2.5 V, the battery symbol is flashing.

### Indicating the battery voltage

Switch the voltage tester on by briefly pressing the push button **3** of test probe L2 **B**. After approx. 10 seconds, the value of the battery voltage is indicated for 1 second. (Example: **29**)

### How to replace the batteries:

Take a screw driver and open the battery compartment (next to the cable outlet) by a 1/4-turn in direction of the arrow (counter-clockwise). The slot is now vertical and the battery compartment with the batteries can be removed.

- Remove the discharged batteries from the battery compartment. Insert the new batteries with correct polarity (see marking) into the battery compartment. Put the battery compartment with the batteries back onto the handle and lock it by 1/4-turn in clockwise direction (slot must be horizontal and the marking points are opposite!). Make sure not to damage the O ring. If necessary, it has to be replaced.

### Battery disposal:

Do not dispose of batteries with the household garbage. You as a consumer are legally obliged to return used batteries to public collection facilities in your community area or return them to any retail outlet selling similar batteries. Avoid using batteries containing dangerous substances!

### 8. General maintenance:

Clean the exterior of the housing with a clean dry cloth (exception: special cleansing cloths). Do not use solvents and/or abrasives to clean the voltage tester. Make sure not to contaminate the battery compartment and the battery contacts with leaking battery electrolyte. Should such electrolyte contamination or white deposits occur near the battery or the battery housing, these must also be removed with a dry cloth. In case of wear or damaging of the O ring of the battery compartment, the voltage tester does not comply with the indicated protection class anymore (protection against dust and water). In this case, the O ring must be replaced.

The O ring can be ordered under the BENNING piece number 772871. Moisten a new O ring with vaseline or talcum so that the battery compartment can be locked and unlocked easily.

### 9. Technical data:

- Guideline for two-pole

D Bedienungsanleitung

GB Operating manual

F Mode d'emploi

E Manuel de instrucciones

BG Инструкция за експлоатация

CZ Návod k použití zkoušecí


DK Brugsanvisning

FIN Käyttöohje

GR Οδηγίες χρήσεως

H Használati utasítás

- I Istruzioni per l'uso  
LT Naudojimosi instrukcija  
N Bruksanvisning  
NL Gebruiksaanwijzing  
PL Instrukcja obsługi  
RUS Инструкция по эксплуатации  
индикатора напряжения  
S Bruksanvisning  
YU Priručnik za upotrebu



## F

## Mode d'emploi

### DUSPOL® digital plus

Avant d'utiliser le détecteur de tension DUSPOL® digital plus: lire attentivement le mode d'emploi et respecter les consignes de sécurité!

## Table des matières:

- Consignes de sécurité
- Description fonctionnelle du détecteur de tension
- Test de fonctionnement du détecteur de tension
- Test de tensions alternatives
- Test de la phase de tension alternative
- Test de tensions continues
- Test de la polarité de tension continue
- Test de l'ordre de phases d'un réseau triphasé
- Remplacement des piles, indication de la tension de piles
- Entretien général
- Caractéristiques techniques

## 1. Consignes de sécurité:

- Ne tenir l'appareil que par les poignées isolées A et B sans toucher les électrodes de contact (pointes de test) ①!
- Juste avant d'utiliser l'appareil, vérifier son fonctionnement (voir chapitre 3). Ne pas utiliser l'appareil si l'une des fonctions d'affichage ne fonctionne pas ou si l'appareil n'est pas «prêt à l'emploi» (IEC 61243-3).
- N'utiliser le détecteur de tension (classe de tension A) que dans la gamme de tension nominale de 5 V à AC 500 V / 1,5 à DC 750 V.
- Ne pas mettre l'appareil sous tension quand le compartiment des piles est ouvert.
- L'appareil est conforme à la classe de protection IP 64 et de la peut être aussi utilisé dans les conditions humides (construction pour utilisation extérieure).
- Pour le test, tenir l'appareil fermement par les poignées A et B.
- Ne jamais mettre l'appareil sous tension pendant plus de 30 secondes (durée maximale autorisée de mise sous tension ED = 30 s).

L'appareil comporte les palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤ ainsi qu'un câble de connexion ⑥. Le palpeur de test L1 A dispose d'un écran à cristaux liquides ⑦. Les deux palpeurs de test disposent de touches ⑧. À partir d'une tension de 6 V l'appareil se branche automatiquement. Pour des tests de tension inférieurs à 6 V, mettre en marche l'appareil en actionnant brièvement la touche ⑨ du palpeur de test L2 B. L'appareil ne fonctionne correctement que dans une gamme de température de -10 °C à +55 °C dans une humidité relative de l'air de 20 % à 96 %.

Ne jamais démonter l'appareil!  
Veiller à ce que la surface du boîtier de l'appareil ne soit pas contaminé ou endommagé.  
A préserver de l'humidité.  
Pour éviter des blessures ou un décharge des piles, couvrir les électrodes de contact (pointes de test) avec le revêtement ci-inclus après l'utilisation de l'appareil!

**Attention:**  
Après une charge maximale (c'est-à-dire après une mesure de 30 secondes à AC 500 V / DC 750 V) observer un temps de repos de 240 secondes avant de réutiliser l'appareil!

L'appareil montre les symboles électriques internationaux et les symboles d'affichage et d'utilisation suivants:

symbole	signification
▲	appareil ou équipement pour travailler sous tension
⊕	touche
~	courant alternatif
==	courant continu
~ ==	courant continu et alternatif
⟳	ordre de phases dans le sens horaire, indication de l'ordre de phases (sur l'écran à cristaux liquides)
⟲	ordre de phases dans le sens anti-horaire, indication de l'ordre de phases (sur l'écran à cristaux liquides)
⟳ ⟲	indication de l'ordre de phases; l'ordre de phase ne peut être indiqué qu'à 50 ou 60 Hz et dans un réseau triphasé mis à la terre

La fenêtre d'affichage ② comporte un écran à cristaux liquides (LCD). Cet écran indique le dépassement de la valeur limite supérieure pour les tensions minimales (ELV) ③, la phase, l'ordre de phases ④ et ⑤, la valeur exacte de tension ⑦, la polarité en courant continu ⑧

□	symbole de piles, ce symbole apparaît sur l'écran à cristaux liquides en cas d'une pile trop faible
⊕	ce symbole montre l'orientation correcte des piles pour une insertion à polarité correcte
⚡	symbole pour l'indication de la phase (sur l'écran à cristaux liquides)
888	valeur de tension comme affichage numérique, jusqu'à environ 80 V avec décimale (1/10 V)
50V~	symbole pour le dépassement de la valeur limite supérieure pour les tensions minimales (ELV) en tension alternative (sur l'écran à cristaux liquides)
120V==	symbole pour le dépassement de la valeur limite supérieure pour les tensions minimales (ELV) en tension continue (sur l'écran à cristaux liquides)
+	polarité positive (sur l'écran à cristaux liquides)
-	polarité négative (sur l'écran à cristaux liquides)

## 2. Description fonctionnelle

Le DUSPOL® digital plus est un détecteur de tension bipolaire conforme à la norme IEC 61243-3 à affichage numérique. Comme dispositif complémentaire le détecteur de tension dispose d'un éclairage de point de mesure et de l'écran à cristaux liquides ainsi qu'une indication de la phase et de l'ordre de phases. Pour toutes ces fonctions, l'appareil est alimenté par deux piles miniatures intégrées (2x micro LR03 AAA). La détection de la phase de conducteurs externes et la détection de l'ordre de phases d'un réseau triphasé ne sont possibles que sous condition de mise à la terre du neutre.

L'appareil est destiné à tests de tensions continues et alternatives de 5 V à AC 500 V / 1,5 à DC 750 V et peut également être utilisé pour des tests de polarité en tension continue.

L'appareil comporte les palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤ ainsi qu'un câble de connexion ⑥. Le palpeur de test L1 A dispose d'un écran à cristaux liquides ⑦. Les deux palpeurs de test disposent de touches ⑧. À partir d'une tension de 6 V l'appareil se branche automatiquement.

Pour des tests de tension inférieurs à 6 V, mettre en marche l'appareil en actionnant brièvement la touche ⑨ du palpeur de test L2 B.

L'appareil ne fonctionne correctement que dans une gamme de température de -10 °C à +55 °C dans une humidité relative de l'air de 20 % à 96 %.

Ne jamais démonter l'appareil!

Veiller à ce que la surface du boîtier de l'appareil ne soit pas contaminé ou endommagé.

A préserver de l'humidité.

Pour éviter des blessures ou un décharge des piles, couvrir les électrodes de contact (pointes de test) avec le revêtement ci-inclus après l'utilisation de l'appareil!

**Attention:**

Après une charge maximale (c'est-à-dire après une mesure de 30 secondes à AC 500 V / DC 750 V) observer un temps de repos de 240 secondes avant de réutiliser l'appareil!

L'appareil montre les symboles électriques internationaux et les symboles d'affichage et d'utilisation suivants:

symbole	signification
▲	appareil ou équipement pour travailler sous tension
⊕	touche
~	courant alternatif
==	courant continu
~ ==	courant continu et alternatif
⟳	ordre de phases dans le sens horaire, indication de l'ordre de phases (sur l'écran à cristaux liquides)
⟲	ordre de phases dans le sens anti-horaire, indication de l'ordre de phases (sur l'écran à cristaux liquides)
⟳ ⟲	indication de l'ordre de phases; l'ordre de phase ne peut être indiqué qu'à 50 ou 60 Hz et dans un réseau triphasé mis à la terre

Fenêtre d'affichage

La fenêtre d'affichage ② comporte un écran à cristaux liquides (LCD). Cet écran indique le dépassement de la valeur limite supérieure pour les tensions minimales (ELV) ③, la phase, l'ordre de phases ④ et ⑤, la valeur exacte de tension ⑦, la polarité en courant continu ⑧

et ⑨ ainsi qu'un symbole pour des piles trop faibles ⑩. La plage de mesure pour une mesure continue de tension est ajustée automatiquement. Jusqu'à 80 V la valeur est indiquée avec une décimale. Pour des valeurs plus hautes, la décimale est supprimée.

## 3. Test de fonctionnement

N'utiliser le détecteur de tension que dans la gamme de tension nominale de 5 V à AC 500 V / 1,5 à DC 750 V!

Ne jamais mettre l'appareil sous tension pendant plus de 30 secondes (durée maximale autorisée de mise sous tension ED = 30 s)!

Juste avant d'utiliser l'appareil, vérifier son fonctionnement!

Activation du dispositif d'auto-test

• Mettre en marche l'appareil en actionnant la touche du palpeur de test L2 ③ et maintenir la pression sur la touche,

• tous les segments doivent fonctionner correctement (test de l'écran à cristaux liquides (LCD)),

• après environ 2 secondes une valeur de tension > 1 V est indiquée (test du système de mesure),

• après cela, court-circuiter les électrodes de contact ① des deux palpeurs de test; une valeur de tension de 0,0 V doit être indiquée (test du câble de connexion)

• après environ 1 seconde, l'éclairage des points de mesure et de l'écran à cristaux liquides se branche automatiquement (test du câble de connexion et de l'éclairage)

• Vérifier toutes les fonctions à partir de sources de tension connues.

• Pour le test de tension continue utiliser p.ex. un accumulateur de voiture.

• Pour le test de tension alternative utiliser p.ex. une prise de courant de 230 V.

• Si nécessaire, remplacer les piles.

Ne jamais utiliser l'appareil si une ou plusieurs de ses fonctions ne fonctionnent pas correctement!

## 4. Test de tensions alternatives

N'utiliser le détecteur de tension que dans la gamme de tension nominale de 5 V à AC 500 V!

Ne jamais mettre l'appareil sous tension pendant plus de 30 secondes (durée maximale autorisée de mise sous tension ED = 30 s)!

Tenir fermement les poignées isolées ④ et ⑤ des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤ en contact avec les points de mesure du dispositif à tester.

Si une tension de mesure (5 V) est appliquée, l'appareil se branche automatiquement et l'écran indique la valeur de tension.

Les indications à trois chiffres ⑦ de l'écran à cristaux liquides ② indiquent la valeur de tension.

En actionnant les deux touches ⑧ en même temps et à partir d'une tension appliquée d'environ 200 V, le moteur vibratoire dans le palpeur de test L2 ③ est mis en rotation. Avec la tension augmentant, sa vitesse augmente aussi.

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

Il est essentiel de ne pas tenir l'appareil que par les poignées isolées des palpeurs de test L1 ④ et L2 ⑤, de ne pas couvrir la fenêtre d'affichage et de ne pas toucher les électrodes de contact!

D Bedienungsanleitung

GB Operating manual

F Mode d'emploi

E Manuel de instrucciones

BG Инструкция за експлоатация

CZ Návod k použití zkoušecky


DK Brugsanvisning

FIN Käyttöohje

GR Οδηγίες χρήσεως

H Használati utasítás

I Istruzioni per l'uso
LT Naudojimosi instrukcija
N Bruksanvisning
NL Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja obsługi
RUS Инструкция по эксплуатации
индикатора напряжения
S Bruksanvisning
YU Priročnik za upotrebu



geprüft und zugelassen

## E

### Manual de funcionamiento

### DUSPOL® digital plus

Antes de utilizar el medidor DUSPOL® digital plus, por favor lea el manual atentamente y observe siempre las instrucciones de seguridad!

#### Lista de contenido:

1. Instrucciones de seguridad
2. Descripción funcional del medidor
3. Prueba funcional del medidor
4. Cómo medir tensiones alternas (AC)
  - 4.1 Cómo medir la fase en tensiones AC
  - 4.2 Cómo medir tensiones continuas (DC)
  - 4.3 Cómo medir la polaridad en tensiones DC
  - 4.4 Cómo medir la secuencia de fase en líneas trifásicas
5. Cambio de batería, indicación de tensión de batería
6. Mantenimiento general
7. Datos técnicos

#### 1. Instrucciones de seguridad

- Coger el medidor sólo por las partes aisladas A y B.
- No tocar las puntas de medida ①.
- Antes de utilizarlo: Comprobar el correcto funcionamiento del medidor (ver apartado 3). El medidor no debe ser utilizado si una o varias funciones del display falla o si el medidor no está listo para funcionar (IEC 61243-3)!
- El medidor de tensión (tensión clase A) debe ser usado sólo cuando el rango de tensión está entre 12 y 400 V AC/ 750 V DC!
- El medidor de tensión (tensión clase A) debe ser usado sólo cuando el rango de tensión está entre 5 y 500 V AC/ 1,5 a 750 V DC!
- El medidor cumple con la protección IP64, por lo que puede ser utilizado en condiciones de humedad (está diseñado para trabajos en exterior).
- Para medir sujetar fuertemente el medidor por las partes aisladas A y B.
- Nunca conectar el medidor a la medida por más tiempo de 30 segundos (máximo tiempo de conexión = 30 segundos).
- El medidor de tensión sólo funciona correctamente con temperaturas entre - 10 °C y + 55 °C y con humedades del 20 al 96 %.
- No desmontar el medidor!
- Proteger la carcasa del medidor contra contaminaciones y daños!
- Almacenar el medidor en condiciones secas!
- Proteger las puntas del medidor después de su utilización con la pieza que se envía para evitar accidentes y descarga de baterías.

#### Atención:

Después de una carga máxima (por ejemplo medida durante 30 segundos en 500 V CA/ 750 V CC), el medidor no se debe usar hasta pasados 240 segundos!

El medidor está marcado con símbolos eléctricos internacionales y símbolos de indicación y funcionamiento con el siguiente significado:

Símbolo	Significado
	Dispositivo o equipo para trabajar bajo tensión
	Botón pulsador
	Corriente alterna AC
	Corriente continua CC
	Corriente alterna y continua (AC y DC)
	Secuencia de fases en sentido horario
	Secuencia de fases en sentido antihorario
	Indicación secuencia de fases. La secuencia de fases sólo puede indicarse en 50 y 60 Hz
	Símbolo de batería, este símbolo aparece en el display cuando la batería está baja
	Este símbolo muestra la correcta polaridad de las baterías y tensión
	Símbolo de indicación de fase (en el display)

<b>88.8</b>	Valor de tensión indicado como digital hasta 80 V aproximadamente con punto decimal (1/10 V)
<b>50V~</b>	Símbolo para indicación del valor límite de baja tensión (ELV) en tensión AC (en el display)
<b>120V---</b>	Símbolo para indicación del valor límite de baja tensión (ELV) en tensión DC (en el display)
<b>+</b>	Polaridad positiva (+) (en el display)
<b>-</b>	Polaridad negativa (-) (en el display)

#### 2. Descripción funcional del medidor

El medidor DUSPOL® digital plus es un medidor bipolar de acuerdo a IEC 61243-3 con visualizador de display. Como función suplementaria, el medidor de tensión está equipado con una iluminación del punto de medida e iluminación del display, como también indicación de la secuencia de fase. Para todas estas funciones el medidor necesita una batería interna. (2 micro baterías tipo LR 03/ AAA). La determinación de la secuencia de fase, para indicar la polaridad en DC y la secuencia de fases en AC en redes con el neutro a tierra.

El medidor posee dos puntas L1 A y L2 B y un cable de conexión ⑪. La punta de prueba L1 A posee un display ②. Ambas puntas de prueba poseen dos botones ③. Desde una tensión de 6 V, el medidor se enciende automáticamente. Para tensiones inferiores a 6 V, el medidor se debe encender por medio del botón ④ de la punta de prueba L2 B. El medidor de tensión sólo funciona correctamente con las baterías (situadas dentro de la punta L1 A) correctamente cargadas e instaladas. El display ② indica la tensión en un rango de 5 V hasta 500 V AC/ 1,5 a 750 V DC. Al exceder el límite el valor límite para tensiones bajas (ELV, AC 50 V, DC 120 V) es indicado adicionalmente en el display. El display ② indica la tensión en un rango de 0,0 V con un decimal. La lectura del display LC ② puede ser alterada debido a desfavorables condiciones de luz.

Asegúrese de que sólo toca la punta de prueba por la parte aislante L1 A y L2 B! No tapar el display y no tocar las puntas de los electrodos. En tensiones AC desde 5 V, el display indica el símbolo más y el menos ⑧ y ⑨. Además los tres dígitos de medida ⑦ indican el valor medido (hasta los 80 V con un decimal).

La lectura del display LC ② puede ser imprecisa debido a condiciones de luz desfavorables, prendas protectoras o locales aislados.

Nunca tocar el contacto de la punta de prueba L2 B durante la prueba de fase en monofásica!

Sí el símbolo "f" se muestra en la parte superior del LC display ②, el medidor está conectado sobre la fase de la señal de alterna.

No tener el medidor sobre tensión cuando la batería se este reemplazando!

La alimentación del DUSPOL® digital plus se realiza mediante dos micro baterías (LR03/ AAA). El cambio de la batería debe realizarse en cuanto se muestra el símbolo "■". El símbolo aparece cuando la tensión de la batería es inferior a 2,75 V. Si la tensión cae por debajo de 2,5 V el símbolo parpadea.

#### 3. Prueba funcional

- El medidor de tensión debe ser usado sólo con tensiones nominales de 5 a 500 V CA/ 1,5 a 750 V DC.
- Nunca conectar el medidor a la tensión por un tiempo superior a 30 segundos (máximo tiempo permisible de funcionamiento).
- Comprobar el correcto funcionamiento del medidor justo antes de utilizarlo.
- Activación de prueba de dispositivo (auto prueba)
  - Encender el medidor por la presión del botón de la punta de prueba L2 B y mantenerlo pulsado.
  - Todos los segmentos deben leerse (prueba de display)
  - Después de 2 segundos aproximadamente, un valor de tensión > 1 V es mostrado (prueba de medida)
  - Cortocircuitar las puntas ① de las dos puntas

de prueba. La tensión mostrada debe ser 0,0 V (prueba del cable de conexión)

- Despues de ① segundo aproximadamente, el punto de medida y el LCD se encienden (prueba de conexión de cable e iluminación)
- Probar todas las funciones por medio de fuentes de tensión conocidas.
  - Para tensiones DC use por ejemplo una batería de coche.
  - Para tensiones AC use por ejemplo la tensión de cualquier enchufe.
  - Sí es necesario, cambiar las baterías.

No utilice el medidor si todas las funciones no son correctas!

#### 4. Como se prueba las tensiones alternas (AC)

- El medidor debe ser usado solamente con tensiones nominales de 5 a 500 V AC!
- Nunca conectar el medidor a la tensión durante más de 30 segundos (máximo tiempo permisible de conexión)
- Sujetar firmemente las partes A y B de las puntas de prueba L1 y L2
- Colocar las puntas ① de las puntas de prueba sobre la unidad que se deseé probar
- Sí una tensión superior a 5 V está presente en el punto de medida, el medidor se enciende automáticamente y muestra en el display el valor de la tensión
- El LC display ② indica el valor de la tensión por medio de tres dígitos ⑦.
- Cuando se presionan ambos botones ③ y ④ desde la aplicación de 200 V, un motor vibra dentro de la punta de prueba L2 B. Cuando la tensión aumenta, la velocidad del motor también aumenta.

Asegúrese de que sólo toca la punta de prueba por la parte aislante L1 A y L2 B! No tapar el display y no tocar las puntas de los electrodos. En tensiones AC desde 5 V, el display indica el símbolo más y el menos ⑧ y ⑨. Además los tres dígitos de medida ⑦ indican el valor medido (hasta los 80 V con un decimal).

La lectura del display LC ② puede ser alterada debido a desfavorables condiciones de luz.

#### 5. Cómo se prueba la fase en tensiones AC

- El medidor de tensión debe ser usado dentro de los márgenes de tensión de 5 a 500 V AC!
- La prueba de fase es posible en tensiones desde 230 V AC (fase - fase) en una red trifásica
- Sujetar con firmeza las puntas A y B de las puntas de prueba L1 y L2
- Poner los electrodos de medida ① de las puntas de medida L1 A y L2 B sobre los puntos a medir.
- Sí una tensión superior a 5 V está presente en el punto de medida, el medidor se enciende automáticamente y muestra en el display el valor de la tensión
- El LC display ② indica el valor de la tensión por medio de tres dígitos ⑦.

Nunca conectar el medidor a la medida por más tiempo de 30 segundos (máximo tiempo de conexión = 30 segundos).

Cuando conecte los dos electrodos ① con dos fases de una red trifásica está en sentido horario, el display LC ② indica el símbolo "f". Si dos fases están en sentido antihorario, el LC display indica el símbolo "f". La secuencia de fases solo requiere una medida! Si el display indica sentido horario para dos fases en una red trifásica, estas dos fases probadas también con los electrodos ① en sentido contrario. En este caso no se mostrará el símbolo sobre el display ②. Si en ambos casos se muestra el símbolo esto es indicativo de que la tierra es muy mala!

#### Nota:

La lectura del display LC ② y puede ser imprecisa debido a condiciones de luz desfavorables, prendas protectoras o locales aislados.

#### 7. Cambio de la batería

No tener el medidor sobre tensión cuando la batería se este reemplazando!

La alimentación del DUSPOL® digital plus se realiza mediante dos micro baterías (LR03/ AAA). El cambio de la batería debe realizarse en cuanto se muestra el símbolo "■". El símbolo aparece cuando la tensión de la batería es inferior a 2,75 V. Si la tensión cae por debajo de 2,5 V el símbolo parpadea.

#### Indicación tensión de batería

Encender el medidor presionando el botón ④ de la punta de prueba L2 B. Despues de 10 segundos aproximadamente, el valor de la tensión de la batería se indica durante un segundo (ejemplo ■■■)

#### Cómo se cambian las baterías

Con un destornillador abrir el compartimento de la batería (cerca del cable de unión). Es un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Poner el compartimento en sentido vertical y se pueden cambiar las baterías. Quitar las baterías gastadas e insertar las nuevas baterías con la polaridad correcta. Una vez ubicadas las baterías girar de nuevo un cuarto de vuelta en sentido horario la tapa del compartimento.

#### Retirada de baterías

No tire las baterías en la basura normal. Como consumidor está obligado a dejar las baterías usadas en lugares propios de este tipo de residuos, los cuales suelen estar disponibles en varios lugares de la ciudad. No usar baterías que tengan ciertas sustancias peligrosas!

#### 8. Mantenimiento general

Limpiar el exterior del medidor con un paño seco y limpio. No use disolventes o abrasivos para limpiar el medidor.

Asegúrese de que las baterías no contaminan el compartimento propio y que es correcto el contacto

entre la batería y el medidor. Si se detecta algún líquido en la zona de baterías este debe limpiarse con un paño seco. En caso de dañar la tapa o el compartimento de baterías, se puede solicitar a BENNING uno nuevo.

#### 9. Datos técnicos

- Normativa de medidores bipolares IEC 61243-3
- Clase de protección: IP 64, IEC 60529 (DIN 40050), también de uso intemperie.
- Rango de tensiones (tensión clase A): desde 5 a 500 V AC/ 1,5 a 750 V DC.
- Resistencia interna, circuito de medida: 440 kΩ, en paralelo 4,7 nF (2,35 nF)
- Resistencia interna, circuito de carga- ambos botones pulsados: aproximadamente 3,7 kΩ ... (150 kΩ)
- Corriente absorbida, circuito de medida: máx. 1,35 mA (500 V CA)/ 1,7 mA (750 V DC)
- Corriente absorbida, circuito de carga- ambos botones pulsados: I<sub>s</sub>, 0,2 A (750 V)
- Indicación de polaridad: LCD símbolo + ó - (indicación de positivo en la punta de prueba)
- Indicación de tensión continua 1,5 ó 5 a 750 V, altura de la indicación 7 mm
- Rango I de tensión : hasta 80 V (888)
- Rango II de tensión : desde 80 V (888)
- Error máximo: V 5 - 750 V ± 2 de los rangos I y II en frecuencia de 20 a 150 Hz en senoidal o DC ELV U<sub>n</sub> -15 %
- Rango de frecuencia: 0 a 150 Hz
- Indicación de fase y secuencia de fases: 50/ 60 Hz
- Indicación de fase y secuencia de fases: ≥ 230 V
- Inicio vibración motor: ≥ 230 V
- Máximo tiempo de conexión: ED= 30 segundos, 240 segundos de pausa.
- Conexión automática en tensiones ≥ 6V
- Encendido manual al pulsar el botón ③ de la punta L2 B (tensiones ≤ 6 V)
- Apagado automático si no se mide durante 10 segundos
- Iluminación del punto de medida (a 30 cm) 10 lux
- Corriente de consumo: 3,1 mA
- Corriente consumida al iluminar el punto de medida: 12 mA
- Corriente consumida al iluminar el display: 10 mA
- Función incorporada: activación al pulsar el botón ③ de la punta de prueba L2 B y cortocircuitar las puntas de los electrodos.
- Baterías: 2 MICRO LR03/ AAA
- Peso: 200 gramos aproximadamente
- Longitud del cable de conexión: 900 mm aprox.
- Rango de temperatura de funcionamiento y almacenamiento: - 10 °C a + 55 °C (categoría climática N)
- Humedad relativa: 20 al 96% (categoría climática N)
- Control inverso temporizado (protección térmica):

Tensión	Tiempo
230 V	30 segundos
400 V	9 segundos
750 V	2 segundos

**Atención!**  
Este medidor no funciona con las baterías descargadas! Quitar las baterías si el medidor va a estar sin utilizar un tiempo largo!

D Bedienungsanleitung

G Operating manual

F Mode d'emploi

E Manuel de instrucciones

BG Инструкция за експлоатация

CZ Návod k použití zkoušecí

DK Brugsanvisning

FIN Käyttöohje

GR Οδηγίες χρήσεως

H Használati utasítás

Istruzioni per l'uso
LT Naudojimosi instrukcija
N Bruksanvisning
NL Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja obsługi
RUS Инструкция по эксплуатации

## BG Инструкция за експлоатация на DUSPOL® digital plus

Преди използване на тестера за напрежение DUSPOL® digital plus: Моля прочетете инструкцията за експлоатация внимателно и винаги спазвайте инструкциите за безопасност!

### Съдържание:

- Инструкции за безопасност
- Описание на работата на тестера за напрежение
- Тест на работата на тестера за напрежение
- Как да тестваме променливи AC напрежения
- Как да тестваме фаза на променливо AC напрежение
- Как да тестваме постоянни DC напрежения
- Как да тестваме поляризитет на постоянни DC напрежения
- Как да тестваме фазова последователност на трифазно захранване
- Подмяна на захранващите батерии, индикация за волтажа на батерии
- Обща поддръжка
- Технически данни


### 1. Инструкции за безопасност:

- Дръжте тестера за напрежение само за изолирани ръкохватки A и B и не докосвайте контактните елементи (накрайниците на сондите) 1!
- Непосредствено преди използване: Проверете тестера за напрежение за правилна работа! (Виж част 3). Тестера за напрежение не бива да се използва ако някоя от функциите на дисплея е повредена или тестера за напрежение не готов за работа (стандарт IEC 61243-3)!
- Тестера за напрежение (имаш клас на напрежение A) трябва да се използа само в рамките на зададено номинално напрежение от 5 V до AC 500 V / 1.5 до DC 750 V!
- Не използвайте тестера за напрежение когато отделението за батерии е отворено!
- Тестера за напрежение покрива изискванията на степен на защита от проникване на твърди частици и течности IP 64 и затова може да бъде използван при влажна среда (разработен е за използване при открит монтаж).
- При изпитване, дръжте здраво тестера за напрежение за ръкохватките A и B.
- Никога не свързвайте тестера за напрежение към напрежения за период по-дълъг от 30 секунди (максимално допустимото работно време = 30 s)!
- Тестера за напрежение работи правилно в температурен обхват от -10 °C до +55 °C при относителна влажност на въздуха от 20 % до 96 %.
- Не разглеждайте тестера за напрежение!
- Моля пазете корпуса на тестера за напрежение от замърсяване и повреди!
- Моля съхранявайте тестера за напрежение при сухи условия.
- За да предотвратим повреждане и разреждане на батерите, след използване на тестера покрите контактните елементи на измервателните сонди с предвидените предпазни капачки!

### Внимание:

След максимално натоварване (тоест след измервана за период от 30 секунди при AC 500 V / DC 750 V), тестера за напрежение не бива да се използва в продължение на 240 секунди! Тестера за напрежение има маркировка с международни електрически символи и символи за индикация и работа със следните значения:

символ	значение
▲	Апарати или съоръжения за работа под напрежение
⊕	Бутон
~	Променлив ток (AC)
==	Постоянен ток (DC)
⎓	Постоянен и променлив ток (DC and AC)



## Инструкция за експлоатация на DUSPOL® digital plus

Преди използване на тестера за напрежение DUSPOL® digital plus: Моля прочетете инструкцията за експлоатация внимателно и винаги спазвайте инструкциите за безопасност!

### Съдържание:

- Инструкции за безопасност
- Описание на работата на тестера за напрежение
- Тест на работата на тестера за напрежение
- Как да тестваме променливи AC напрежения
- Как да тестваме фаза на променливо AC напрежение
- Как да тестваме постоянни DC напрежения
- Как да тестваме поляризитет на постоянни DC напрежения
- Как да тестваме фазова последователност на трифазно захранване
- Подмяна на захранващите батерии, индикация за волтажа на батерии
- Обща поддръжка
- Технически данни

### 1. Инструкции за безопасност:

- Дръжте тестера за напрежение само за изолирани ръкохватки A и B и не докосвайте контактните елементи (накрайниците на сондите) 1!
- Непосредствено преди използване: Проверете тестера за напрежение за правилна работа! (Виж част 3). Тестера за напрежение не бива да се използва ако някоя от функциите на дисплея е повредена или тестера за напрежение не готов за работа (стандарт IEC 61243-3)!

### 2. Описание на действието

Тестера DUSPOL® digital plus е двуфазен тестер за напрежение съобразно стандарт IEC 61243-3 с цифров дисплей. Като допълнителна функция, тестера за напрежение е екипирован с осветяване на измервателната точка и осветяване на дисплея, както и индикация за наличие на фаза и индикация за фазова последователност. За всички тези функции, тестера за напрежение изисква инсталирана батерия (2x micro LR03/ AAA). Означаването на фаза на външни проводници и фазова последователност на трифазно захранващи вериги е възможно само при системи с заземен неутрален проводник.

Тестера за напрежение е разработен за тестване на DC и AC напрежение при обхват от -10 °C до +55 °C при относителна влажност на въздуха от 20 % до 96 %.

Не разглеждайте тестера за напрежение!

Моля пазете корпуса на тестера за напрежение от замърсяване и повреди!

Моля съхранявайте тестера за напрежение при сухи условия.

За да предотвратим повреждане и разреждане на батерите, след използване на тестера покрите контактните елементи на измервателните сонди с предвидените предпазни капачки!

**Внимание:**  
След максимално натоварване (тоест след измервана за период от 30 секунди при AC 500 V / DC 750 V), тестера за напрежение не бива да се използва в продължение на 240 секунди! Тестера за напрежение има маркировка с международни електрически символи и символи за индикация и работа със следните значения:

символ	значение
▲	Апарати или съоръжения за работа под напрежение
⊕	Бутон
~	Променлив ток (AC)
==	Постоянен ток (DC)
⎓	Постоянен и променлив ток (DC and AC)

⟳	Фазова последователност в посока на вътрешне на часовниковата стрелка, индикация за фазова последователност (на дисплея)
⟲	Фазова последователност в посока обратна на вътрешне на часовниковата стрелка, индикация за фазова последователност (на дисплея)
⟳ ⊞	Индикация за фазова последователност; фазовата последователност може да се индицира само при честота 50 или 60 Hz и при заземени вериги.
□	Символ батерия, появява се на дисплея когато батерията е твърде слаба
⊕ ⊖	Този символ показва върнато поставяне на батерите за да осигурим точного измерение (ELV) ④, показва фаза ③, фазова ②, точната стойност на напрежението ⑦, поляризитет на DC напрежение ⑧ и ⑨, показва символ за склаби батерии ⑩. Обхват на измерване за непрекъснато измерване на напрежение се настройва автоматично. До 80 V на стойността се изписва с един десетичен знак. За по-високи стойности, десетичните знаци не се изписват.
⎓	Символ за индикация на фаза (на дисплея)
⎓ ⎓ ⎓	Стойност на напрежението като цифрова индикация, до приблизително 80V с десетична стойност (1/10 V)
50V~	Символ за надхвърляне на горната граница (ELV) за ниско AC напрежение (на дисплея)
120V==	Символ за надхвърляне на горната граница (ELV) за ниско DC напрежение (на дисплея)
+	Положителен (+) полюс (на дисплея)
-	Отрицателен (-) полюс (на дисплея)

⟳	Фазова последователност в посока на вътрешне на часовниковата стрелка, индикация за фазова последователност (на дисплея)
⟲	Фазова последователност в посока обратна на вътрешне на часовниковата стрелка, индикация за фазова последователност (на дисплея)
⟳ ⊞	Индикация за фазова последователност; фазовата последователност може да се индицира само при честота 50 или 60 Hz и при заземени вериги.
□	Символ батерия, появява се на дисплея когато батерията е твърде слаба
⊕ ⊖	Този символ показва върнато поставяне на батерите за да осигурим точного измерение (ELV) ④, показва фаза ③, фазова ②, точната стойност на напрежението ⑦, поляризитет на DC напрежение ⑧ и ⑨, показва символ за склаби батерии ⑩. Обхват на измерване за непрекъснато измерване на напрежение се настройва автоматично. До 80 V на стойността се изписва с един десетичен знак. За по-високи стойности, десетичните знаци не се изписват.
⎓	Символ за индикация на фаза (на дисплея)
⎓ ⎓ Ԇ	Стойност на напрежението като цифрова индикация, до приблизително 80V с десетична стойност (1/10 V)
50V~	Символ за надхвърляне на горната граница (ELV) за ниско AC напрежение (на дисплея)
120V==	Символ за надхвърляне на горната граница (ELV) за ниско DC напрежение (на дисплея)
+	Положителен (+) полюс (на дисплея)
-	Отрицателен (-) полюс (на дисплея)

⟳	Фазова последователност в посока на вътрешне на часовниковата стрелка, индикация за фазова последователност (на дисплея)
⟲	Фазова последователност в посока обратна на вътрешне на часовниковата стрелка, индикация за фазова последователност (на дисплея)
⟳ ⊞	Индикация за фазова последователност; фазовата последователност може да се индицира само при честота 50 или 60 Hz и при заземени вериги.
□	Символ батерия, появява се на дисплея когато батерията е твърде слаба
⊕ ⊖	Този символ показва върнато поставяне на батерите за да осигурим точного измерение (ELV) ④, показва фаза ③, фазова ②, точната стойност на напрежението ⑦, поляризитет на DC напрежение ⑧ и ⑨, показва символ за склаби батерии ⑩. Обхват на измерване за непрекъснато измерване на напрежение се настройва автоматично. До 80 V на стойността се изписва с един десетичен знак. За по-високи стойности, десетичните знаци не се изписват.
⎓	Символ за индикация на фаза (на дисплея)
⎓ Ԇ	Стойност на напрежението като цифрова индикация, до приблизително 80V с десетична стойност (1/10 V)
50V~	Символ за надхвърляне на горната граница (ELV) за ниско AC напрежение (на дисплея)
120V==	Символ за надхвърляне на горната граница (ELV) за ниско DC напрежение (на дисплея)
+	Положителен (+) полюс (на дисплея)
-	Отрицателен (-) полюс (на дисплея)


⟳	Фазова последователност в посока на вътрешне на часовниковата стрелка, индикация за фазова последователност (на дисплея)





<tbl\_r cells="2" ix

- (D) Bedienungsanleitung
- (E) Operating manual
- (F) Mode d'emploi
- (E) Manuel de instrucciones
- (BG) Инструкция за експлоатация
- (CZ) Návod k použití zkoušečky
- (DK) Brugsanvisning
- (FIN) Käyttöohje
- (GR) Οδηγίες χρήσεως
- (H) Használati utasítás



**CZ**

## Návod k použití zkoušečky DUSPOL® digital plus

Předtím, než začnete zkoušečku DUSPOL® digital plus používat, přečtěte si prosím tento návod a dodržujte uvedené bezpečnostní pokyny!

### Obsah:

1. Bezpečnostní pokyny
2. Popis funkcí zkoušečky
3. Ověření funkci zkoušečky
4. Měření střídavého napětí
- 4.1 Určení fáze střídavého napětí
5. Měření stejnosměrného napětí
- 5.1 Měření polarity při stejnosměrném napětí
6. Určení pořadí fází v trifázové sítě
7. Výměna baterii, ukazatel stavu baterie
8. Všeobecná údržba
9. Technické údaje

### 1. Bezpečnostní pokyny:

- Při měření držte zkoušečku pouze za izolované rukojeti **A** a **B** a nedotýkejte se měřicích hrotů **1**!
- Před použitím přezkoušejte funkčnost zkoušečky (viz.kap.3)! Jste-liž nefunguje jedna či několik funkcí na ukazatele a nebo je-li zkoušečka zcela nefunkční, nelze ji dále používat!
- Zkoušečka smí být používána pouze v napěťovém rozsahu 5 V – 500 V AC/ 1,5 V - 750 V DC.
- Nepoužívejte přístroj s otevřeným otvorem pro baterie.
- Zkoušečka vyhovuje požadavkům ochranného krytí IP 64.
- Při měření uchopte izolované rukojeti **A** a **B** zkoušečky a celými dlaněmi.
- Zkoušečku nenechte připojenou na napětí déle než 30 sekund (maximální přípustná doba zapojení  $t_{max} = 30$  s)!
- Bezporuchový chod zkoušečky je zaručen v rozsahu teplot -10 °C až +55 °C při vlhkosti 20 % až 96 %.
- Není dovoleno zkoušečku rozebírat!
- Chraňte zkoušečku před před poškozením a nebo znečištěním jejího povrchu.
- Uchovávejte zkoušečku v suchém prostředí.
- Vyvarujte se zranění a vždy po ukončení práce se zkoušečkou zakryjte měřicí hroty přiloženými kryty!

### Upozornění:

Po měření při nejvyšší zátěži (tj. měření 30 s při 500 V AC/ 750 V DC) je třeba nechat zkoušečku min. 4 minuty bez zátěže!

Na přístroji jsou zobrazeny mezinárodní elektrické symboly a symboly k zobrazení a ovládání následujícího významu:

Symbol	Význam
	Přístroj nebo vybavení k práci pod napětím
	Tlačítko
	Střídavý proud
	Stejnosměrný proud
	Stejnosměrný a střídavý proud
	Pravotočivé pole, zobrazení na displeji
	Levotočivé pole, zobrazení na displeji
	Ukazatel směru otáčivého pole, směr otáčivého pole zjistit pouze při 50, popř. 60 Hz a při uzemnění sítě
	Symbol baterie, zobraží se při slabé baterii
	Tento symbol ukazuje polově správné uložení baterie
	Symbol pro zobrazení fáze (ukazatel na displeji)
	Hodnota napětí zobrazena na displeji, do ca. 80 V s desetinným míslem (1/10 V)

<b>50V~</b>	Symbol pro signalizaci překročení horní hranice hodnoty pro nízká napětí (ELV) při střídavém napětí (ukazatel na displeji)
<b>120V~~</b>	Symbol pro signalizaci překročení horní hranice hodnoty pro nízká napětí (ELV) při stejnosměrném napětí (ukazatel na displeji)
<b>+</b>	Plus pól (ukazatel na displeji)
<b>-</b>	Mínus pól (ukazatel na displeji)

### 2. Popis funkcí

DUSPOL® digital plus je dvouplovová zkoušečka podle IEC 61243-3 s digitálním ukazatelem. Jako doplňující zařízení obsahuje tato zkoušečka osvětlení měřeného místa a displeje a ukazatel fáze a směru otáčivého pole. Pro všechny tyto funkce potřebuje tato zkoušečka zabudované baterie (2 x Micro LR03/ AAA). měření fáze a směr otáčení fází trifázové sítě lze měřit pouze v případě, že je uzemněn uzel vinutí. Přístroj je určen k měření stejnosměrného a střídavého napětí v rozsahu 5 V až 500 V AC/ 1,5 - 750 V DC. Lze měřit i polaritu při stejnosměrném napětí.

Zkoušečka se sládá ze dvou zkoušebních hrotů L1 **A** a L2 **B** a propojovacím vedením **1**. Na zkoušebním hrotu L1 **A** je ukazatel **2**. Oba zkoušební hroty jsou vybaveny tlačítka **3**. Přístroj se samovolně spíná při napětí od 6 V, při měření při napětí pod 6 V je třeba zapnout zkoušečku krátkým stisknutím tlačítka **3** na zkoušebním hrotu L2 **B**. Funkčnost zkoušečky je možná pouze při správně vložené a funkční baterii (ve zkoušebním hrotu L1). Na displeji lze zobrazen hodnoty napětí od 5 V až 500 V AC/ 1,5 V - 750 V DC. Překročení mezní hodnoty pro nízká napětí (ELV, AC 50 V, DC 120 V) je zobrazeno na displeji. Při stisknutí obou tlačítek dojde k prepnutí na malý vnitřní odpor (potlačení induktivních a kapacitních napětí). Tím dojde k připojení malého vibracního motoru na napětí. Od ca. 200 V se motorek uvede do provozu. Se stoupajícím napětím se zvyšuje jeho otáčky a vibrace, tak že přes rukojet měřicího hrotu L2 **B** lze zhruba odhadnout velikost napětí (např. 230/ 400 V). Doba měření s malým vnitřním odporem je závislá na velikosti měřeného napětí. Aby se přístroj příliš neprehříval, je instalována tepelná ochrana (zpětná regulace). Při této zpětné regulaci dochází k poklesu otáček vibracního motoru.

Osvětlení měřeného místa se aktivuje po zapnutí přístroje stisknutím tlačítka **3** na měřicím hrotu L1 **A**. Dle intenzity jasu se automaticky zapíná osvětlení displeje. **Funkce Hold**: Pokud při měření napětí stisknete a přidržte tlačítko **3** na měřicím hrotu L1 **A**, zobraží se poslední naměřená hodnota blížním. Zkoušečku můžete odpojit od měřeného zařízení a naměřené hodnoty odečíst (DATA-HOLD). Uvolněním tlačítka se zobrazené hodnoty vymažou.

### Ukazatel

Ukazatel se skládá z LCD displeje. Na displeji se zobrazuje: překročení horní hranice pro nízká napětí (ELV) **4**, fáze, směr otáčení fází v trifázové sítě **5** a **6**, přesná hodnota napětí **7**, polarita při stejnosměrném proudu **8** a **9** symbol pro slabé baterie **10**. Měřicí rozsah pro plynulou měření napětí je nastavován automaticky. Do 80 V je hodota zobrazena s desetinnou čárkou, při hodotách vyšších tato čárka odpadá.

### 3. Ověření funkci zkoušečky

- Zkoušečka smí být používána pouze v napěťovém rozsahu od 5 V do 500 V AC/ 1,5 V - 750 V DC!
- Zkoušečku nenechte připojenou na napětí déle než 30 s (maximální přípustná doba zapojení  $t_{max} = 30$  s)!
- Před použitím zkoušečky zkontrolujte její funkčnost!
- Aktivace nastavení zkoušečky (samocitlivý test).
  - Stiskněte tlačítko na zkoušebním hrotu L2 **B** a držte stisknuté
  - všechny segmenty musí zobrazenovat funkci (zkuška displeje)
  - po ca. 2 sek. se zobrazi hodnota napětí > 1 V (zkuška měřicího systému)
  - poté spolu spojte kontaktní elektrody **1** obou hrotů, hodnota napětí musí zobrazen 0,0 V (zkuška kabelového propojení)
  - po ca. 1 sek. se sepně osvětlení měřeného místa a osvětlení displeje (zkuška kabelového propojení a osvětlení)
- Použijte zdroje napětí jejichž parametry znáte a ověřte všechny funkce.
  - Pro stejnosměrné napětí lze použít např. automobilovou baterii.
  - Pro střídavé napětí lze použít běžnou zásuvku

### 220 V.

- V případě nutnosti vyměňte baterie. Nepoužívejte zkoušečku pokud nefungují bezvadně všechny její funkce!

### 4. Měření střídavého napětí

- Zkoušečka smí být používána pouze v napěťovém rozsahu 5 V - 500 V AC!
- Zkoušečku nenechte připojenou na napětí déle než 30 s (maximální přípustná doba zapojení  $t_{max} = 30$  s)!
- Při měření uchopte izolované rukojeti **A** a **B** zkoušečky L1 **A** a L2 **B** celými dlaněmi.
- Kontaktní elektrody **1** zkoušebních hrotů **A** a **B** připojte na zkoušečku.
- Zkoušečka se při měření napětí (5 V) sama uvede do provozu a na displeji zobrazí hodnotu napětí.

Dbejte bezpodmínečně na to, abyste drželi zkoušečku pouze na izolovaných rukojetech měřicích hrotů L1 **A** a L2 **B**. Nezakrývejte ukazatel a nedotýkejte se kontaktů elektrod!

### 6. Určení pořadí fází v trifázové sítě

- Zkoušečka smí být používána pouze v napěťovém rozsahu 5 V - 500 V AC!
- Určení pořadí fází je možné od 230 V AC (fáze proti fázi) v uzemněné síti.

Při použití obou tlačítek **1** se na zkoušebním hrotu L2 **B** od napětí ca. 200 V zaktivuje vibracní motor. Při stoupajícím napětí se zvyšuje jeho otáčky.

Dbejte bezpodmínečně na to, abyste drželi zkoušečku pouze na izolovaných rukojetech měřicích hrotů L1 **A** a L2 **B**. Nezakrývejte ukazatel a nedotýkejte se kontaktů elektrod!

Při zhoršených světelných podmínkách mohou být údaje na displeji čárové.

### 4.1 Určení fáze střídavého napětí

- Zkoušečka smí být používána pouze v napěťovém rozsahu 5 V - 500 V AC!
- Zkoušečku fáze je možné pouze při uzemněné síti od 230 V!

Při měření uchopte izolované rukojeti **A** a **B** zkoušečky L1 a L2 celými dlaněmi (svodový proud pro měření fáze je skrz hrot L2 **B**)

Zapněte zkoušečku napětí krátkým stisknutím tlačítka **3** na měřicím hrotu L2 **B** (zůstane zapnuta ca. 10 sekund). Po zapnutí přístroje se na ukazateli zobrazen „0,0“!

Kontaktní elektrody **1** zkoušebního hrotu L1 **A** připojte na zkoušečku.

Zkoušečku nenechte připojenou na napětí déle než 30 s (maximální přípustná doba zapojení  $t_{max} = 30$  s)!

Dbejte na to, abyste se při jednoplovovém zkoušečení nedotýkali kontaktní elektrody

Zkoušečku sledu fází je nutno vždy provést kontrolu! Signalizace – li se střídavé sítě displej správně sled dvou fází, překontrolujte stav tak, že provedete měření znovu s prohozenými kontaktními elektrodami **1**. Při kontrole musí být na displeji zobrazen opačný směr otáčení.Ukazuje – li zkoušečka v obou případech pravotočivý směr, je příliš slabé uzemnění.

Při zhoršených světelných podmínkách mohou být údaje na displeji čárové.

### 7. Výměna baterií

Nepoužívejte přístroj s otevřeným otvorem pro baterie! Napájení zkoušečky DUSPOL® digital plus je dodáváno ze dvou zabudovaných baterií typu Micro (LR03/ AAA) výměnu baterií proveďte v případě, že se na displeji objeví symbol (slabá baterie) **10**. K tomuto dojde v případě, že napětí baterie klesne pod 2,75 V, klesne – li napětí baterie pod 2,5 V, tak symbol baterie začne blikat.

### Ukazatel napětí baterie

Krátké stisknutí tlačítka **3** v rukojeti L2 **B** a po ca. 10 sek. se ca. na 1 sek zobrazen stav napětí baterie. (napr.: )

### 5. Měření stejnosměrného napětí

- Zkoušečka smí být používána pouze v napěťovém rozsahu 1,5 V - 750 V DC!
- Zkoušečku nenechte připojenou na napětí déle než 30 s (maximální přípustná doba zapojení  $t_{max} = 30$  s)!

Při měření uchopte izolované rukojeti **A** a **B** zkoušečky L1 a L2 celými dlaněmi.

Kontaktní elektrody **1** zkoušebních hrotů **A** a **B** připojte na zkoušečku.

Při přiloženém napětí min. 6 V se zkoušečka sama uvede do provozu a na displeji se zobrazi hodnota měřeného napětí.

Při měření napětí nižších než 6 V je třeba zkoušečku uvést do provozu krátkým stisknutím tlačítka **3** na hrotu L2 **B**.

Při měření napětí v rozsahu 1,5 V - 750 V DC je třeba zkoušečku uvést do provozu krátkým stisknutím tlačítka **3** na hrotu L2 **B**.

Dbejte bezpodmínečně na to, abyste drželi zkoušečku pouze na izolovaných rukojetech měřicích hrotů L1 **A** a L2 **B**. Nezakrývejte ukazatel a nedotýkejte se kontaktů elektrod!!

### 8. Všeobecná údržba

Čistěte povrch krytu přístroje čistým sychým hadříkem (nepoužívejte speciální čisticí prostředky). Nepoužívejte žádnou rozpouštědla ani čisticí prostředky na nádobí. Nedopuste aby došlo ke zněčení prostoru pro baterie, nebo kontaktů baterii elektrolytem z baterií.

V případě, že ke znečištění elektrolytem dojde, očistěte tato místa suchým hadrem.

Při opětovné, nebo poškození kroužku od zásuvky pro baterie, toto nesplňuje daleko zmíněné krytí (prach a voda). Kroužek je poté třeba vyměnit.Obj. číslo kroužku 772871. Pro snadnější otevření a zavírání schránky pro baterie osetří těsnící kroužek O vazelínou nebo mastikou.

D Bedienungsanleitung

GB Operating manual

F Mode d'emploi

E Manuel de instrucciones

BG Инструкция за експлоатация


CZ Návod k použití zkoušečky

DK Brugsanvisning

FIN Käyttöohje

GR Οδηγίες χρήσεως

H Használati utasítás



Istruzioni per l'uso
LT Naudojimosi instrukcija
N Bruksanvisning
NL Gebruiksaanwijzing
PL Instrukcja obsługi
RUS Инструкция по эксплуатации
индикатора напряжения
S Bruksanvisning
YU Priručnik za upotrebu

## Käyttöohje DUSPOL® digital plus

Ennen jännitekoestimen DUSPOL® digital plus käyttöön ottamista: Lukekaa käyttöohje ja ottakaan ehdottomasti huomioon turvallisuusohjeet!

### Sisällysluettelo:

1. Turvallisuusohjeita
2. Jännitekoestimen toiminnan kuvaus
3. Jännitekoestimen toiminnan tarkistus
4. Nän koestatte vaihtojännitteitä
- 4.1 Nän koestatte vaiheen vaihtojännitteitä
5. Nän koestatte tasajännitteitä
- 5.1 Nän koestatte napaisuuden tasajännitteellä
6. Nän koestatte kolmivaiheverkon kiertokentän suunnan
7. Paristojen vaihto ja paristojen jännitteen näytö
8. Yleinen kunnossapito
9. Tekniset tiedot

### 1. Turvallisuusohjeita

- Koestaanessa pitääkää laitteta kiinni ainoastaan eristyvästä, kahvoista **A** ja **B**. Älkää koskeko koestuselektrodeihin (koestuskärki) **1**!
- Välttämästi ennen käyttöä: Tarkistakaan laitteen toimintoja (ks. kohta 3). Jännitekoestinta ei saa käyttää, jos yhden tai useamman näytön toiminta lakkaa, tai jos toimintavalmiutta ei ole todettavissa. (IEC 61243-3)
- Jännitekoestinta (jänniteluokka A) saa käyttää vain nimellisjännitealueella 5 V...AC 400 V / 1,5 V...DC 750 V!
- Älkää käyttäkää jännitekoestinta jos paristojen lokeri kansi on auki!
- Jännitekoestimen koteloiltiluokka on IP 64, joten sitä voi käyttää myös kosteassa ympäristössä (suunniteltu ulkokäytöön).
- Pitääkää koestaanessa jännitekoestinta kiinni vain kahvoista **A** ja **B**.
- Älkää koskaan koskettako jännitekoestimella jännitteistä osaa kauemmin kuin 30 sekunnin ajan (suuri salittu toiminta-aika = 30 sek.)!
- Jännitekoestin toimii moitteettomasti vain lämpötila-aluelta -10 °C...+55 °C ja 20 %...96 % ilmankosteudessa.
- Jännitekoestinta ei saa purkaa!
- Jännitekoestinta on suojeiltava epäpuhtauksilta ja kotelon pinnan vauroilta.
- Jännitekoestinta tulee säälyttää kuivissa olosuhteissa.
- Välttykseen vahingoilta ja paristojen tyhjenemiseltä, koskettimien koestuselektrodit (koestuskärjet) tulee suojaata mukana toimituilla suoilla koestuksen jälkeen!

### Huomio:

Maksimaalisen kuormituksen jälkeen (30 sekunnin mittaus AC 400 V:lle / DC 750 V:lle) on pidettävä 240 sekunnin tauko. Jännitekoestimessä on kansainvälisiä sähkösymboluja ja symboleja lukemille ja toiminnalle seuraavilla tarkoituksilla:

symboli	tarkoitus
▲	Laite tai kalusto joka toimii jänniteellä
⊕	Painike
~	Vaihtojännite (AC)
—	Tasajännite (DC)
↔	Tasa- ja vaihtovirta (DC ja AC)
⟳	Kiertokentän suunta myötäpäivään, kiertokentän suunnan näyttö (näyttökenkässä)
⟲	Kiertokentän suunta vastapäivään, kiertokentän suunnan näyttö (näyttökenkässä)
⟳↔	Kiertokentän suunnan näyttö; kiertokentän suunta voidaan osoittaa 50 tai 60 Hz: llä ja maadoitetussa verkossa.
■	Pariston symboli, tämä symboli ilmestyy näyttöön kun pariston jännite on liian heikko.

### 3. Toiminnan tarkistus

- Jännitekoestinta saa käyttää vain nimellisjännitealueella 5 V...AC 500 V / 1,5 V...DC 750 V!
- Jännitekoestimella ei koskaan saa koskettaa jännitteistä kohtaa yli 30 sekunnin ajan (pisin salittu toiminta-aika = 30 sekuntia)!
- Tarkistakaan jännitekoestimen toiminta välittömästi ennen käyttöä!
- Jännitekoestimen aktivoointi (laitteen oma

+	Symboli osoittaa paristojen oikean asennon, jotta saadaan oikea napaisuus.
⚡	vSymboli vaiheen osoittamiselle (näyttökenkässä)
BBB	Jännitearvojen digitaalinen näyttö, n. 80 V:n asti yhden desimaalin tarkkuudella (1/10 V).
50V~	Symboli pienoisjännitteen (ELV) ylärajan ylittämisestä vaihtojännitteillä (näyttökenkässä)
120V---	Symboli pienoisjännitteen (ELV) ylärajan ylittämisestä tasajännitteillä (näyttökenkässä)
+	Plus-napa (+) (näyttökenkässä)
—	Miinus-mapa (-) (näyttökenkässä)

tarkistus),

- käynnistää jännitekoestin painamalla painiketta koskettimessa L2 **B** ja pidä painike painettuna
- kaikkien segmenttien on ilmestytävä näyttöön (näytön tarkistus).
- n. 2 sekunnin jälkeen, jännitearvo > 1 V ilmestyy näyttöö (mittausjärjestelmän tarkistus)
- sen jälkeen, oikosulje koskettimien kosketuselektrodit **1**, näytetyt jännitteet on oltava 0 V (yhdysskaapelin tarkistus)
- n. 1 sekunnin jälkeen, mittauspiste ja LCD-näytö valaistus sytytys (yhdysskaapelin ja valaistuksen tarkistus)
- Tarkistakaan kaikki toiminnot käytettävissä jännitekoestinä (Käytätkää tasajännitteet)
- koestukseen esim. auton akkuja ja vaihtojännitteet
- koestukseen esim. 230 V:n pistorasiaa).

Älkää käyttäkää jännitekoestinta, elleivät kaikki toiminnot ole määritetty massan kunnossa.

### 4. Nän koestatte vaihtojännitteitä

- Käytätkää jännitekoestinta vain nimellisjännitealueella 5 V...AC 500 V!
- Älkää koskaan koskettako jännitekoestimella jännitteistä osaa kauemmin kuin 30 sekunnin ajan (suuri salittu kytkentäaika = 30 sek.)!
- Pitääkää tukevasti kiinni koskettimien L1 ja L2 eristyvästä koestuskahvoista **A** ja **B**.
- Koskettakaan koskettimien L1 **A** ja L2 **B** koestuselektrodeilla (koestuskärjillä) **1** koestettavia laitteita.

Jos käytetty jännite on vähintään 6 V, jännitekoestin käynnistyy automaattisesti ja näyttää jännitearvon näyttökenkässä.

- LCD-näyttö **2** näyttää jännitteet näytöllä.
- Jos mitaussäädin on 5 V, jännitekoestin käynnistyy automaattisesti ja näyttää jännitearvon näyttökenkässä.

Huolettaakaa ehdotomasti siitä, että pidätte jännitekoestinta kiinni vain koskettimien L1 **A** ja L2 **B** eristyvästä kahvoista! Älkää peittäkää näyttökenkässä ja älkää koskeko koestuselektrodeja!

### 5. Nän koestatte napaisuuden tasajännitteellä

- Jännitekoestinta saa käyttää vain nimellisjännitealueella 5 V...AC 500 V!
- Älkää koskaan koskettako jännitekoestimella jännitteistä osaa kauemmin kuin 30 sekunnin ajan (suuri salittu kytkentäaika = 30 sek.)!

Pitääkää tukevasti kiinni koskettimien L1 ja L2 eristyvästä koestuskahvoista **A** ja **B**.

Koskettakaan koskettimien L1 **A** ja L2 **B** koestuselektrodeilla (koestuskärjillä) **1** koestettavia laitteita.

Jos käytetty jännite on vähintään 6 V, jännitekoestin käynnistyy automaattisesti ja näyttää jännitearvon näyttökenkässä.

Huolettaakaa ehdotomasti siitä, että pidätte jännitekoestinta kiinni vain koskettimien L1 ja L2 eristyvästä kahvoista, ja siitä ettei kosketa koestuselektrodeja (koestuskärkiä)!

### 6. Nän koestatte kolmivaiheverkon kiertokentän suunnan

- Käytätkää jännitekoestinta vain nimellisjännitealueella 5 V...AC 500 V!
- Kiertokentän suunnan koestus on mahdollista yli 230 V:n vaihtojännitteellä (vaihe - vaihe) maadoitetussa kolmivaiheverkossa.
- Pitääkää tukevasti kiinni koskettimien L1 ja L2 eristyvästä koestuskahvoista **A** ja **B**.
- Koskettakaan koskettimien L1 **A** ja L2 **B** koestuselektrodeilla (koestuskärjillä) **1** koestettavia laitteita.

Laitteen näytöllä näytetään napaisuus näytetään "+" ja "-" symbolilla **3**. Näytetty napa on se joka on koestettu kahvalla **A**.

Huolettaakaa ehdotomasti siitä, että pidätte jännitekoestinta kiinni vain koskettimien L1 **A** ja L2 **B** eristyvästä kahvoista! Älkää peittäkää näyttökenkässä ja älkää koskeko koestuselektrodeja!

### 7. Paristojen vaihto

- Älkää kosketa jännitekoestimella jännitteistä osaa kauemmin kuin 30 sekunnin ajan (suuri salittu kytkentäaika = 30 sek.)!

Koskettamassa koestuselektrodeille **1** kahta kolmivaiheverkona vahettaa (kytketty myötäpäivään), LCD-näyttö **2** näyttää symbolin "↔" (kiertokentän suunta myötäpäivään).

Jos kahdella vaiheella suunta on vastapäivän, LCD-näyttöön ilmestyy symboli "↔" (kiertokentän suunta vastapäivään) **3**.

Kiertokentän suunnan koestus vaatii aina tarkistuskokeen! Tarkistus suoritetaan vahittamalla kosketuselektrodit **1** keskenään. Tarkistuskokeen aikana LCD-näytöön on näytettävä vastakkainen kiertokentän suunta. Jos LCD-näytöön molemmissa tapauksissa näytetään kiertokentän suunnan myötäpäivään, maadoitus on liian heikko.

### 8. Huomio:

LCD-näytön **3** lukeminen voi vaikuttaa epäedullisesta valaistuksesta, suojaavateista ja eristävistä sijaintiosuhteista johtuen.

### 9. Tekniset tiedot

- Ohjeet kaksinapaisille jännitekoestimille: IEC 61243-3
- Koteloiltiluokka: IP 64, IEC 60529 (DIN 40050), myös ulkokäytöön!

Nimellisjännitealue (jänniteluokka A):

5 V..AC 500 V / 1,5 V...DC 750 V

Sisäinen vastus, mittauspiiri: 440 kΩ, rinnakkainen 4,7 nF (2,35 nF)

Sisäinen vastus, kuormituspiiri – molemmat painikeet painettu!: n. 3,7 kΩ..(150 kΩ)

Virran kulutus, mittauspiiri maks.: I<sub>n</sub> 3,5 mA (500 V AC/ 1,7 mA (750 V DC,

Virran kulutus, kuormituspiiri – molemmat painikeet painettu!: I<sub>n</sub> 0,2 A (750 V DC)

Napaisuuden näyttö: LCD-symboli "+" – (näyttökahva = plus-napa)

Jänniteen näyttö: 0...1,5 V

Virhemarginaali: > 5...750 V ± 2 %, Jännitealue (I-II)

Jännitealue II: n. 80.0 V: in asti (88.8)

Virhemarginaali: > 5...750 V ± 2 %, Jännitealue (I-II)

ElV U<sub>n</sub>: -15 %

Nimellistajausalue f: 0...150 Hz

Vaiheen ja kiertokentän suunnan näyttö: ≥ U<sub>n</sub> 230 V

Värimäottori, käynnistys: ≥ U<sub>n</sub> 230 V

Pisin salittu toiminta-aika: ED= 30 sek. (maks. 30 sekuntia) tauko 240 sekuntia

Laitteen käynnistys (automatiitti): ≤ 6 V

Laitteen käynnistys (manuaalinen): paina painiketta L2 (mitattava jännite ≤ 6 V)

Ilman jännitettä laite on käynnissä n. 10 sekuntia

Mittauspisteiden välinen (30 cm): 10 Lux

Virran kulutus, mittauspisteiden välinen: 12 mA

Virran kulutus, näytön välinen: 10 mA

Sisäärakennettu testauslaite: aktivoidava painikkeella L2 **B** ja koestuselektrodi oikosuljettuna

Paristot: 2x mikro, LR03 / AAA (3 V)

Paino n. 200 g

Yhdysskaapelin pituus n. 900 mm

Työskentely- ja säilytystilan lämpöalue:

-10 °C...+55 °C

Ilmankosteusalue: 20 %...96 % (ilmastokategoria N)

Estovalvonnan ajat (lämpösuoja):

jännite

aika

230 V

30 s

400 V

9 s

750 V

2 s

nuolen suuntaan (vastapäivään). Välkkö on nyt pystysuunnassa ja lokeri paristoon voidaan postaa.


Posta tyhjennetty paristot lokerosta. Laita uudet paristot oikeusmuotoisesti/ napaisesti (ks. merkit) lokeroon. Laita lokeri paristoon takaisin kahvan

ja käänna ¼-kierrostoa myötäpäivään (lahlon on oltava vaakasuunnassa ja merkit myönnetään).

</

- D Bedienungsanleitung
- GB Operating manual
- F Mode d'emploi
- E Manuel de instrucciones
- BG Инструкция за експлоатация
- CZ Návod k použití zkoušecí
- DK Brugsanvisning
- FIN Käytöohje
- GR Οδηγίες χρήσεως
- H Használati utasítás

- I Istruzioni per l'uso
- LT Naudojimosi instrukcija
- N Bruksanvisning
- NL Gebruiksaanwijzing
- PL Instrukcja obsługi
- RUS Инструкция по эксплуатации
- индикатора напряжения
- S Bruksanvisning
- YU Priručnik za upotrebu



## Oδηγίες χρήσεως DUSPOL® digital plus

Πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο ελέγχου τάσεως DUSPOL® digital plus: Διαβάστε παρακαλώ τις οδηγίες χρήσεως και προσέξτε προπαντός τις οδηγίες ασφαλείας!

### Περιεχόμενα

- Οδηγίες ασφαλείας
- Περιγραφή λειτουργίας οργάνου
- Έλεγχος λειτουργίας οργάνου
- Έτσι ελέγχετε την εναλλασσόμενη τάση
- Έτσι ελέγχετε την φάση στην εναλλασσόμενη τάση
- Έτσι ελέγχετε την συνεχή τάση
- Έτσι ελέγχετε την πολικότητα στη συνεχή τάση
- Έτσι ελέγχετε την κατεύθυνση περιστρεφόμενου πεδίου ενός δικτύου τριφασικού ρεύματος
- Αλλαγή μπαταρίας, ένδειξη τάσης της μπαταρίας
- Γενική συντήρηση
- Τεχνικά χαρακτηριστικά

### 1. Οδηγίες ασφαλείας:

- Κατά την χρησιμοποίηση του οργάνου πιάνουμε τις μονωμένες χειρολαβές **A** και **B** και δεν αγγίζουμε τις λειτουργίες **1**!
- Πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο, ελέγχουμε την λειτουργία του (βλέπε παράγραφο 3). Το όργανο δεν πρέπει να έχει σηματωμένη μπαταρία (2x Micro LR03/ AAA). Η εξακρίβωση των φάσεων εξωτερικών γραμμών και της κατεύθυνσης περιστρεφόμενου πεδίου ενός δικτύου τριφασικού ρεύματος, είναι δυνατός εφόσον ο αστέρας δεν γειωμένος.
- Το όργανο είναι κατάλληλο για ελέγχους στη συνεχή και εναλλασσόμενη τάση από 5 V έως AC 500 V / 1,5 έως DC 750 V. Στη συνεχή τάση μπορεί να γίνει επίσης έλεγχος πολικότητας.
- Το όργανο αποτελείται από δύο χειρολαβές **L1** **A** και **L2** **B** και ένα καλώδιο σύνδεσης **11**. Η χειρολαβή **L1** **1** έχει σαν οθόνη ενδείξεων ένα LCD-Display **2**. Και ο δύο χειρολαβές έχουν μποτούν **3**. Σε τάση από 6V ανέβει το όργανο από μόνο του. Σε ελέγχους τάσεων κάτω από 6 V ανέβει το όργανο πατώντας σύντομα το μποτούν **3** στην χειρολαβή **L2** **B**. Υπάρχουν ενδείξεις στις τάσεις από 5 V έως AC 500 V / 1,5 έως DC 750 V στο Display **2**. Η υπέρβαση της οριακής τιμής για μικρές τάσεις (ELV, AC 50 V, DC 120 V) έχει συμπληρωματική ένδειξη.
- Πατώντας και τα δύο μποτούν **3**, τίθεται στη λαβή **L2** **B** σε λειτουργία ο κινητήρας ταλαντώσεων από τάση περίπου 200 V. Με αυξάνομενη τάση μεγαλώνουν οι στροφές του.
- Προσέξτε να πάνετε το όργανο μόνο στις μονωμένες χειρολαβές των ακίδων **L1** **A** και **L2** **B**, σε μην καλύπτετε την οθόνη ενδείξεων και να μην ακουμπάτε τις άκρες.
- Το όργανο επέρχεται με σε λειτουργία θερμικής προστασίας από -10 °C έως +55 °C σε ατμοσφαιρική υγρασία από 20 % έως 96 %.
- Το όργανο δεν επιτρέπεται να ανοιχτεί!
- Το όργανο πρέπει να διατηρείται καθαρό και άφθατο.
- Το όργανο πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό περιβάλλον.
- Για την απομική μας προστασία θα πρέπει να βάζουμε τα μάρτυρα καλύμματα στις ακίδες μετά την χρησιμοποίηση του οργάνου.

### Προσοχή:

Όταν το όργανο χρησιμοποιηθεί για 30 διευτρόλεπτα σε AC 500 V / DC 750 V, για την επόμενη μέτρηση θα πρέπει να μείνει 5 λεπτά εκτός λειτουργίας.  
Πάνω στο όργανο είναι απεικονισμένα ηλεκτρικά σύμβολα και σύμβολα ένδειξης και χρήσης με την ακόλουθη έννοια:

- | Σύμβολο | Έννοια  |
|---------|---|
|         | συσκευή ή εξοπλισμός για εργασία υπό πίεση  |
|         | μπουτόν   |
|         | εναλλασσόμενο ρεύμα   |
|         | συνεχές ρεύμα   |
|         | συνεχές και εναλλασσόμενο ρεύμα   |
|         | έννοια δεξιάς στροφής (στο Display)   |
|         | έννοια αριστερής στροφής (στο Display)  |
|         | η ένδειξη κατεύθυνσης του περιστρεφόμενου πεδίου είναι μόνο στα 50/ 60 Hz και σε γειωμένο δίκτυο δυνατό |
3. Έλεγχος λειτουργίας:  
- Το όργανο επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε τάση από 5 V έως AC 500 V / 1,5 έως DC 750 V.  
- Η χρησιμοποίηση του οργάνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 διευτρόλεπτα!  
Πάστε με τις παλάμες σας τις μονωμένες

	σύμβολο μπαταρίας, αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων όταν η μπαταρία είναι αδύναμη
	το σύμβολο αυτό δείχνει τη θέση μπαταρίας
	σύμβολο για ένδειξη φάσεως (στο Display)
	τιμή τάσης σαν ψηφιακή ένδειξη έως περίπου 80 με δεκαδικούς (1/10)
	σύμβολο για υπέρβαση της ανώτερης οριακής τιμής για μικρές τάσεις (ELV) στην AC (στο Display)
	σύμβολο για υπέρβαση της ανώτερης οριακής τιμής για μικρές τάσεις (ELV) στην DC (στο Display)
	σύμβολο για ιδεαλισμός μετρήσεων σε γνωστές τάσης

- Πριν χρησιμοποιηθεί το όργανο ελέγχουμε την λειτουργία του!
- Ενεργοποίηση του ελέγχου (αυτοέλεγχος)
  - ενεργοποιούμε το όργανο πατώντας το μποτούν της χειρολαβής **L2** **B** και το κρατάμε πατημένο.
  - όλα τα σύμβολα πρέπει να δείχνουν λειτουργία της ένδειξης LCD).
  - μετά από περίπου 2 διευτρόλεπτα εμφανίζεται μία τιμή τάσεως >1 V (έλεγχος του συστήματος μέτρησης).
  - μετά απ' αυτό βραχυκυκλώστε τις ακίδες **1** των δύο λαβών μεταξύ τους, την τιμή τάσης πρέπει να δείχνει 0,0 V (έλεγχος του καλώδιου σύνδεσης).
  - μετά από 1 διευτρόλεπτο ανέβει ο φωτισμός του σημείου μέτρησης της LCD και της οθόνης ενδείξεων (έλεγχος του καλώδιου σύνδεσης και του φωτισμού).
- Ελέγχετε ολές τις λειτουργίες σε γνωστές τάσης.

- Χρησιμοποιήστε για τον έλεγχο συνεχούς τάσης π.χ. μην μπαταρία αυτοκινήτου.
- Χρησιμοποιήστε για τον έλεγχο εναλλασσόμενης τάσης π.χ. μία πρίζα 230 V.
- Εάν είναι ανάγκη αλλάξτε τις μπαταρίες.

Μη χρησιμοποιήστε το όργανο αν δεν ανταποκρίνεται σε όλα τα τεστ λειτουργίας!

### 4. Έτσι ελέγχετε την εναλλασσόμενη τάση:

- Το όργανο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο στη τάση από 5 V έως DC 500 V!
- Η ενεργοποίηση του οργάνου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 διευτρόλεπτα!
- Πάστε με τις παλάμες σας τις μονωμένες χειρολαβές **A** και **B** των ακίδων **L1** και **L2**.
- Τοποθετήστε τις ακίδες **1** των χειρολαβών **A** και **B** εκεί που θέλετε να ελέγχετε.

- Το όργανο ενεργοποιείται από μόνο του σε υπάρχουσα τάση μέτρησης (5 V) και δείχνει στο Display την τιμή μέτρησης.
- Στο Display **2** δείχνει μέρους της 3 θέσεων ένδειξης αριθμών **7** την τιμή τάσεως.

- Πατώντας τα δύο μποτούν **3**, τίθεται στη λαβή **L2** **B** σε λειτουργία ο κινητήρας ταλαντώσεων από τάση περίπου 200 V. Με αυξάνομενη τάση μεγαλώνουν οι στροφές του.

- Προσέξτε να πάνετε το όργανο μόνο στις μονωμένες χειρολαβές των ακίδων **L1** **A** και **L2** **B**, σε μην καλύπτετε την οθόνη ενδείξεων και να μην ακουμπάτε τις άκρες.
- Προσέξτε να πάνετε το όργανο μόνο στις μονωμένες χειρολαβές των ακίδων **L1** **A** και **L2** **B**, σε μην καλύπτετε την οθόνη ενδείξεων και να μην ακουμπάτε τις άκρες.

- Προσέξτε να πάνετε το όργανο μόνο στις μονωμένες χειρολαβές των ακίδων **L1** **A** και **L2** **B**, σε μην καλύπτετε την οθόνη ενδείξεων και να μην ακουμπάτε τις άκρες.

- Προσέξτε να πάνετε το όργανο μόνο στις μονωμένες χειρολαβές των ακίδων **L1** **A** και **L2** **B**, σε μην καλύπτετε την οθόνη ενδείξεων και να μην ακουμπάτε τις άκρες.


- Προσέξτε να πάνετε το όργανο μόνο στις μονωμένες χειρολαβές των ακίδων **L1** **A** και **L2** **B**, σε μην καλύπτετε την οθόνη ενδείξεων και να μην ακουμπάτε τις άκρες.

- Προσέξτε να πάνετε το όργανο μόνο στις μονωμένες χειρολαβές των ακίδων **L1** **A** και **L2** **B**, σε μην καλύπτετε την οθόνη ενδείξεων και να μην ακουμπάτε τις άκρες.

- Προσέξτε να πάν

- D Bedienungsanleitung  
GB Operating manual  
F Mode d'emploi  
E Manuel de instrucciones  
BG Инструкция за експлоатация  
CZ Návod k použití zkoušečky  
DK Brugsanvisning  
FIN Käyttöohje  
GR Οδηγίες χρήσεως  
H Használati utasítás

- I Istruzioni per l'uso  
LT Naudojimosi instrukcija  
N Bruksanvisning  
NL Gebruiksaanwijzing  
PL Instrukcja obsługi  
RUS Инструкция по эксплуатации  
индикатора напряжения  
S Bruksanvisning  
YU Priručnik za upotrebu



H

## Használati utasítás DUSPOL® digital plus

Mielőtt a DUSPOL® digital plus feszültségsztesztet használata venné, kérjük olvassa el a használati utasítást és feltétlenül tartsa be a biztonsági előíráskat!

Tartalomjegyzék:

1. Biztonsági előírás
2. A feszültségszteszter működési leírása
3. A feszültségszteszter működésének ellenőrzése
4. Váltófeszültség ellenőrzése
- 4.1 A fázis ellenőrzése váltófeszültségnél
5. Egyenfeszültség ellenőrzése
- 5.1 Az egyenfeszültség polaritásának ellenőrzése
6. Hárómázas hálózat fáziskötetési irányának ellenőrzése
7. Telepek cseréje, kijelzés a telepek feszültségéről
8. Általános kartantartás
9. Műszaki adatok

### 1. Biztonsági előírás

- A műszert használata közben csak a szigetelt mar körönél **A** és **B** fogja meg és ne érintse az elektrodákat (Mérőtükre) **1**.
- Közvetlenül használata előtt ellenőrizze a feszültségszteszter működését (3 pont)
- A feszültségszteszter nem használható, ha egy vagy több kijelző meghibásodott, vagy nem működik tökéletesen! (IEC 61243-3)
- A feszültségszteszter (Feszültségszöntő A) csak 12 V és 500 V AC (váltóáram), valamint 750 V DC (egyenáram) névleges feszültségtartományban működik!
- A feszültségszteszter az IP 64-es védelmi előírás szerint nedves környezetben is használható. (A külső ház felépítése)
- Ellenőrzsés közben kizárálog az **A** és **B** jelű fogóknál érinthető a készülék!
- A feszültségszteszter nem tartsa 30 másodpercnel tovább feszültség alatt. (a maximálisan megengedett bekapcsolási idő 30 mp.)
- A feszültségszteszter csak -10 °C és +55 °C, valamint 20 % és 96 % légnedvesség között dolgozik tökéletesen.
- A feszültségszteszter szétszedése tilos! A feszültségszteszter óvýuk az erős szennyeződéstől és a ház felületének sérülésétől.
- A feszültségszteszter száraz helyen tároljuk!
- Használata után, a sérülések elkerülése végett a feszültségszteszter érintkező elektrodrádat (ellenőrző tükre) a vele szállított burkolattal védjük!

### Figyelme:

Nagyobb terhelésnél, (pl. Egy mérés 500 V-nál, 30 mp, vagy 750 V-nál 10 mp tartam) 240 másodperces biztonsági szünetet kell tartani! A készülék nemzetközi elektronikai jelzésekkel van ellátva. Jelzések a készülék kijelzéséhez és kezeléséhez a következők:

Jelzés	Jelentés
	Készülék vagy felszerelés a munkához feszültség alatt
	Nyomógomb
	Váltófeszültség
	Egyenfeszültség
	Egyen- és váltófeszültség
	Forgásirányérzékelő jobbra (Display)
	Forgásirányérzékelő balra, Fázisforgási irányelző (Display)
	Forgásiránykijelző: forgásirány csak 50 vagy 60 Hz és egy földelt hálózatban mutatható ki.
	Telepkijelző, gyenge, kimerült elemnél jelenik meg a display-en
	Ez a jelzés mutatja a helyes pólusirányt a telep behelyezésénél
	Szimbólum a fáziskijelzéshez (Display)
	Feszültségek digitális jelzése, kb. 80V-ig tizedesértékkel (1/10 V)

50V~	Jelzés a kifeszültség felső határának túllépésénél (ELV) váltófeszültségnél (Display)
120V==	Jelzés a kifeszültség felső határának túllépésénél (ELV) egyenfeszültségnél (Display)
+	Pluspolaritás (Display)
-	Minuszpolaritás (Display)

### 2. Működési leírás:

A DUSPOL® compact egy kétpólusú feszültségszteszter az IEC 61243-3 digitális kijelzővel. A feszültségszteszter bővíteni még egy mérőrész- és kijelzőláglájt, továbbá egy fázis- és forgásirány-mutatót tartalmaz. Ezekhez a funkcióhoz szükséges feszültséget a készülékbe épített (2x Micro LR03/ AAA) biztosítja. A fázis a külső vezetőn és a fáziskötetési irány egy hárómázas hálózatban csak földelt nullájú váltófeszültségnél lehetséges.

A készülék egyen- és váltófeszültség ellenőrzéséhez készült 5 V-tól AC 500 V ig (váltófeszültség) és 1,5 V-tól DC 750 V-ig (egyenfeszültség) levő tartományban. A műszerrel az egyenfeszültség poláritását is ellenőrizhetjük.

Afeszültségszteszter két, L1 **A**, és L2 **B** ellenőrzésből, valamint egy összekötő kábelból **1** áll. Az ellenőrzés L1 **A** egy kijelzőablakkal van ellátva LCD-Display **2**. Mindkét ellenőrzésben nyomógombok találhatók **3**. 6 V-os feszültségtől a készülék automatikusan bekapcsol. Egy 6 V alatti feszültséggelőrzéskor nyomjuk meg az ellenőrzésben L2 **B** levő nyomógombot **3**, amivel bekapcsoljuk a készüléket. A feszültségmérő csak helyesen elhelyezett és töltött állapotú telepekkel (ellenőrzés L1) működik. A Display a feszültséget 5 V-tól AC 500 V-ig és 1,5 V-tól DC 750 V-ig tényleges feszültségtartományban mutatja ki. A kifeszültség határának nullápolás (ELV, AC 50 V, DC 120 V) a Display kiegészítésként mutatja. A két nyomógomb együttes nyomása egy kisebb belső ellenállást hoz létre.(méréselő a induktív) és kapacitás feszültséget. Továbbá tartalmaz egy vibrációs motor, ami a feszültségre van kötve. Kb. 200 V-tól működésbe. Emelkedő feszültség növeli a fordulatot és a vibrációt úgy, hogy a készülék tartott ellenőrzés L2 és **B** rezgésből felbecsülhető a feszültség körülbelüli értéke (pl. 230 V/ 400 V). Az ellenőrzés tartama a készülék alacsony belső ellenállásával (terhelés ellenőrzése), a mért feszültség erősséggel függ. Hogy a készülék ne melegedjen túl, egy termikus védémmel van ellátva. Ez a vedelem vonatkozik a vibrációs motor fordulatára is. A mérőpontmegvilágítás a bekapcsolt műszer L1 **A** mérőegységen levő nyomógomb **3** megnyomásával történik. Ezt követi a fényerősségek viszonyítva egy automatikus kapcsolás az LCD háttérmegvilágításhoz.

### Hold-működés

Ha egy feszültségmérésnél az ellenőrzés L1 **A** nyomógombjával **3** megnyomja és nyomja tartja akkor az utolsó mérés eredménye villogva jelenik meg. A műszer az egységtől elvethető és a mérés leolvasható (DATA-HOLD). A nyomógomb elengedésével törlődik az adat.

### A kijelzés

A kijelzőmező egy LCD ablakból áll, amin a következő kijelzések jelenhetnek meg: a kifeszültség felső határának túllépése (ELV) **4**, a fázis, a fázisforgási irány **5** és **6**, a pontos feszültségtérítő **7**, az egyenfeszültség polaritása **8** és **9** valamint egy jelzés a lemerülő elemekről **10**. A mérőstártomány a lépcsőzetes feszültségméréshez automatikusan beállított. 80 V-ig az érték egy tizedesjellel, ennél nagyobb értékeknel tizedes jel nélkül jelenik meg.

### 3. Működésellenőrzés

- A feszültségszteszter csak 5 V és 500 V AC (váltóáram), valamint 1,5 V és 750 V DC (egyenáram) névleges feszültségtartomány között működik!
- A feszültségszteszter nem tartja a feszültségtartományt az ellenőrzésben L2 **B** műrőtökéssel!
- A feszültségszteszter nem tartja 30 másodpercnel tovább feszültség alatt. (a maximálisan megengedett bekapcsolási idő 30 mp.)!
- Használata előtt ellenőrizze a kifeszültség működését!
- Az ellenőrzések aktivitása (önenellenőrzés)
  - Kapcsolja be a feszültséggelőrzőt az ellenőrzésben L2 **B** nyomógombjával és tartsa azt benyoma minden jelzést mutatnia kell (LCD-kijelző ellenőrzése).
  - Kb. 2 másodperc mulva egy feszültségtérítő >1 V jelenik meg (a mérőrendszer ellenőrzése)
  - ezután zárjuk rövidre a két ellenőrzés érintkezőelektrodáit **1**, a feszültségtérítéknél 0,0 V-ot kell mutatnia (a kábeles összekötések

### ellenőrzése)

- kb 1 másodperc műlva bekapsol a mérőrész és LCD-kijelző háttérláglájt (a világítás és az összekötés ellenőrzése).
  - Ellenőrizze az összes funkciót ismert feszültséggörögökön!
  - Az egyenfeszültség ellenőrzéséhez pl. egy auto alkalmatort
  - A váltófeszültség ellenőrzéséhez pl egy 230 V-os konnektor
  - Ha szükséges, cserélje ki az elemeket
- Ne használja a készüléket, ha nem működik minden funkció tökéletesen!

### 4. Váltófeszültség ellenőrzése

- A feszültségszteszter csak 5 V és 500 V AC (váltófeszültségek) között használható!
- A feszültségszteszter nem tartja 30 másodpercnel tovább 500 V feszültség alatt. (a maximálisan megengedett bekapcsolási idő 30 mp.)!
- A műszer használata közben csak a szigetelt markolatnál fogja meg! **A** és **B** az ellenőrzésben L1 és L2.
- Helyezze az ellenőrzészek **A** és **B** érintkezőtökéit **1** az ellenőrzendő részre.
- A feszültségszteszter 5 V-tól 100%-ban kapcsol be és kumulája a Displayen a feszültségtérítéket
- Az LCD-kijelzőben **2** a háromsájmegyes kijelzés **7** mutatja a feszültségtérítéket.
- A két nyomógomb **3** együttes nyomásával az ellenőrzésben L2 **B**, kb. 200 V feszültségtől működésbe lép a beépített vibrációs motor. Növekvő feszültséggel emelkedik a motor fordulatszámát.

Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a műszer használata közben csak a szigetelt markolatnál fogja meg az ellenőrzésben L1 **A**, és L2 **B**, ne takarja le a kijelzőt és ne érintse az érintkezőtökéket!

### 5. Egyenfeszültség polaritásának ellenőrzése

- Legalább 6 V-os feszültségszöntő a mérőműszer automatikusan bekapcsol és mutatja a Displayen a feszültségtérítéket.
- 6 V alatti feszültséggelőrzéskor nyomjuk meg az ellenőrzésben L2 **B** levő nyomógombot **3** amivel bekapcsoljuk a készüléket.
- Egy + **8** illetve egy - **9** jelzés mutatja a mért egyenfeszültség polaritását. A mérőrész **A** fekszik a kumulátor a kijelzőtől!

Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a műszer használata közben csak a szigetelt markolatnál fogja meg az ellenőrzésben L1 **A**, és L2 **B**, ne takarja le a kijelzőt és ne érintse az érintkezőtökéket!

### 6. Hárómázas hálózat fáziskötetési irányának ellenőrzése

- Feszültséggelőrzés csak 12 V és AC 500 V (váltófeszültség) között használható!
- Névleges feszültségtartomány (feszültségszöntő A): 5 V-tól AC 500 V-ig (váltófeszültség) és 1,5 V-tól DC 750 V-ig (egyenfeszültség)
- Belső ellenállás, mérőkörön: 440 kΩ, parallel 4,7 nF (2,35 nF)
- Belső ellenállás, terhelési körön – minden nyomógomb nyomva! ca. 3,7 kΩ...150 kΩ)
- Áramfelvétel, mérőkörön: max. I<sub>b</sub> 3,5 mA (500 V AC)/ 1,7 mA (750 V DC)
- Áramfelvétel, terhelési körön – minden nyomógomb nyomva!: I<sub>b</sub> 0,2 A (750 V)
- Polaritáskijelzés: LCD Symbol +; - (Kijelzőmarkolat = Pluspolaritás)
- Feszültséjkijelzés lépcsozettel nélküli: 1,5 ill. 5 - 750 V, kijelző magassága 7 mm
- Feszültségtartomány I: kb. 80.0 V-ig (88,8)
- Feszültségtartomány II: kb. 80 V-tól (888)
- max. kijelzéseltérés: > 5 - 750 V ± 2 % Feszültségtartomány (I-II)

20 - 150 Hz frekvenciártartomány f: 0 - 150 Hz Fázis- és forgásiránykijelzés: 50/ 60 Hz

Fázis- és forgásiránykijelzés: ≥ U<sub>b</sub> 230 V

Vibrációs motor, Indulás: ≥ U<sub>b</sub> 230 V

max. engedélyezett bekapcsolási idő: ED = 30 mp (max. 30 másodperc), 240 mp szünet

Készülék bekapcsolása (automatikus): ≥ 6 V mért feszültségtől

Készülék bekapcsolása (kézi) a mérőnyel L2 **B** nyomógombjával **3** (≤ 6 V mért feszültsége)

A készülék bekapcsolási ideje: 10 másodperc, ha nem érézkel mért feszültséget

Mérőhelymegvilágítás (30 cm-en belül): 10 Lux

Fogyasztás feszültséggelendítésnél: 3,1 mA

Fogyasztás kijelzőablak meglvilágításánál: 10 mA

Beépített ellenőrzés: Indítás a mérőnyel L2 **B** nyomógombjával **3**, vagy a két mérőelektróda kisidejű rövidre zárasával.

Telepek: 2 x Micro, LR03/ AAA (3V)

Súly: kb. 200 g

Összekötő vezeték hossza: ca. 900 mm

Használáti és tárolási hőmérséklet: -10 °C bis +55 °C (Klimakategória N)

Relatív légnedvesség: 20 % bis 96 % (Klimakategória N)

Visszakapcsolási idő (thermikus védelem):

Feszültség Idő

230 V 30 mp

400 V 9 mp

750 V 2 mp

### 7. Telepek cseréje:

A készüléket nyitott teleptartó doboznál ne tegye feszültség alá!

DUSPOL® digital plus energiaellátásához két, a készülékebe beépített telep, Typ Micro (LR03/ AAA) szükséges. Az elemcserét akkor kell végrehajtani, ha a Displayen megjelenik a "□" jelzés (Lemérőtű elem) **10**. Ez akkor következik be, ha az elemek feszültsége kisebb mint 2,75 V. Ha az elemek feszültsége 2,5 V alá esik, a telepkijelző villogni




# DUSPOL® digital plus

T-Nr. 756155/07/2003

**BENNING**

- DE Bedienungsanleitung
- GB Operating manual
- F Mode d'emploi
- E Manuel de instrucciones
- BG Инструкция за експлоатация
- CZ Návod k použití zkoušečky
- DK Brugsanvisning
- FIN Käyttöohje
- GR Οδηγίες χρήσεως
- H Használati utasítás



- Istruzioni per l'uso
- LT Naudojimosi instrukcija
- N Bruksanvisning
- NL Gebruiksaanwijzing
- PL Instrukcja obsługi
- RUS Инструкция по эксплуатации
- S Bruksanvisning
- YU Priručnik za upotrebu

## LT Naudojimosi instrukcija DUSPOL® digital plus

Prieš pradėdami naudotis itampos indikatoriumi DUSPOL® digital plus, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją. Visuomet laikykite savo saugos reikalavimų!

Turinys:

1. Saugos reikalavimai
2. Itampos indikatoriaus veikimo aprašymas
3. Itampos indikatoriaus veikimo kontrolė
4. Kaip nustatyti kintamosios srovės itampa
- 4.1 Kaip patikrinti fazę, esant kintamosios srovės itampai
5. Kaip nustatyti nuolatinės srovės itampa
- 5.1 Kaip nustatyti poliškumą, esant nuolatinės srovės itampai
6. Kaip nustatyti fazų seką, esant trifaziam elektros tinklui
7. Baterijų keitimas, baterijų itampos indikacija
8. Bendri nurodymai apie priežiūrą
9. Techniniai duomenys

### 1. Saugos reikalavimai

- Itampos indikatoriu laikykite tik už izoliuotų rankenelių **A** ir **B**. Nielieskite kontaktinių elektrodų (matavimo jutiklių) **1**!
- Prieš pat naudodamiesi itampos indikatoriumi, patikrinkite, ar jis tinkamai veikia (žr. 3 skyrelį)! Jei displejus nerodo kurios nors funkcijos ar kelių funkcijų, arba jei itampos indikatorius neparaštas naudotis, juo naudoti negalima (IEC 61243-3).
- Itampos indikatorius (itampos klasė A) yra skirtas naudotis tik tais atvejais, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (DC). Indikatoriumi galima nustatyti poliškumą, esant nuolatinės srovės itampai.
- Itampos indikatoriu sudaro matavimo jutikliai **L1** **A** bei **L2** **B** ir jungimo kabelis **1**. Jutiklyje **L1** **A** yra įrengtas skystakristalis displejus **2**. Abiejose matavimo jutikliuose yra mygtukai **3**. Kai itampa yra 6 V ar didesnė, indikatorius įsijungia automatiškai. Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės). Displejus papildomai nurodomas iš rodomos srovės reikšmės (ELV, AC 50 V, DC 120 V) peržengimas.
- Nuspaudus abu mygtukus, indikatorius persijungia į žemesnę vidinę varžą (sumažina induktivinę ir turinę itampą). Be to, tame yra įmontuotas su itampa veikiančių vibracinių variklių (variklis su išcentriniu svoreliu). Kai itampa yra apie 200 V ar didesnė, šis variklis ima veikti. Itampai kylant, variklio greitis ir vibravimas taip pat didėja, todėl papildomai naudojant matavimo jutiklio **L2** **B** rankenelę, itampos reikšmę galima nustatyti apytiksliai (pvz., 230/400 V). Esant žemesnei vidinei prietaisai varžai (tinkrinimas su apkrova), matavimo trukmė priklauso nuo matuojamos itampos dydžio. Kad itampos indikatorius per daug neįkaistų, tame yra įrengta termoizoliacinės apsaugos įtaisai (atbulinė kontrolė). Veikiant atbulinės kontrolės įtaisai, vibracinių variklių greitis sumažėja.
- Matavimo rodmenų apšvietimą galima jungti mygtuko **3** ant tikrinimo antgalio **L1** **A** paspaudimui, kai prietaisais yra įjungtas. Prieklausomai nuo šviestos, LCD apšvietimas įsijungia automatiškai.
- Duomenų užalkymo funkcija.

Simbolis	Reikšmė
	Prietaisas ar įrenginys yra skirtas darbui su itampa
	Spaudžiamas mygtukas
	Kintamoji srovė (AC)
	Nuolatinė srovė (DC)
	Nuolatinė ir kintamoji srovė (DC ar AC)
	Fazų sekų pagal laikrodžio rodyklę, fazų sekos indikacija (displejuje)
	Fazų sekų prieš laikrodžio rodyklę, fazų sekos indikacija (displejuje)
	Fazų sekos indikacija. Fazų sekų nurodoma tik esant 50 arba 60 Hz dažniui ir įžemintam tinklui
	Baterijos simbolis. Jis pasirodo displejėje tuomet, kai baterija yra per daug išskrovusi

- Itampos indikatoriumi galima naudoti tik esant nominalios itampos diapazonui nuo 5 V iki 500 V (AC) / nuo 1,5 V iki 750 V (DC)!

- Niekada neprijunkite itampos indikatoriaus prie itampos ilgesniams laikui nei 30 sekundžių (ilgiausia leista veikimo trukmė yra 30 s)!
- Prieš pat naudodamiesi itampos indikatoriumi, patikrinkite, ar jis neprakeičiajų veikai!
- Užakyvinkite prietaiso savaiminės patikros funkciją:

  - įjunkite indikatoriu spausdami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką ir laikykite ji nuspause;
  - turi pasirodyti visi segmentai (skystakristalio displejės patikra);
  - maždaug po 2 sekundžių displejus parodo itampos reikšmę, didesnę nei 1 V (matavimo sistemos patikra);
  - po to su jutikliu kontaktiniu elektrodais **1** atlikite trumpą jungimą; itampos rodmuo turi būti 0 V (kabelio jungties patikra);
  - maždaug po 1 sekundės įsijungia matavimo taško ir displejus apšvietimas (kabelio jungties ir apšvietimo patikra).

- Patikrinkite visas funkcijas, naudodamiesi jums žinomos itampos šaltiniu.
- Matuodami DC itampą, naudokite, pavyzdžiu, akumulatorinę bateriją.
- Matuodami AC itampą, naudokite, pavyzdžiu, 230 V lizdu.
- Jei reikia, pakeiskite baterijas.


### 2. Veikimo aprašymas

- DUSPOL® digital plus – tai dvieju polių itampos indikatorius, atitinkantis standartą IEC 61243-3, su skaitmeniniu displejiumi. Šiame indikatoriu yra papildomai įdiegtos matavimo taško apšvietimo, displejaus apšvietimo ir fazės bei fazų sekos indikacijos funkcijos. Kad veiktu šios funkcijos, į itampos indikatoriu būtina įdėti baterijas (2 x micro LR03/ AAA). Indikatorius gali nustatyti išorinių laidininkų fazę ir trifazio tinklo fazų seką tik tuomet, kai neutralė yra įžeminta.
- Šis indikatorius yra skirtas nuolatinės ir kintamosios srovės (DC ir AC) itampai matuoti, kai itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (AC) arba nuo 1,5 V iki 750 V (DC). Indikatoriumi galima nustatyti poliškumą, esant nuolatinės srovės itampai.
- Itampos indikatoriu sudaro matavimo jutikliai **L1** **A** bei **L2** **B** ir jungimo kabelis **1**. Jutiklyje **L1** **A** yra įrengtas skystakristalis displejus **2**. Abiejose matavimo jutikliuose yra mygtukai **3**. Kai itampa yra 6 V ar didesnė, indikatorius įsijungia automatiškai. Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami nustatyti itampa, tvirtai suimierte itampos indikatoriu už rankenelių **A** ir **B**.
- Niekada neprijunkite itampos indikatoriaus prie itampos ilgesniams laikui nei 30 sekundžių (ilgiausia leista veikimo trukmė yra 30 s)!
- Itampos indikatorius reikiama veikia tik apie 200 V ar didesnė, matuavimo jutiklio **L1** **A** yra įrengtas skystakristalis displejus **2**. Abiejose matavimo jutikliuose yra mygtukai **3**. Kai itampa yra 6 V ar didesnė, indikatorius įsijungia automatiškai. Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami nustatyti itampa, tvirtai suimierte itampos indikatoriu už rankenelių **A** ir **B**.
- Niekada neprijunkite itampos indikatoriaus prie itampos ilgesniams laikui nei 30 sekundžių (ilgiausia leista veikimo trukmė yra 30 s)!
- Itampos indikatorius reikiama veikia tik apie 200 V ar didesnė, matuavimo jutiklio **L1** **A** yra įrengtas skystakristalis displejus **2**. Abiejose matavimo jutikliuose yra mygtukai **3**. Kai itampa yra 6 V ar didesnė, indikatorius įsijungia automatiškai. Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos indikatorius atitinka saugos klasę IP 64, todėl juo galima naudoti ir drėgno aplinkoje (jis skirtas naudoti ir lauko salygomis).
- Norédami išmatuoti itampa, mažesnę nei 6 V, iunkite indikatoriu trumpai paspaudami matavimo jutiklio **L2** **B** mygtuką **3**. Itampos indikatorius reikiama veikia tik tuomet, kai baterijos (jutiklyje **L1**) yra tinkamos naudoti ir teisingai įstotyti. Displejus **2** nurodo itampos dydį, kai nominalios itampos diapazonas yra nuo 5 V iki 500 V (kintamosios srovės) arba nuo 1,5 V iki 750 V (nuolatinės srovės).
- Nesinaudokite itampos indikatoriumi, kai baterijų skyrelį atidarytas!
- Itampos ind



**D** Bedienungsanleitung  
**GB** Operating manual  
**F** Mode d'emploi  
**E** Manuel de instrucciones  
**BG** Инструкция за експлоатация  
**CZ** Návod k použití zkoušecí  
**DK** Brugsanvisning  
**FIN** Käyttöohje  
**GR** Οδηγίες χρήσεως  
**H** Használati utasítás

**I** Istruzioni per l'uso  
**LT** Naudojimosi instrukcija  
**N** Bruksanvisning  
**NL** Gebruiksaanwijzing  
**PL** Instrukcja obsługi  
**RUS** Инструкция по эксплуатации  
**S** Bruksanvisning  
**YU** Priručnik za upotrebu



## NL

### Gebruiksaanwijzing DUSPOL® digital plus

Voor dat u de spanningstester DUSPOL® digital plus in gebruik neemt: Lees eerst de gebruiksaanwijzing a.u.b. en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

#### Inhoudsopgave:

- Veiligheidsvoorschriften
- Functiebeschrijving van de spanningstester
- Testen van de functies van de spanningstester
- Zo meet u wisselspanningen
- Zo meet u gelijkspanningen
- Zo meet u de draaiveldrichting van een draaistroomnet
- Vervanging van de batterijen, weergave van batterijspanning
- Algemeen onderhoud
- Technische gegevens

#### 1. Veiligheidsvoorschriften

- Apparaat bij het meten alleen vasthouden aan de geïsoleerde handgrepen **A** en **B** en de contactelektronen (meetpennen) **1** niet aanraken.
- Vóór het gebruik: spanningstester testen op de functies (zie paragraaf 3). De spanningstester mag niet worden gebruikt als de functie bij één of meerdere weergaven uitvalt of als er helemaal niets weergegeven wordt (IEC 61243-3).
- De spanningstester (spanningsklasse A) mag alleen worden gebruikt in spanningsbereiken van 5 V tot AC 500 V / 1,5 V tot DC 750 V. Het apparaat niet gebruiken met open batterijvak.
- De spanningstester voldoet aan de beschermingsklasse IP 64 en mag daarom ook onder vochtige omstandigheden worden gebruikt (uitvoering voor buitengebruik).
- Bij het meten de spanningstester alleen volledig aan de handgrepen **A** en **B** vasthouden.
- De spanningstester nooit langer dan 30 seconden aan spanning leggen. (maximaal toelaatbare inschakeltijd ED = 30 sec.).
- De spanningstester werkt alleen goed bij omgevingstemperaturen van -10 °C tot +55 °C bij een luchtvochtigheid van 20 % tot 96 %.
- De spanningstester mag niet gedemonteerd worden.
- De spanningstester moet beschermend worden tegen vuil en beschadigingen van de behuizing e.d.
- De spanningstester moet droog worden gewaard.
- Om verwondingen en ontlading van de batterijen te voorkomen moet, na gebruik van de spanningstester, het meegeleverde afdekkapje op de contactelektronen worden geplaatst.

#### Let op:

Na maximale belasting (d.w.z. na een meting van 30 seconden aan AC 500 V / DC 750 V) moet een pauze van 240 seconden (4 min.) worden aangehouden. Op het apparaat zijn internationale symbolen aangebracht voor weergave en bediening.

#### HOLD-functie

Wort tijdens een spanningsmeting de druktoets **3** op de testhandel L1 **A** ingedrukt en ingedrukt gehouden, dan wordt de laatste gemeten waarde knipperend weergegeven. De spanningstester kan van het meetpunt worden afgenomen en worden uitgelezen (DATA-HOLD). Wissen geschiedt door het loslaten van de druktoets.

#### Het afleesvenster

Het afleesvenster **2** bestaat uit een LCD-display. In dit display worden de overschrijding van de bovenste grenswaarden van laagspanningen (ELV) **4**, de fase, de draaiveldrichting **5** en **6**, de exacte spanningswaarde **7**, de polariteit bij gelijkstroom als ook een symbool voor te lage batterijspanning aangegeven. Het meetbereik voor de traploze spanningsmeting wordt automatisch ingesteld. Tot ca. 80 V wordt de waarde met een decimaalpunt aangegeven. Bij hogere waarden vervalt deze decimaalpunt.

#### 3. Testen van de functies.

- De spanningstester mag alleen worden gebruikt in een spanningsbereik van 5 V tot AC 500 V / 1,5 V tot DC 750 V.
- Spanningstester nooit langer dan 30 seconden aan spanning leggen (maximaal toelaatbare inschakeltijd ED =

<b>⚡</b>	Symbol voor faseaanduiding
<b>88.8</b>	Spanningswaarde als digitale weergave, tot ca. 80 V met decimaalpunt (1/10 V)
<b>50V~</b>	Symbol voor overschrijding van de bovenste grenswaarde voor laagspanning (ELV) bij wisselspanning (in display).
<b>120V---</b>	Symbol voor overschrijding van de bovenste grenswaarde voor laagspanning (ELV) bij gelijkspanning (in display)
<b>+</b>	Pluspolariteit (in display)
<b>-</b>	Minpolariteit (in display)

#### 2. Functiebeschrijving

De DUSPOL® digital plus is een tweepolige spanningstester volgens IEC 61243-3 met digitale weergave. Ter aanvulling beschikt de spanningstester over een meetpunt- en displayverlichting, alsook een fase- en draaiveldrichtingsaanduiding. Voor al deze functies heeft de spanningstester twee ingebouwde batterijen nodig (2 x micro LR 03/ AAA). Vaststelling van fase van buitengeleiders en draaiveldrichting van een draaistroomnet is alleen mogelijk als het sterpunkt geraakt is. Het apparaat is geschikt voor metingen van gelijk- en wisselspanningen van 5 V tot AC 500 V / 1,5 V tot DC 750 V. Ook kunnen met dit apparaat bij gelijkstroom polariteitsTests worden gedaan. De spanningstester bestaat uit de testhandels L1 **A** en L2 **B** en een verbindingskabel **10**. Testhandel L1 **A** heeft een afleesvenster (LCD-display) **2**. Beide testhandels zijn voorzien van een druktoets **3**. Vanaf een spanning van 6 V schakelt het apparaat zichzelf in. Bij spanningstests onder 6 V moet de spanningstester door een druk op de toets **3** in testhandel L2 **B** worden ingeschakeld. Goede werking van het apparaat is alleen gegarandeerd bij goed geïnstalleerde batterijen in testhandel L1 **A**. In het display **2** kunnen spanningen worden weergegeven in een bereik van 5 V tot AC 500 V / 1,5 V tot DC 750 V. Overschrijding van de grenswaarde van laagspanningen (ELV, AC 50 V en DC 120 V) wordt ook in het display aangegeven. Door op beide druktoetsen te drukken wordt naar een lagere interne weerstand geschakeld (onderdrukking van inductieve en capacitatieve spanningen). Hierbij wordt dan ook een vibratiemotor (motor met onbalans) op de spanning aangesloten. Vanaf ca. 200 V wordt deze dan in gang gezet. Met een stijgende spanning wordt ook het toerental en dus de vibratie verhoogd, zodat aan de hand van het houvast van testhandel L2 **B** een globale inschatting kan worden gemaakt van de spanningshoogte (bijv. 230 V / 400 V). De duur van een meting met lagere interne weerstand van het apparaat (lastmeting) is afhankelijk van de hoogte van de te meten spanning. Omdat het apparaat niet ontoelaatbaar warm zal worden is een thermische beveiliging ingebouwd (reductieregeling). Bij deze spanningsreductie gaat ook het toerental van de vibratiemotor terug.

Let er onvoorwaardelijk op, dat u de spanningstester alleen vasthouwt aan de geïsoleerde handgrepen van de testhandels L1 **A** en L2 **B**, het afleesvenster niet afdekt en dat u niet in aanraking komt met de contactelektronen. Bij wisselspanning vanaf 5 V worden in het display het plus- (**+**) en minus-symbool (**-**) zichtbaar. Bovendien wordt de meetwaarde in een 3-cijferige aanduiding weergegeven.

**Opmerking:**  
De weergave in het LCD-display **2** kan beïnvloed worden door ongunstige lichtomstandigheden.

#### 4.1 Zo meet u de fase bij wisselspanning.

- Spanningstester alleen gebruiken in een spanningsbereik van 5 V tot AC 500 V.
- Fasetst is mogelijk in een geaard net vanaf 230 V.
- Omvat volledig beide handgrepen **A** en **B** van de testhandels L1 **A** en L2 **B** (lekstroom bij fasetst via testhandel L2 **B**).
- Schakel de spanningstester in door een korte druk op de druktoets **3** op de testhandel L2 **B** (blijft ca. 10 seconden ingeschakeld). Bij een ingeschakeld apparaat laat het de melding "0,0" zien!
- Leg de contactelektronen **1** van de meetpennen **A** en **B** aan de te meten onderdelen van de installatie.
- Spanningstester nooit langer dan 30 seconden aan spanning leggen (maximaal toelaatbare inschakeltijd ED = 30 sec.).

Let er onvoorwaardelijk op, dat bij de éénpolige test (fasetmeting) de contactelektronen van testhandel L1 **A** en L2 **B** niet wordt aangeraakt.

Als in het display van de LCD-weergave **2** het symbool "**l**" verschijnt ligt aan het nu gemeten onderdeel de fase van een wisselspanning.

**Opmerking:**

De weergave in het LCD-display **2** kan worden beïnvloed door ongunstige lichtverhoudingen, beschermende kleding en isolerende arbeidsomstandigheden.

#### 5. Zo meet u gelijkspanningen

- Spanningstester alleen gebruiken in een

#### 30 sec.:

- Direct voor gebruik de spanningstester controleren op functies.
- Activering van de spanningstester
  - de spanningstester inschakelen via een druk op de toets **3** in testhandel L2 **B** en deze ingedrukt houden.
  - Alle segmenten moeten hun functie weergeven (test van de LCD weergave).
  - Na ca. 2 seconden wordt een spanningswaarde aangegeven > 1 V (test van het meetstelsel).
  - Hierna de contactelektronen **1** van de beide meetpennen met elkaar kortsluiten. De spanningswaarde moet met 0,0 V aangegeven worden (test van kabelverbinding).
  - Na ca. 1 seconde wordt de meetpunt en LCD-displayverlichting ingeschakeld (test van kabelverbinding en verlichting).
  - Alle functies controleren aan bekende spanningsbronnen.
  - Gebruik bijv. een autoaccu voor de gelijkspanningstest.
  - Gebruik bijv. een 230 V wandcontactdoos voor de wisselspanningstest.
  - Vervang de batterijen indien nodig.

Gebruik de spanningstester niet, als niet alle functies foutloos werken. Controleer de functie van het LCD-display **2** door een éénpolige aansluiting van testhandel L1 **A** aan een buitengeleider (fase).

#### 4. Zo meet u wisselspanningen

- Spanningstester alleen gebruiken in een spanningsbereik van 1,5 V tot DC 750 V.
- Spanningstester nooit langer dan 30 seconden aan spanning leggen (maximaal toelaatbare inschakeltijd ED = 30 sec.).
- Omvat volledig de geïsoleerde handgrepen **A** en **B** van de testhandels L1 en L2.
- Leg de contactelektronen **1** van de meetpennen **A** en **B** aan de te meten onderdelen van de installatie.
- Bij een aanliggende spanning van minimaal 6 V wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt in het display de spanningswaarde weergegeven.
- Bij spanningstests onder 6 V kan de spanningstester worden ingeschakeld door even op de druktoets **3** in de testhandel L2 **B** te drukken.
- In het LCD-display **2** wordt door een 3-cijferige aanduiding **7** de spanningswaarde aangegeven.
- Bij bediening van beide druktoetsen **3** wordt in de testhandel L2 **B**, vanaf een aanliggende spanning van ca. 200 V, een vibratiemotor in gang gezet. Bij stijgende spanning wordt het toerental hoger.

Let er onvoorwaardelijk op, dat u de spanningstester alleen vasthouwt aan de geïsoleerde handgrepen van de testhandels L1 **A** en L2 **B**, het afleesvenster niet afdekt en dat u niet in aanraking komt met de contactelektronen.

#### 5.1 Zo meet u de polariteit bij gelijkspanning

- Spanningstester alleen gebruiken in een spanningsbereik van 1,5 V tot DC 750 V.
- Spanningstester nooit langer dan 30 seconden aan spanning leggen (maximaal toelaatbare inschakeltijd ED = 30 sec.).
- Omvat volledig de geïsoleerde handgrepen **A** en **B** van de testhandels L1 en L2.
- Leg de contactelektronen **1** van de meetpennen **A** en **B** aan de te meten onderdelen van de installatie.
- Bij een aanliggende spanning van minimaal 6 V wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt in het display de spanningswaarde weergegeven.
- Bij spanningstests onder 6 V kan de spanningstester worden ingeschakeld door even op de druktoets **3** in de testhandel L2 **B** te drukken.
- In het LCD-display **2** wordt door een 3-cijferige aanduiding **7** de spanningswaarde aangegeven.
- Bij bediening van beide druktoetsen **3** wordt in de testhandel L2 **B**, vanaf een aanliggende spanning van ca. 200 V, een vibratiemotor in gang gezet. Bij stijgende spanning wordt het toerental hoger.

Let er onvoorwaardelijk op, dat u de spanningstester alleen vasthouwt aan de geïsoleerde handgrepen van de testhandels L1 **A** en L2 **B**, het afleesvenster niet afdekt en dat u niet in aanraking komt met de contactelektronen.

#### 6. Zo meet u de draaiveldrichting van een draaistroomnet

- Spanningstester alleen gebruiken in een spanningsbereik van 5 V tot AC 500 V.
- Testen van de draaiveldrichting is mogelijk vanaf 230 V wisselspanning (fase tegen fase) in een geaard draaistroomnet.
- Omvat volledig de handgrepen **A** en **B** van de testhandels L1 en L2. (Lekstroom bij testen van de draaiveldrichting via testhandel L2 **B**).
- Leg de contactelektronen **1** van de meetpennen **A** en **B** aan de te meten onderdelen van de installatie.
- Bij een aanliggende spanning van minimaal 6 V wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt in het display de spanningswaarde weergegeven.
- Bij een aanliggende spanning van minimaal 6 V wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt in het display de spanningswaarde weergegeven.
- De 3-cijferige aanduiding moet de spanning van de buitengeleider (fase) aangeven.
- Spanningstester nooit langer dan 30 seconden aan spanning leggen (maximaal toelaatbare inschakeltijd ED = 30 sec.).

Bij het aanleggen van de beide contactelektronen (meetpennen) **1** aan twee in rechte draaiveldrichting aangesloten fasen van een draaistroomnet, geeft het LCD-display **2** een "**l**"-symbool (rechtsdraaiend) **6** aan. Zijn de twee fasen (buitengeleiders) niet in rechte draaiveldrichting aangesloten, wordt "**l**"-symbool (**linksdraaiend**) **5** aangegeven in het display. Bij meten van de draaiveldrichting is steeds een tweede meting ter controle vereist, maar nu met verwisselde contactelektronen. Bij deze tegentoonstelling moet in het display en een tegengestelde draaiveldrichting worden aangegeven. Geeft het apparaat in beide gevallen toch een rechtsdraaiend draaiveld aan, dan is de aarding te zwak.

**Opmerking:**

De weergave in het LCD-display **2** kan worden beïnvloed door ongunstige lichtverhoudingen, beschermende kleding en isolerende arbeidsomstandigheden.

#### 7. Vervanging van de batterijen

- Het apparaat met open batterijvak nooit aan spanning leggen. De energieverzorging van de DUSPOL® digital plus gebeurt door twee in het apparaat ingebouwde batterijen, type micro LR 03/ AA. Vervanging van de batterijen is nodig, als in het display het batterijsymbool "□" (zwakte batterij) **10** verschijnt. Dit gebeurt als de batterijspanning onder 2,5 V ligt. Valt de batterijspanning verder af tot onder de 2,5 V, gaat het batterijsymbool knipperen.

#### Weergave van de batterijspanning


Spanningstester inschakelen door even te drukken op de druktoets **3** in testhandel L2 **B**. Na ca. 10 seconden wordt de waarde van de batterijspanning gedurende 1 seconde aangegeven. (bijv. **229**)

#### Zo vervangt u de batterijen.

Maak met behulp van een passende schroevendraaier het batterijvak (naast de kabeluitgang) los door een kwartslag (90°) te draaien in de pijlrichting (tegen de klok in). De sleuf staat nu verticaal en het batterijvak kan met batterijen uit het apparaat worden getrokken. Neem de ontlaadde batterijen uit het batterijvak. Leg de nieuwe batterijen in de juiste poollichting (zie opschrift) in het batterijvak. Schuif het batter

D Bedienungsanleitung  
GB Operating manual  
F Mode d'emploi  
E Manuel de instrucciones  
BG Инструкция за експлоатация  
CZ Návod k použití zkoušečky  
DK Brugsanvisning  
FIN Käyttöohje  
GR Οδηγίες χρήσεως  
H Használati utasítás

I Istruzioni per l'uso  
LT Naudojimosi instrukcija  
N Bruksanvisning  
NL Gebruiksaanwijzing  
PL Instrukcja obsługi  
RUS Инструкция по эксплуатации  
индикатора напряжения  
S Bruksanvisning  
YU Priročnik za upotrebu



## PL Instrukcja obsługi DUSPOL® digital plus

Przed użyciem przyrządu DUSPOL® digital plus należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz bezwzględnie przestrzegać zasad jego bezpiecznego użytkowania.

### Spis treści:

- Zasady bezpiecznego użytkowania przyrządu**
- Opis przyrządu**
- Test przyrządu**
- Pomiar napięcia przemiennego AC**
- Kontrola napięcia fazowego AC**
- Pomiar napięcia stałego DC**
- Kontrola polaryzacji napięcia stałego DC**
- Kontrola następstwa faz w sieci trójfazowej**
- Wymiana baterii, wskaźnik napięcia baterii**
- Konservacja przyrządu**
- Dane techniczne przyrządu**

### 1. Zasady bezpiecznego użytkowania przyrządu

- Przyrząd należy trzymać tylko przez izolowane uchwyty A i B. Nie należy dotykać elektrod 1 (końcówek sond pomiarowych!).
- Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić poprawność działania przyrządu. Przyrząd nie może być używany, jeżeli jedna lub kilka funkcji wyświetlacza zanikają lub przyrząd nie jest przygotowany do pracy (IEC 61243-3)!
- Przyrząd jest klasy napięciowej A. Może mierzyć napięcia z zakresu 5 V – 500 V AC/ 750 V DC!
- Nie używać przyrządu z otwartym przedziałem baterijnym!
- Przyrząd ma stopień ochrony IP 64 i może być używany w wilgotnym środowisku (przeznaczony do użytku w terenie)
- W trakcie pomiarów przyrząd należy mocno trzymać za uchwyty A i B.
- Nie należy wykonywać pomiarów napięcia dłużej niż 30 s. Maksymalny dozwolony czas pracy = 30 s!
- Przyrząd pracuje poprawnie w zakresie temperatur od -10 °C do +55 °C przy względnej wilgotności powietrza 20 % - 96 %.
- Nie demontać przyrządu!
- Chronić obudowę przyrządu przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi!
- Przechowywać przyrząd w suchym pomieszczeniu.
- Chronić baterię przed uszkodzeniem oraz rozładowaniem przechowując elektrody sond pomiarowych w osobnych osłonach.

#### Uwaga:

Po maksymalnym obciążeniu przyrządu (np. pomiar w zakresie 500 V AC/ 750 V DC przez 30 s) następny pomiar może być wykonany nie wcześniej niż po 240 s!

Przyrząd jest oznaczony międzynarodowymi symbolami elektrycznymi oraz dodatkowymi oznaczeniami:

Symbol	Znaczenie
	Urządzenie lub sprzęt przeznaczony do pracy pod napięciem
	Przycisk
	Prąd przemienny (AC)
	Prąd stały (DC)
	Prąd stały i przemienny (DC i AC)
	Przycisk (ręczne wywoływanie); odczyty napięcia fazowe, następstwo faz A i B, dokładna wartość napięcia, polaryzacja napięcia stałego DC A i B oraz sygnalizacja zbyt niskie napięcie baterii.
	Następstwo faz zgodne z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
	Wskaźnik następstwa faz; wskazania następstwa faz tylko dla częstotliwości 50 Hz – 60 Hz względem przewodu zerowego sieci
	Slaba bateria
	Symbol polaryzacji baterii

#### Uwaga:

Nie dotykać elektrody sondy pomiarowej L2 B podczas kontroli napięcia fazowego!

Symbol "f" pojawiający się na wyświetlaczu 2 oznacza, że urządzenie jest podłączone do przewodu fazowego.

Uwaga:  
Obraz na wyświetlaczu LCD 2 może mieć gorszy kontrast z powodu złego oświetlenia, zastosowania odzieży ochronnej lub złej lokalizacji sondy pomiarowej.

#### 3. Test przyrządu

- Przyrząd mierzy napięcia znamionowe z zakresu 5 V + 500 V AC/ 1,5 V + 750 V DC!
- Nie należy wykonywać pomiarów napięcia dłużej niż 30 s. Maksymalny dozwolony czas pracy = 30 s!
- Sprawdzić poprawność działania przyrządu bezpośrednio przed użyciem!
- Przeprowadzić test przyrządu:

	Symbol obecności napięcia fazowego i wskaźnik następstwa faz (następstwo zgodne z kierunkiem ruchu wskazówek zegara)
	Woltomierz cyfrowy do napięcia ok. 80 V miejscem dziesiętnym (1/10 V)
	Przekroczenia górna granica niskiego napięcia przemiennego (ELV)
	Przekroczenia górna granica niskiego napięcia stałego (ELV)
	Polaryzacja dodatnia
	Polaryzacja ujemna

- Włączyć przyrząd przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku na sondzie pomiarowej L2 B.
- Na wyświetlaczu LCD muszą się pojawić wszystkie segmenty (test wyświetlacza LCD).
- Po ok. 2 s. wskazywane jest napięcie >1 V (test systemu pomiarowego).
- Następnie zewsząd ze sobą styki elektrod 1 obu sond pomiarowych, wskazywana wartość napięcia musi wynosić 0,0 (test kabla przyłączeniowego).
- Po ok. 1 s. punkt pomiarowy i wyświetlacz zostają podświetlone (test kabla przyłączeniowego i podświetlenia).
- Przeprowadzić test przy pomocy znanych źródeł napięcia
  - Dla napięcia stałego np.: akumulator samochodowy.
  - Dla napięcia przemiennego np.: gniazdko 230 V.
- Jeśli to konieczne usunąć baterie.
- W momencie naciśnięcia obu przycisków 3 przy napięciu zasilania ok. 200 V, następuje uruchomienie silniczka, znajdującego się wewnątrz sondy pomiarowej L2 B. Wraz ze wzrostem napięcia wzrasta także jego prędkość obrotowa.
- Przyrząd należy trzymać tylko przez izolowane uchwyty A i B. Nie należy dotykać elektrod 1!

- W momencie naciśnięcia obu przycisków 3 przy napięciu zasilania ok. 200 V, następuje uruchomienie silniczka, znajdującego się wewnątrz sondy pomiarowej L2 B. Wraz ze wzrostem napięcia wzrasta także jego prędkość obrotowa.
- Przyrząd należy trzymać tylko przez izolowane uchwyty A i B. Nie należy dotykać elektrod 1!
- W momencie naciśnięcia obu przycisków 3 przy napięciu zasilania ok. 200 V, następuje uruchomienie silniczka, znajdującego się wewnątrz sondy pomiarowej L2 B. Wraz ze wzrostem napięcia wzrasta także jego prędkość obrotowa.
- Przyrząd należy trzymać tylko przez izolowane uchwyty A i B. Nie należy dotykać elektrod 1!

### 5.1 Kontrola polaryzacji napięcia stałego DC

- Przyrząd mierzy napięcia znamionowe z zakresu 1,5 V + 750 V DC!
- Nie należy wykonywać pomiarów napięcia dłużej niż 30 s. Maksymalny dozwolony czas pracy = 30 s!
- W trakcie pomiarów przyrząd należy mocno trzymać za uchwyty A i B sond pomiarowych L1 i L2.
- Dołączyc styki elektrod 1 sond pomiarowych L1 A i L2 B do odpowiednich punktów pomiarowych.
- Jeśli mierzone napięcie wynosi co najmniej 6 V, przyrząd włącza się automatycznie i wskazuje wartość napięcia na wyświetlaczu.
- Dla napięć niższych niż 6 V przyrząd musi zostać włączony przez naciśnięcie na krótko przycisku na sondzie pomiarowej L2 B.
- Polaryzacja mierzonego napięcia wskazywana jest symbolami "+" 1 "-" 2. Wskazywana polaryzacja jest polaryzacją sondy pomiarowej L1 A.
- Przyrząd należy trzymać tylko przez izolowane uchwyty A i B. Nie zasłaniać sondy pomiarowej L1 A i L2 B! Nie zasłaniać wyświetlaca! Nie dotykać elektrod!

### 6. Kontrola następstwa faz w sieci trójfazowej

- Przyrząd mierzy napięcia znamionowe z zakresu 5 V + 500 V AC!

Kontrola następstwa faz możliwa jest tylko dla sieci uziemionej dla zakresu pomiarowego 230 V!

W trakcie pomiarów przyrząd należy mocno trzymać za uchwyty A i B sond pomiarowych L1 i L2.

Dołączyc styki elektrod 1 sond pomiarowych L1 A i L2 B do odpowiednich punktów pomiarowych.

• Jeśli mierzone napięcie jest obecne (6 V), przyrząd włącza się automatycznie i wskazuje wartość napięcia na wyświetlaczu.

• Obecność napięcia fazowego jest wskazywana na cyfrowym woltomierz 7.

• Nie należy wykonywać pomiarów napięcia dłużej niż 30 s. Maksymalny dozwolony czas pracy = 30 s!

Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol "f" 6, jeżeli elektrody 1 zostały dołączone do dwóch faz sieci trójfazowej o zgodnym następstwie faz.

W przypadku, gdy następstwo faz jest przeciwe na wyświetlaczu nie pojawi się symbol "f" 6. Kontrola następstwa faz zawsze wymaga dwóch pomiarów. Drugi pomiar należy wykonać podłączając odwrotnie sondy pomiarowe 1 do tych samych faz. Podczas drugiego pomiaru na wyświetlaczu powinien pojawiać się symbol odwrotny. Jeżeli jednak podczas obu pomiarów pojawia się ten sam symbol, oznacza to, że rezystancja uziemienia jest za duża.

Uwaga:

Obraz na wyświetlaczu LCD 2 może mieć gorszy kontrast z powodu złego oświetlenia, zastosowania odzieży ochronnej lub złej lokalizacji sondy pomiarowej.

Uwaga:  
Obraz na wyświetlaczu LCD 2 może mieć gorszy kontrast z powodu złego oświetlenia, zastosowania odzieży ochronnej lub złej lokalizacji sondy pomiarowej.

### 7. Wymiana baterii, wskaźnik napięcia baterii

Nie używać przyrządu do pomiarów napięć z otwartym przedziałem baterijnym!

Przyrząd DUSPOL® digital plus jest zasilany z dwóch baterii LR03/ AAA. Wymiana baterii jest konieczna, jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol "f" 6, oznaczający słabą baterię 10. Pojawia się on przy napięciu baterii niższym niż 2,75 V. Jeśli napięcie baterii spadnie do ok. 2,5 V symbol pulsuje.

#### Pomiar napięcia baterii:

Włączyć przyrząd przez krótkie naciśnięcie przycisku na sondzie pomiarowej L2 B. Po ok. 10 s. na wyświetlaczu przez ok. 1 s. pojawi się wartość napięcia baterii. (np. 2,29)

### Wymiana baterii:

Przy użyciu śrubokręta otworzyć przedział baterijny (obok upustu kabla), wykonując obrót o ¼ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Uchwyt baterii jest teraz w położeniu pionowym i przedział baterijny może zostać wyjęty. Usunąć rozładowane baterie i założyć nowe zgodnie z zaznaczoną polaryzacją. Włożyć przedział baterijny z powrotem do przyrządu i zamknąć go przekręcając o ¼ zgodnie z ruchem wskazówek zegara (uchwyt baterii musi być w położeniu pionowym). Należy upewnić się, że uszczelka O jest nieuszkodzona. W razie potrzeby należy wymienić ja.

#### Utylizacja baterii:

Nie wyrzucać baterii do śmiecinika. Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu zużytych baterii do odpowiedniego zakładu zajmującego się utylizacją baterii. Unikać używania baterii zawierających niebezpieczne substancje!

### 8. Konservacja przyrządu

Obudowę przyrządu należy czyścić czystą i suchą ściereczką. Można zastosować specjalne materiały czyszczące. Nie używać rozpuszczalników i/ lub materiałów ściernych. Należy sprawdzić czy nie jest zanieczyszczony przedział baterijny oraz styki uchwyty baterii przez wyciekający elektrolit baterii. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wyciekami elektrolitu należy usunąć taką szmatką.


W przypadku zużycia lub uszkodzenia uszczelki O przedziału baterijnego, przyrząd nie spełnia wymagań dotyczących danej klasy ochrony (ochrona przed pylem i wilgocią). Należy niezwłocznie wymienić uszczelki.

Uszczelkę można zamówić w firmie BENNING. Nr kat. 772871. Zaleca się, aby nowa uszczelka O była posypana tańkiem lub posmarowana wazelina techniczną. Ulatwi to otwieranie i zamknięcie przedziału baterijnego.

### 9. Dane techniczne przyrządu

- Wytyczne dla dwubiegowych mierników napięcia: IEC 61243-3
- Stopień ochrony IP 64, IEC 60529 (DIN 40050), przyrząd takie do użytku w terenie!
- Przyrząd wykonyany w klasie napięciowej A. Znamionowy zakres napięciowy: 5 V-500 V AC/ 1,5 V - 750 V DC
- Rezystancja wewnętrzna, obwód pomiarowy: 440 kΩ, równolegle 4,7 nF (2,35 nF)
- Rezystancja wewnętrzna, obwód obciążenia - oba przyciski naciśnięte: ok. 3,7 kΩ... (150 kΩ)
- Pobór prądu; obwód pomiarowy: maks.  $I_{max} = 3,5 \text{ mA}$  (500 V AC)/ 1,7 mA (750 V DC)
- Pobór prądu; obwód obciążenia - oba przyciski naciśnięte:  $I_{load} = 0,2 \text{ A}$  (750 V)
- Wskaźnik polaryzacji: +; - (wskażany uchwyty polaryzacji dodatnia)
- Wskażany napięcie 1,5 V lub 5 V – 750 V, wysokość cyfr 7mm
- Zakres napięciowy I: do 80 V (88,8)
- Zakres napięciowy II: powyżej 80 V (888)
- Maks. błąd pomiaru:  $> 5 \text{ V} - 750 \text{ V} \pm 2\%$  Zakres napięciowy (I-II)  $f = 20 - 150 \text{ Hz}$  oraz dla napięć stałych ELV  $U_n = 15\%$
- Zakres częstotliwości znamionowej  $f = 0 \dots 150 \text{ Hz}$ ,  $f = 50 / 60 \text{ Hz}$  - Kontrola napięcia fazowego i następstwa faz
- Napięcie kontroli fazy i następstwa faz  $U_n \geq 230 \text{ V}$
- Napięcie pracy silniczka vibracyjnego  $U_n \geq 230 \text{ V}$
- Maks. dozwolony czas pracy ED = 30 s. (max. 30 s.), przerwa pomiędzy pomiarami 240 s.
- Automatyczne włączenie przyrządu przy napięciu  $\geq 6 \text{ V}$
- Ręczne włączenie przyrządu przez naciśnięcie przycisku na sondzie pomiarowej L2 B (mierzone napięcie  $\leq 6 \text{ V}$ )
- Czas włączenia przyrządu, jeżeli nie ma napięcia pomiarowego ok. 10 s.
- Podświetlenie punktu pomiarowego (30 cm): 10 Lux
- Prąd testu przyrządu: 3,1 mA
- Prąd podświetlenia punktu pomiarowego: 12 mA
- Prąd podświetlenia wyświetlacza: 10 mA
- Aktywacja testu działania: n

D Bedienungsanleitung  
GB Operating manual  
F Mode d'emploi  
E Manuel de instrucciones  
BG Инструкция за експлоатация  
CZ Návod k použití zkoušecí  
DK Brugsanvisning  
FIN Käyttöohje  
GR Οδηγίες χρήσεως  
HU Használati utasítás



geprüft und zugelassen

## RUS

# Инструкция по эксплуатации индикатора напряжения DUSPOL® digital plus

Перед использованием тестера DUSPOL® digital plus ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и обратите особое внимание на требования техники безопасности!

## Содержание:

- Требования техники безопасности
- Функциональное описание индикатора напряжения
- Функциональное испытание индикатора напряжения
- Как проверить переменное напряжение
- Как проверить фазу переменного напряжения
- Как проверить постоянное напряжение
- Как проверить полярность постоянного напряжения
- Как проверить направление вращающегося магнитного поля в сети трехфазного тока
- Смена батарей, индикация напряжения
- Общие рекомендации по техническому обслуживанию
- Технические данные

- Требования техники безопасности:**
  - При работе с прибором брать его в руки только за изолированные ручки **A** и **B** и ни в коем случае не прикасаться к контактным электродам (пробникам) **1**!
  - Непосредственно перед началом работы: проверить все функции индикатора напряжения (см. раздел 3). Запрещается использовать тестер при отсутствии одной или нескольких индикаций и при очевидной неготовности к исполнению соответствующих функций (IEC 61243-3)!
  - Индикатор напряжения (класс напряжений A) должен использоваться только в диапазоне номинальных напряжений от 5 В до 500 В ≈ и от 1,5 В до 750 В =!
  - При работе секция для батарей должна быть закрыта.
  - Индикатор напряжения соответствует классу защиты IP 64 и поэтому может быть использован в условиях повышенной влажности (конструкция для внешних условий).
  - При проведении испытаний крепко держать тестер за изолированные ручки **A** и **B** всеми ладонями.
  - Ни в коем случае не допускать соприкосновения тестера с источником напряжения продолжительностью более 30 секунд (максимально допустимая длительность включения ED = 30 с)!
  - Индикатор напряжения безусловно работает только в температурном диапазоне от -10 °C до +55 °C при влажности воздуха до 20 % до 96 %.
  - Запрещается разборка индикатора напряжения! Следует предохранять индикатор напряжения от загрязнений и повреждений поверхности корпуса.
  - Хранить тестер в сухом месте.
  - Во избежание травм после использования тестера его контактные электроды (пробники) должны быть закрыты прилагаемым кожухом!

**Внимание!**  
После максимальных нагрузок (то есть после измерения 500 В ≈ / 750 В = в течение 30 секунд) следует выдержать паузу продолжительностью 240 секунд!  
На прибор нанесены международные электротехнические символы и обозначения, необходимые для управления тестером и выводимые в качестве индикации. Они имеют следующее значение:

Символ	Значение
▲	Прибор или оборудование для работы под напряжением
⊕	Клавишный переключатель

~	Переменный ток
==	Постоянный ток
~~	Постоянный и переменный ток
↻	Направление вращения вправо, индикация направление вращающегося магнитного поля (на дисплее)
↺	Направление вращения влево, индикация направление вращающегося магнитного поля (на дисплее)
Y	Индикация направление вращающегося магнитного поля, выводится только для частоты 50 или 60 Гц в заземленных сетях
□	Символ батарей, выводится на дисплее при их разрядке
+	Данный символ показывает, как следует правильно вставлять батареи с учетом полярности
⚡	Символ индикации фазы (на дисплее)
888	Значение напряжения в форме цифровой индикации, до ок. 80 В с десятичным разрядом (1/10 В)
50V~	Символ превышения верхнего предельного значения малых напряжений (ELV) для переменного напряжения (на дисплее)
120V==	Символ превышения верхнего предельного значения малых напряжений (ELV) для постоянного напряжения (на дисплее)
+	Положительная полярность (на дисплее)
-	Отрицательная полярность (на дисплее)

- прибора (испытание под нагрузкой) зависит от величины измеряемого напряжения. Для предупреждения недопустимого перегрева прибора предусмотрена термическая защита (обратная регулировка). При включении этой обратной регулировки происходит снижение числа оборотов вибрордвигателя. Освещение мест измерения активируется нажатием клавишного переключателя **3** на испытательном тестере L1 **1** при включенном приборе. В зависимости от освещения производится автоматическое подключение яркости фона жидкокристаллического дисплея.
- Функция держания**  
Если во время контроля напряжения нажимается и удерживается клавишный переключатель **3** на испытательном щупе L1 **1**, то в машинонном режиме индицируется последнее измерительное значение. Индикатор напряжения может отделяться от детали установки и считываться (DATA-HOLD, англ. = удержание данных). Стирание осуществляется путем отпускания клавишного переключателя.
- Панель индикации**  
Панель индикации **2** включает в себя жидкокристаллический дисплей. На этом дисплее индицируется превышение верхнего предельного значения малых напряжений (ELV) **4**, фаза, направление вращающегося магнитного поля **5** и **6**, точное значение напряжения **7** полярность при работе с постоянным током **8** и **9**, а также символ разрядки батареи **10**. Диапазон для непрерывного измерения напряжения устанавливается автоматически. До 80 В значение выводится с десятичным разрядом, при более высоких напряжениях – без десятичного разряда.
- 4.1 Как проверить фазу переменного напряжения**  
Индикатор напряжения должен использоваться только в диапазоне номинальных напряжений от 5 В до 500 В ≈!
- 3. Функциональное испытание**  
Индикатор напряжения должен использоваться только в диапазоне номинальных напряжений от 5 В до 500 В ≈ и от 1,5 В до 750 В =!
- 2. Функциональное описание**  
Тестер DUSPOL® digital plus является двухполюсным индикатором напряжения в соответствии с IEC 61243-3 с цифровой индикацией. Тестер имеет дополнительную оснастку – подсветку мест измерения и дисплея и индикатор фаз и направления вращения магнитного поля. Для выполнения всех этих функций используются встроенные батареи (2 шт. Micro LR03/ AAA). Определение фазы внешних проводников и направление вращения магнитного поля возможно только при заземленной нулевой точке. Прибор предназначен для измерения постоянного и переменного тока в диапазоне напряжений от 5 В до 500 В ≈ и от 1,5 В до 750 В =. При работе с постоянным напряжением тестер позволяет производить определение полярности. Индикатор напряжения состоит из изолированных штифтов L1 **1** и L2 **2** и соединительного кабеля **11**. Измерительный штифт L1 **1** имеет индикаторную панель – жидкокристаллический дисплей **2**. Оба штифта оснащены клавишными переключателями **3**. При напряжении от 6 В прибор включается автоматически. При измерении напряжений менее 6 В следует включить тестер кратким нажатием на клавишный переключатель **3** на измерительном щупе L2 **2**. Индикатор напряжения работает только при наличии незаряженной батареи (в измерительном штифте L1). На дисплее **2** индицируются напряжения в диапазоне номинальных напряжений от 5 В до 500 В ≈ и от 1,5 В до 750 В =. На дисплее дополнительно отображается превышение предельных значений малых напряжений (ELV, 50 В ≈, 120 В =).
- При нажиме на оба клавишных переключателя происходит переключение на более малое внутреннее сопротивление (подавление индуктивных и емкостных напряжений). При этом к напряжению подключается вибрордвигатель (двигатель с неуравновешенным ротором). При напряжении от приблизительно 200 В он приводится во вращательное движение. По мере возрастания напряжения повышается также и число его оборотов и вибрация. За счет этого с помощью рукоятки измерительного штифта L2 **2** можно дополнительно произвести грубую оценку величины напряжения (например, 230/400 В). Продолжительность испытания с менее значительным внутренним сопротивлением
- Установите контактные электроды **1** изолированных штифтов **A** и **B** на подлежащую проверке деталь оборудования.
- При наличии тестируемого напряжения (5 В) индикатор включается автоматически и отражает значение напряжения.
- На жидкокристаллическом дисплее **2** индицируется состоящее из трех цифр значение напряжения.
- При нажиме на оба клавишных переключателя **3** индицируется значение напряжения (5 В) на жидкокристаллическом дисплее **2**.
- 5. Как проверить постоянное напряжение**  
Индикатор напряжения должен использоваться только в диапазоне номинальных напряжений от 1,5 В до 750 В =!
- 4. Как проверить переменное напряжение**  
Индикатор напряжения должен использоваться только в диапазоне номинальных напряжений от 5 В до 500 В ≈!
- 3. Как проверить направление вращающегося магнитного поля в сети трехфазного тока**  
Индикатор напряжения должен использоваться только в диапазоне номинальных напряжений от 5 В до 500 В ≈!
- 2. Как проверить полярность постоянного напряжения**  
Индикатор напряжения можно брать только за изолированные рукоятки измерительных штифтов **A** и **B**, дисплей не должен быть закрыт, к контактным электродам прикасаться нельзя!
- 1. Как проверить фазу переменного напряжения**  
Индикатор напряжения должен использоваться только в диапазоне номинальных напряжений от 1,5 В до 750 В =!
- 7. Смена батарей**  
Запрещается присоединять прибор к источнику напряжения при незакрытой секции для батарей! Электропитание тестера DUSPOL® digital plus осуществляется от двух встроенных в него батарей типа Micro (LR03/ AAA). Необходимо произвести замену батарей при индикации на дисплее символа „□“ (разрядка батарей) **10**. Этот символ начинает высвечиваться при снижении напряжения батарей до менее 7,75 В. Если их напряжение составляет менее 2,5 В, то символ начинает мигать.
- 5.1 Как проверить полярность постоянного напряжения**  
Индикатор напряжения должен использоваться только в диапазоне номинальных напряжений от 1,5 В до 750 В =!
- 5.2 Как произвести замену батарей:**  
Разомкните с помощью отвертки секцию для батарей (рядом с выходом кабеля), сделав  $\frac{1}{4}$  оборота в направлении стрелки (против хода часов). Шлиц окажется в вертикальном положении, после чего можно извлечь секцию вместе с батареями. Извлеките из секции разряженные батареи. Вставьте в секцию новые батареи в соответствии с полярностью (см. маркировку). Вставьте секцию с батареями в магнит и замкните его, сделав  $\frac{1}{4}$  оборота в направлении по ходу часовой стрелки (шильд в горизонтальном направлении, точки маркировки совпадают!). Следите за тем, чтобы не повредить кольцо, в случае необходимости замените его.
- Утилизация батарей:**  
Разряженные батареи не относятся к бытовому мусору. Как потребитель батарей, Вы обязаны в соответствии с официальными установлениями сдавать их. Вы можете сдать старые батареи на одном из сборных пунктов в Вашем городе или же в любом магазине, торгующем данными батареями. Ни коим образом не используйте содержащие ядовитые вещества батареи!
- 8. Общие рекомендации по техническому обслуживанию**  
Следует прочищать корпус тестера с наружной стороны чистым сухим полотном (исключение - специальные салфетки для прочистки). Не следует использовать для прочистки растворители и абразивные материалы. Обязательно следите за тем, чтобы секция для батарей и их контакты не были загрязнены вытекающим электролитом. Если в секции для батарей появятся загрязнения электролитом или отложения белого цвета, то их следует удалить сухой тряпкой.
- При износе или в случае повреждения кольца круглого сечения секции для батареи оно теряет свои защитные свойства (предохранение от пыли и влаги), и его необходимо заменить.
- Кольцо можно заказать: номер 772871 спецификации запасных частей фирмы Бенниг. Новое кольцо круглого сечения обработать вазелином или тальком, чтобы батарейный отсек мог защелкиваться и отпираться легким перемещением.
- 9. Технические данные**  
– Норматив для двухполюсных индикаторов напряжения: IEC 61243-3  
– Класс защиты IP 64, IEC 60529 (DIN 40050), допускается использование и при осадках!  
– Диапазон номинальных напряжений (класс напряжений A): от 5 В до 500 В ≈ и от 1,5 В до 750 В =  
– Внутреннее сопротивление, измерительный контур: 440 кОм, параллельно 7,4 нФ (2,35 нФ)  
– Внутреннее сопротивление, контур нагрузки – оба клавишных переключателя нажаты: ок. 3,7 кОм.. (150 кОм)  
– Потребление тока, измерительный контур: макс. I<sub>1</sub>, 3,5 мА (500 В) переменного тока / 1,7 мА (750 В) постоянного тока  
– Потребление тока, контур нагрузки – оба клавишных переключателя нажаты: I<sub>2</sub>, 0,2 А (750 В)  
– Индикация полярности: символы на жидкокристаллическом дисплее “+” и “-” (рукотка индикатора = положительная полярность)  
– Индикация напряжения, бесступенчатая, от 1,5 или 5 до 750 В, высота знаков индикации – 7 мм  
– Диапазон напряжений I: от ок. 80,0 В (88,8)  
– Макс. погрешность индикации:  
– > 5 – 750 В ± 2 % Диапазон напряжений (I-II) при частоте 20 – 150 Гц синус и пост.так

Напряжение	Продолжительность
230 В	30 с
400 В	9 с
750 В	2 с

**Внимание!**  
При разряженных батареях индикатор напряжения неработоспособен!

D Bedienungsanleitung

GB Operating manual

F Mode d'emploi

E Manuel de instrucciones

BG Инструкция за експлоатация


CZ Návod k použití zkoušecí

DK Brugsanvisning

FIN Käyttöohje

GR Οδηγίες χρήσεως

H Használati utasítás



# S

## Bruksanvisning DUSPOL® digital plus

Innan DUSPOL® digital plus spänningsprovaren används: Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna!

## Innehåll:

1. Säkerhetsanvisningar
2. Funktionsbeskrivning av spänningsprovaren
3. Funktionstest av spänningsprovaren
4. Så provas växelpåslängning
- 4.1 Så provas fasen vid växelpåslängning
5. Så provas likspänning
- 5.1 Så provas polariteten vid likspänning
6. Så provas fasriktning i trefasnät
7. Batteribyte, visning av batterispänning
8. Allmän skötsel
9. Teknisk data

## 1. Säkerhetsanvisningar

- Vid mätning greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på spänningsprovarens testprober och berör ej testeletroderna (provspetsarna) **1**!
- Innan mätning skall spänningsprovarens funktion testas (se avsnitt 3). Spänningsprovaren får inte användas när ett eller flera fält inte indikerar eller om funktionen uteblir (IEC 61243-3)!
- Spänningsprovaren (spänningsklass A) får endast användas inom märkspänningsområdet 5 V till AC 500 V / 1,5 V till DC 750 V. Den har polaritetsindikering vid likspänningsmätning.
- Spänningsprovaren består av två testprober L1 **A** och L2 **B** och förbindningskabel **11**. Testprober (L1) har en digitaldisplay **2**. Båda testproberna är försedda med tryckknappar **3**. Vid en spänning från 6 V kopplar spänningsprovaren på sig själv. Vid spänningar under 6 V kopplas den på genom att tryckknappen **3** på testprober L2 **B** momentant trycks in. Spänningsprovaren fungerar bara med monterade laddade batterier (i testprober L1 **A**). Spänningar i märkspänningsområdet 5 V till AC 500 V / 1,5 V till DC 750 V visas i displayen **2**. Överskridandet av gränsvärdet för klenspänning (ELV, AC 50 V, DC 120 V) visas i displayen.
- När de båda knapparna trycks in, startar i testprober L2 **B** vibrationsmotorn vid en spänning från ca 200 V. Med stigande spänning ökar varvtalet.
- Greppa helt om de båda isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 **A** och L2 **B**, att displayen inte döljs och att inte berör testeletroderna!
- Vid växelpåslängningar från 5 V visas i displayen plus- och minusssymbolerna **4**, **5**. Displayen visar mätvärdet 3-siffrigt **6** (upp till 80 V med decimal!) **OBS:**  
Visningen på LCD-displayen **6** kan påverkas av dåliga ljusförhållanden!

## OBS!

- Efter maxbelastning, (dvs efter en mätning under 30 sekunder med AC 400 V/DC 750 V) måste en paustid om 240 sekunder beaktas!

Spänningsprovaren är försedd med internationella elektriska symboler och symboler för visning och användning, med följande betydelse:

Symbol	Betydelse
	Apparat eller utrustning för arbete under spänning
	Tryckknapp
	Växelström
	Likström
	Lik- och växelström
	Högerrotation fasföljdsvisning (i displayen)
	Vänsterrotation fasföljdsvisning (i displayen)
	Fasföljdsvisning/fasföljdsvisningen kan bara visas vid 50 resp. 60 Hz och i jordade nät
	Batterisymbol, denna symbolen visas i displayen när batteriet är urladdat
	Denna symbolen visar polariteten vid placering av batterierna
	Symbol för fasindikering (i displayen)

88.8

Digitalt spänningsvärde, upp till ca. 80 V med decimalkomma (0,10 V)

50V~

Symbol för överskridande av övre gränsvärdet för klenspänning (ELV) vid växelpåslängning (i displayen)

120V---

Symbol för överskridande av övre gränsvärdet för klenspänning (ELV) vid likspänning (i displayen)

+

Pluspolaritet (i displayen)

-

Minuspolaritet (i displayen)

## 2. Funktionsbeskrivning

DUSPOL® digital plus är en 2-polig spänningsprovare enligt IEC 61243-3, med digital visning. Spänningsprovaren inbyggd belysning för mätobjekten och displayen, samt fas- och fasföljdsvisning.

För dessa funktioner drivs den av två batterier (2 x Micro LR03/ AAA). För visning av fasledare och fasfoljd i ett trefasnät måste stjärnpunkten vara jordad.

Provaren är tillverkad för lik- och växelpåslängningsmätning i området 5 V till AC 500 V / 1,5 V till DC 750 V. Den har polaritetsindikering vid likspänningsmätning.

Spänningsprovaren består av två testprober L1 **A** och L2 **B** och förbindningskabel **11**. Testprober (L1) har en digitaldisplay **2**. Båda testproberna är försedda med tryckknappar **3**. Vid en spänning från 6 V kopplar spänningsprovaren på sig själv. Vid spänningar under 6 V kopplas den på genom att tryckknappen **3** på testprober L2 **B** momentant trycks in.

Spänningsprovaren fungerar bara med monterade laddade batterier (i testprober L1 **A**). Spänningar i märkspänningsområdet 5 V till AC 500 V / 1,5 V till DC 750 V visas i displayen **2**. Överskridandet av gränsvärdet för klenspänning (ELV, AC 50 V, DC 120 V) visas i displayen.

När de båda knapparna trycks in, startar i testprober L2 **B** vibrationsmotorn vid en spänning från ca 200 V. Med stigande spänning ökar varvtalet.

OBSEVERA att bara greppa spänningsprovarens isolerade handtag på testproberna L1 **A** och L2 **B**, att displayen inte döljs och att inte berör testeletroderna!

VISNINGEN PÅ LCD-DISPLAYEN **6** KAN PÅVERKAS AV DÄLLIGA LJUSFÖRHÄLLANDE!

## 4.1 Så provas fasledare vid växelpåslängning

Spänningsprovaren får endast användas inom märkspänningsområdet 5 V till AC 400 V!

- Provning av fasledare är möjlig från 230 V i jordade nät.

- Greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 och L2. (Avledningsström för fasledare måste man vid motkontroll byta plats på provspetsarna **1**) Vid denna motkontroll skall LCD-displayen visa motsatt rotationssymbol. Om LCD-displayen visar en -symbol i båda fallen, föreligger en dålig jording!

**OBS:**

Visningen på LCD-displayen **6** kan påverkas av dåliga ljusförhållanden.

## 4.2 Så provas fasriktning i trefasnät

Spänningsprovaren får endast användas inom märkspänningsområdet 5 V till AC 400 V!

- Provning av fasriktning är möjlig från 230 V / 200 V.

- Greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 och L2. (Avledningsström för fasriktning måste man vid motkontroll byta plats på provspetsarna **1**) Vid denna motkontroll skall LCD-displayen visa motsatt rotationssymbol. Om LCD-displayen visar en -symbol i båda fallen, föreligger en dålig jording!

**OBS:**

Visningen på LCD-displayen **6** kan påverkas av dåliga ljusförhållanden, skyddsklädsel och av mätplatsens isolationsförhållande!

## 4.3 Så provas likspänning

Spänningsprovaren får endast användas inom märkspänningsområdet 1,5 V till DC 750 V!

- Spänningsprovaren får inte hållas ansluten längre än 30 sekunder (max tillåten inkopplingstid = 30 s)!

- Greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 och L2.

- Anslut testeletroderna (provspetsarna) **1** på anläggningens delen som skall provas!

- Spänningsprovaren kopplar på sig själv om spänning ligger på mätobjekten (6 V) och visar aktuellt spänningsvärdet i displayen.

- Vid spänningsmätning under 6 V trycks knappen på testprobe L2 **B** momentant in för att koppla på spänningsprovaren.

- När de båda tryckknapparna **3** trycks in, startar i testprober L2 **B** vibrationsmotor vid en spänning (fas mot fas) i jordade trefasnät.

**OBS:**

Visningen på LCD-displayen **6** kan påverkas av dåliga ljusförhållanden.

## 4.4 Så provas likspänning vid växelpåslängning

Spänningsprovaren får endast användas inom märkspänningsområdet 1,5 V till DC 750 V!

- Spänningsprovaren får inte hållas ansluten längre än 30 sekunder (max tillåten inkopplingstid = 30 s)!

- Greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 och L2.

- Anslut testeletroderna (provspetsarna) **1** på anläggningens delen som skall provas!

- Spänningsprovaren kopplar på sig själv om spänning ligger på mätobjekten (6 V) och visar aktuellt spänningsvärdet i displayen.

- Vid spänningsmätning under 6 V trycks knappen på testprobe L2 **B** momentant in för att koppla på spänningsprovaren.

- När de båda tryckknapparna **3** trycks in, startar i testprober L2 **B** vibrationsmotor vid en spänning (fas mot fas) i jordade trefasnät.

**OBS:**

Visningen på LCD-displayen **6** kan påverkas av dåliga ljusförhållanden.

## 4.5 Så provas likspänning vid likspänning

Spänningsprovaren får endast användas inom märkspänningsområdet 1,5 V till DC 750 V!

- Spänningsprovaren får inte hållas ansluten längre än 30 sekunder (max tillåten inkopplingstid = 30 s)!

- Greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 och L2.

- Anslut testeletroderna (provspetsarna) **1** på anläggningens delen som skall provas!

- Spänningsprovaren kopplar på sig själv om spänning ligger på mätobjekten (6 V) och visar aktuellt spänningsvärdet i displayen.

- Vid spänningsmätning under 6 V trycks knappen på testprobe L2 **B** momentant in för att koppla på spänningsprovaren.

- När de båda tryckknapparna **3** trycks in, startar i testprober L2 **B** vibrationsmotor vid en spänning (fas mot fas) i jordade trefasnät.

**OBS:**

Visningen på LCD-displayen **6** kan påverkas av dåliga ljusförhållanden.

## 4.6 Så provas likspänning vid likspänning

Spänningsprovaren får endast användas inom märkspänningsområdet 1,5 V till DC 750 V!

- Spänningsprovaren får inte hållas ansluten längre än 30 sekunder (max tillåten inkopplingstid = 30 s)!

- Greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 och L2.

- Anslut testeletroderna (provspetsarna) **1** på anläggningens delen som skall provas!

- Spänningsprovaren kopplar på sig själv om spänning ligger på mätobjekten (6 V) och visar aktuellt spänningsvärdet i displayen.

- Vid spänningsmätning under 6 V trycks knappen på testprobe L2 **B** momentant in för att koppla på spänningsprovaren.

- När de båda tryckknapparna **3** trycks in, startar i testprober L2 **B** vibrationsmotor vid en spänning (fas mot fas) i jordade trefasnät.

**OBS:**

Visningen på LCD-displayen **6** kan påverkas av dåliga ljusförhållanden.

## 4.7 Så provas likspänning vid fasriktning

Spänningsprovaren får endast användas inom märkspänningsområdet 1,5 V till DC 750 V!

- Spänningsprovaren får inte hållas ansluten längre än 30 sekunder (max tillåten inkopplingstid = 30 s)!

- Greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 och L2.

- Anslut testeletroderna (provspetsarna) **1** på anläggningens delen som skall provas!

- Spänningsprovaren kopplar på sig själv om spänning ligger på mätobjekten (6 V) och visar aktuellt spänningsvärdet i displayen.

- Vid spänningsmätning under 6 V trycks knappen på testprobe L2 **B** momentant in för att koppla på spänningsprovaren.

- När de båda tryckknapparna **3** trycks in, startar i testprober L2 **B** vibrationsmotor vid en spänning (fas mot fas) i jordade trefasnät.

**OBS:**

Visningen på LCD-displayen **6** kan påverkas av dåliga ljusförhållanden.

## 4.8 Så provas likspänning vid fasriktning

Spänningsprovaren får endast användas inom märkspänningsområdet 1,5 V till DC 750 V!

- Spänningsprovaren får inte hållas ansluten längre än 30 sekunder (max tillåten inkopplingstid = 30 s)!

- Greppa helt om de isolerade handtagen **A** och **B** på testproberna L1 och L2.


- Anslut testeletroderna (provspetsarna) **1** på anläggningens delen som skall provas!

- Spänningsprovaren kopplar på sig själv om spänning ligger på mätobjekten (6 V) och visar aktuellt spänningsvärdet i displayen.

- Vid spänningsmätning under 6 V trycks knappen på testprobe L2 **B** momentant in för att koppla på spänningsprovaren.

- När de båda tryckknapparna **3** trycks in, startar i testprober L2 **B** vibrationsmotor vid en spänning (fas mot fas) i jordade trefasnät.

- D** Bedienungsanleitung
- GB** Operating manual
- F** Mode d'emploi
- E** Manuel de instrucciones
- BG** Инструкция за експлоатация
- CZ** Návod k použití zkoušecky
- DK** Brugsanvisning
- FIN** Käyttöohje
- GR** Οδηγίες χρήσεως
- H** Használati utasítás



## DUSPOL® digital plus – Priručnik za upotrebu

Pre upotrebe voltmetra DUSPOL digital plus molimo da pažljivo pročitate ovaj priručnik i da se uvek pridržavate uputstava za bezbedno rukovanje!

### Sadržaj:

1. Uputstva za bezbedno rukovanje
2. Opis funkcija voltmatra
3. Ispitivanja funkcija voltmatra
4. Kako se ispituje naizmenični napon
- 4.1 Kako se ispituje faza naizmeničnog napona
5. Kako se ispituje jednosmerni napon
- 5.1 Kako se ispituje polaritet jednosmernog napona
6. Kako se ispituje redosled faza na tro-faznom priključku
7. Zamena baterije sa oznakom njene volatze
8. Opšte održavanje
9. Tehnički podaci

### 1. Uputstva za bezbedno rukovanje

- Držite voltmeter samo za izolovane drške **A** i **B** i ne dodirujte kontaktne elektrode (vrhove sondi) **1**!
- Odmah, pre upotrebe proverite voltmeter da li je ispravno radi! (vidi poglavlje 3). Ovaj se voltmeter ne sme koristiti ako jedna od displej funkcije ne radi ili ako voltmeter nije spremjan za rad (IEC 61243-3)!
- Voltmeter se (klasa voltaže A) mora koristiti samo u nominalnom opsegu od 5 V do 500 V naizmeničnog napona, odnosno 1.5 do 750 V jednosmernog napona!
- Voltmeter se sastoji od sondi **L1** i **L2** i kabla za povezivanje **10**. Sonda **L1** ima displej od tečnih kristala **2**. Obe sondе imaju taster **3**. Pri merenju napona od 6 V pa naviše voltmeter se automatski ukљučuje. Za napone nižih vrednosti od 6 V, voltmeter se mora upaliti kratkim pritiskom na taster **3** sonde **L2**.
- Voltmeter jedino može pravilno da radi ako su pravilno postavljene baterije (unutar sondi **L1** **A**). displej **2** pokazuje napone u nominalnim vrednostima u opsegu od 5 V do 500 V naizmeničnog napona i 1.5 do 750 V jednosmernog napona. Ukoliko se previdaju dozvoljene vrednosti za niske napone (ELV, 50 V naizmeničnog napona i 120 V jednosmernog napona) dodatno je oandan naznačeno na displeju.
- Prilikom ispitivanja čvrsto držite voltmeter za drške **A** i **B**.
- Nikada ne držite voltmeter vezan na napon duže od 30 sekundi (maksimalno dozvoljeno radno vreme = 30 sek.)!
- Voltmeter funkcioniše ispravno samo pri temperaturama od -10 °C do +55 °C pri prosečnoj vlažnosti vazduha od 20 % do 96 %.
- Ne rastavljajte ovaj voltmeter!
- Molim Vas da zaštite kućišta od curenja i oštećenja!
- Molimo da skladištite ovaj voltmeter u suvim uslovima.
- Da bi se izbegle povrede i pražnjenje baterije, navucite na kontaktne elektrode (vrhove sondi) sa pričvršćene POKRIVACE posle upotrebe voltmetra!

### Upozorenje:

Posle maksimalnog opterećenja (t.j. posle merenja naizmeničnog napona od 500 V, 30 sek. voltmeter se ne sme koristiti 240 sekundi!

Voltmeter je obeležen međunarodnim električnim simbolima i simbolima za indikacije i za rad sa sledеćim

Symbol	Bedeutung
	Uredaj ili oprema za rad pod naponom
	Taster
	Naizmenična struja (AC)
	Jednosmerna struja
	Jednosmerna i naizmenična struja (DC i AC)
	Indikacija rasporeda faza u pravcu skazaljke na satu, fazni indikator (na displeju)
	Raspored faza u suprotnom pravcu skazaljke na satu, fazni indikator (na displeju)
	Fazna indikacija, ona se jedino može prikazati na 50 ili 60 Hz i na uzemljenoj mreži
	Simbol za bateriju. Ovaj simbol se pojavljuje na displeju kada je baterija suviše slaba



- Ovaj simbol označava tačan položaj baterija da bi se osigurao tačan pola polaritet
- 
 Simbol da označi fazu (na displeju)
- 
 Vrednosti napona sve do oko 80 V sa decimalom (1/10 V)
- 
 Simbol koji označava da je predjena gornja dozvoljena granica za niske napone (ELV) pri naizmeničnoj struci (na displeju)
- 
 Simbol koji označava da je predjena gornja dozvoljena granica pri jednosmernoj struci (na displeju)
- 
 Pozitivan (+) polaritet (na displeju)
- 
 Negativan (-) polaritet (na displeju)

### 2. Opis funkcija

DUSPOL® digital plus je dvopolni voltmeter saobrazan IEC 61243-3, sa digitalnim displejem. Kao dodatna funkcija voltmeter je opremljen mernom jedinicom osvetljenja i osvetljenjem displeja, kao i sa indikacijom faze i rasporeda faza. Za sve te funkcije voltmetu je potrebna ugradjena baterija (2 mikro LR03/ AAA). Određivanje faze na spoljnim provodnicima i raspored faza trofaznog mrežnog priključka je jedino moguće ako je nula uzemljena. Voltmeter je namenjen za ispitivanje jednosmernog i naizmeničnog napona sa opsegom od 5 V naizmeničnog napona do 500 V / 1.5 do 750 V jednosmernog napona. Može se koristiti za ispitivanje polariteta pri jednosmernom naponu. Voltmeter se sastoji od sondi **L1** i **L2** i kabla za povezivanje **10**. Sonda **L1** ima displej od tečnih kristala **2**. Obe sondе imaju taster **3**. Pri merenju napona od 6 V pa naviše voltmeter se automatski uklučuje. Za napone nižih vrednosti od 6 V, voltmeter se mora upaliti kratkim pritiskom na taster **3** sonde **L2**.

Voltmeter jedino može pravilno da radi ako su pravilno postavljene baterije (unutar sondi **L1** **A**). displej **2** pokazuje napone u nominalnim vrednostima u opsegu od 5 V do 500 V naizmeničnog napona i 1.5 do 750 V jednosmernog napona. Ukoliko se previdaju dozvoljene vrednosti za niske napone (ELV, 50 V naizmeničnog napona i 120 V jednosmernog napona) dodatno je oandan naznačeno na displeju.

Obratite pažnju da se voltmeter drži samo za izolovane drške sondi **L1** i **L2**. Ne pokrivajte displej i ne dodirujte kontaktne elektrode!

Prikolicu merenja naizmeničnog napona od 5V naviše displej pokazuje „plus“ i „minus“ simbole **6** **9**. Dalje, trocifrena indikacija **7** pokazuje mernu vrednost (do otprilike 80 V sa decimalnim mestom)!

### Primedba:

Očitavanje displeja može biti otežano zbog nepodesnih uslova osvetljenja.

### 4.1 Kako ispituju fazu naizmenične struje.

- Ispitivanje faze je moguće ako je mrežni priključak od 230 V uzemljen!
- Čvrsto stegnite dve drške **A** i **B** dveju sondi **L1** i **L2** (ispitivanje gubitka struje pri ispitivanju faze se postiže drškom **L2** **3**)
- Uključite instrument za ispitivanje napona na kratki pritiskom na taster **3** sonde **L2** (ostaje uključena otprilike 10 sekundi). Kada se uređaj uključi, on pokazuje „0,0“!
- Postavite kontaktne elektrode **1** sonde **L1** **A** na relevantnu tačku uređaja koji se ispituje.
- Nikada ne držite priključen voltmeter na napon duže od 30 sekundi (maksimalno dozvoljeno radno vreme = 30 sekundi)!

Nikada ne dodirujte kontaktne elektrode sonde **L2** **3** za vreme jenopolog ispitivanja faze! Ako se „+“ simbol pojavi na gornjem delu displeja **2**, voltmeter je u kontaktu sa fazom pod naponom naizmenične struje na toj tački koja se ispituje na uređaju.

### Primedba:

Očitavanje displeja **2** može biti otežano zbog nepodesnih uslova osvetljenja, zaštite oče ili u izolovanim mestima.

### 5. Kako se ispituju jednosmerni naponi

- Voltmeter se mora koristiti samo u nominalnim naponskim opsezima od 1.5 V do 750 V jednosmernog napona!
- Nikada ne povezuje voltmeter na napon duže od 30 sekundi (maksimalno dozvoljeno radno vreme = 30 sek.)!
- Čvrsto držite izolovane drške **A** i **B** sondi **L1** i **L2** na relevantnu tačku uređaja koji se ispituje.
- Sa primenjenim naponom od najmanje 6 V voltmeter se automatski uklučuje i displej pokazuje naponsku vrednost.
- Za napone niže od 6 V voltmeter se mora uključiti kratki pritiskom tastera **3** sonde **L2**.

Proverite voltmeter da sve funkcije ispravno rade odmah pre upotrebe!

Uključenje instrumenta za ispitivanje (samoproba)

- uključite voltmeter pomoću tastera na sondi **L2** **3** i držite taster pritisnut,
- svih segmenti se moraju pojaviti (ispitovanje displeja od tečnih kristala).
- posle otprilike 2 sekunde vrednost napona > 1 V mora se pojaviti (proba mernog sistema).
- tada kratko spojite kontaktne elektrode **1** dveju sondi, vrednost indukovane volatze mora biti 0.0 V (proba kablova na sondama).
- posle otprilike 1 sekunde tačka merenja i osvetljenje displeja se uključuje (provera kablova i osvetljenja)

Ispitajte sve funkcije pomoću poznatih izvora napajanja.

- Za ispitivanje jednosmernog napona upotrebite na primer automobilski akumulator.
- Za ispitivanje napona naizmenične struje upotrebite na primer mrežnu utičnicu na 230 V.

Ukoliko je potrebno, zamenite baterije.

Ne koristite voltmeter ako sve funkcije ne rade kako treba!

### 4. Kako se ispituju naponi naizmenične struje

- Voltmeter se mora koristiti samo u nominalnom opsegu napona od 5 V do 500 V naizmenične struje
- Nikada ne povezuje voltmeter na duže od 30 sekundi (maksimalno dozvoljeno radno vreme = 30 sek.)!

Čvrsto stegnite izolovane drške **A** i **B** sondi **L1** i **L2**.

Postavite kontaktne elektrode **1** sonde **L1** i **L2** **3** na relevantne tačke uređaja koji se ispituju.

U tom slučaju označeni pol se meri drškom za označavanje **A**.

Molimo da obratite pažnju da se voltmeter hvata samo za izolovane drške sondi **L1** i **L2** **3**!

Ne pokrivajte displej i ne dodirujte kontaktne elektrode!

### 5.1 Kako ispitati polaritet jednosmernog napona

- Voltmeter se mora koristiti samo unutar nominalnih napasnih opsega od 1.5 V do 750 V!

Nikada ne povezuje voltmeter na napon duže od 30 sekundi (maksimalno dozvoljeno radno vreme = 30 sek.)!

Čvrsto stegnite izolovane drške **A** i **B** sondi **L1** i **L2**.

Postavite kontaktne elektrode **1** sonde **L1** i **L2** **3** na relevantne tačke uređaja koji se ispituju.

U tom slučaju označeni pol se meri drškom za označavanje **A**.

Molimo da obratite pažnju da se voltmeter hvata samo za izolovane drške sondi **L1** i **L2** **3**!

Ne pokrivajte displej i ne dodirujte kontaktne elektrode!

### 6. Kako ispitati redosled faza trofaznih mrežnih priključaka

- Voltmeter se mora koristiti samo u okviru nominalnog opsega od 5 V do 500 V naizmeničnog napona!

Ispitivanje redosleda faza je omogućeno od 230 V naizmeničnog napona (između faze i faze) naviše na mrežnom priključku sa uzemljenjem.

Čvrsto stegnite izolovane drške **A** i **B** sondi **L1** i **L2**.

Postavite kontaktne elektrode **1** sonde **L1** i **L2** **3** na relevantne tačke uređaja koji se ispituju.

Na primjenom naponom od najmanje 6 V, voltmeter se automatski uklučuje i displej prikazuje naponsku vrednost.

Na primjenom naponom od 5V naviše displej pokazuje napon spoljnog provodnika.

Nikada ne držite priključen voltmeter na napon duže od 30 sekundi (maksimalno dozvoljeno radno vreme = 30 sek.)!

Kada se povežu dve kontaktne elektrode **1** sa dve faze trofaznog mrežnog priključka prema kazaljkama na satu, displej **2** pokazuje simbol „“ (redosled faza kao sjajalku na satu) **6**. Ako za te dve faze indikator pokazuje da rotira suprotno kretanje skazaljki na satu, displej pokazuje simbol „“ (redosled faza suprotno kretanju kazaljki na satu) **5**.

Ispitivanje redosleda faza uvek zahteva kontra probu! Radi toga merenje se mora izvršiti ponovo sa elektrodama postavljenim obratno **1**. Za vreme kontra probe, displej mora da prikazuje suprotni redosled faza. U oba slučaja displej pokazuje kretanje faze u obratnom smjeru, uzemljenje je suviše slabo!

### Primedba:

Očitavanje displeja **5** može biti otežano zbog nepovoljnih uslova osvetljenja, zaštite oče ili izolovanih lokacija.

### 7. Zamena baterije

Ne podešavajte voltmeter na napon dok je uključen za baterije otvorene!

Napajanje DUSPOL® digital plus voltmetra je pomoću dve ugradjene mikro baterije (LRO3-AAA). Zamenjujuće baterije je neophodna čim se na displeju pojavi simbol „“ (slaba baterija) **10**. Ovaj simbol se pojavljuje ako je napon baterije ispod 2.75 V. Ako baterijski napon padne ispod vrednosti otprilike 2.5 V, simbol za bateriju pulsira.

Uključite voltmeter kratko pritiskuvši taster na sondi **L2** **3**. Posle oko 10 sekundi, vrednost napona baterije će se pojaviti na 1 sekundu. (primer: **10**)

### Kako zameniti baterije:

Uzmite odvrtku i otvorite uključak za baterije (odmah do izvođa za kablove) okretajući je za 1/4 u pravcu strelice (u suprotnom pravcu skazaljke na satu). Urez se sada nalazi u vertikalnom položaju i kućište sa baterijama se sada može izvaditi.

Izvadite istočene baterije iz kućišta za baterije. Ubacite nove baterije sa tačnim polaritetom (vidite oznake) u uključenje za baterije. Vratite kućište sa baterijama u držku voltmatra i zatvorite ga okrećući odvrtku za L' kruga u pravcu skazaljke na satu (urez mora da bude u vodoravnom položaju a tačke za obeležavanje su na suprotnoj strani!). Obratite pažnju da ne oštetite O

prsten. Ako je potrebno mora se zameniti.

### Odbacivanje baterija: