

Kurzbedienungsanleitung
Short-form Operating Instructions
Mode d'emploi en bref
Breves instrucciones de servicio


Brevi istruzioni d'uso
Verkorte gebruiksaanwijzing
Stručný návod

 **GOSSSEN METRAWATT**

PROFITEST MBASE+, MTECH+, MPRO, MXTRA, SECULIFE IP

3-349-648-27
3/6.14

Bitte lesen Sie unbedingt die ausführliche Bedienungsanleitung im Format PDF unter www.gossenmetrawatt.com. Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt nicht die ausführliche Bedienungsanleitung!



Please make sure to read the detailed operating instructions in pdf format at www.gossenmetrawatt.com. The short-form instructions are no substitute for the detailed instructions!

(D)

1 Helligkeit
2 Kontrast
3 Hilfe
anfordern

(GB)

Brightness
Contrast
Request
help

(F)

Intensité lumineuse
Contraste
Demander
aide

(E)

Brillo
Contraste
Solicitar
help

(I)



Luminosità
Contrasto
Chiedere
aiuto

(NL)

Helderheid
Contrast
Hulp
inroepen

(CZ)

Světelnost
Kontrast
Nápověda



D

Parameter:
1-3 auswählen
4 bestätigen
5 übernehmen

GB

Parameter:
select
confirm
take over

F

Paramètres
sélectionner
confirmer
reprendre

E

Parámetros
seleccionar
confirmar
aceptar

I





Parametro
selezionare
confermare
applicare

NL

Parameter
kiezen
bevestigen
accepteren

CZ

Parametry:
vybrat
potvrdit
převzít




(D)

Messung

1 auswählen

2 starten

3 RCD auslösen




(GB)

Measurement

1 select

2 start

3 trip RCD



(F)

Mesure

1 sélection

2 démarrer

3 déclencher RCD

(E)

Medida

1 seleccionar

2 iniciar

3 iniciar RCD


(I)

Misura

1 selezionare

2 avviare

3 sganciare RCD



(NL)

Meting

1 kiezen

2 starten

3 RCD activeren


(CZ)

Měření

1 zvolit


2 nastartovat

3 RCD vybavit



$I_{\Delta N}$

1



2



3


$I_{\Delta N}$ 6 ... 500 mA, E_{Δ} xxx mA
RCD SRCR, PRCD, ...
Typ AC, A/F, B/B+, EV/ I_N 6...125 A

: 50% $I_{\Delta N}$ (1s) → 1 x $I_{\Delta N}$
 500 mA: 1 x $I_{\Delta N}$, 2 x $I_{\Delta N}$

TN/TT, IT


4

5




$I_{F\Delta}$

1





2




3


$I_{\Delta N}$ 6 ... 500 mA, E_{Fxxx} mA
RCD SRCD, PRCD, ...
Typ AC, A/F, B/B+, EV/ I_N 6...125 A



4




5




Z_{L-PE}

1



2



3

I_N 6 ... 160 A, I_{ref} xxxx A
 Typ A, B/L, E, C/G, D, K, H ...
 \varnothing mm² NY... HO...

$U_L < 25, 50, 65$ V, I_{ref} xx V
 0° 15 mA DC+

IN 16A TYP: B/L 1.5mm²

ZL-PE --- Ω

IK >120A --- A

Limits IK: 2/3 Z

L1-PE

U ---V f ---Hz

4

I_K : 2/3 Z, 3/4 Z, I_a , $I_a + \Delta\%$

L1-PE, L2-PE, L3-PE, AUTO

Standard

2-Pol

IN 16A TYP: B/L 1.5mm²

ZL-PE → 697 mΩ

IK >120A → 330 A

Limits IK: 2/3 Z


L1-PE

U_N 230V f_N 50.0Hz


START

Z_{L-N}

1




2



3

I_N 6 ... 160 A, $\frac{I_N}{I_{kZ}}$ xxxx A
Typ A, B/L, E, C/G, D, K, H ...
 \varnothing mm² NY... HO...


Standard
2-Pol



4


I_k : 2/3 Z, 3/4 Z, I_a , $I_a + \Delta\%$

L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2,
L2-L3, L1-L3, AUTO, L-N




R_E / U_E

1a/b



2



3



4a

R = AUTO, 10/1 kΩ/100/10 Ω

2-P 2-P

UL < 25, 50, 65 V, \sqrt{xx} V

0° 15 mA DC + TN/TT IT

RE PE BAT RANGE 10Ω

MEM L N

RE <10.0Ω 2-P UL<50V

Limits

RE=ZL-PE-1/2ZL-N; RB=0 mains ~

U ---U f ---Hz

START

4b

R = 10 Ω / UE

3-P

UL < 25, 50, 65 V, \sqrt{xx} V

0° TN/TT, IT

RE PE BAT RANGE 10Ω/UE

MEM L N


RE <10.0Ω 3-P UL<50V

Limits


UE mains ~

U ---U f ---Hz


START

R_E ()

1



2




3




4


$R = \text{AUTO}, 10/1 \text{ k}\Omega/100/10 \Omega$


 **SEL 3-F**

$U_L < 25, 50, 65 \text{ V}, E_{xx} \text{ V}$


0° 15 mA **TN/TT**

 **IT**

 **RE** **PE** **BAT** **RANGE**

 **10 Ω**

RE $<10.0\Omega$ **SEL** **UL<50V**

 **1V/A**


Limits **mains ~**


U ---U f ---Hz

P300


 +  $1 \text{ V/A}, 100/10/1 \text{ mV/A}$

5

 **RE** **PE** **BAT** **RANGE**

 **10 Ω**

RE $<10.0\Omega$ **SEL** **UL<50V**

 **1V/A**


Limits **mains ~**

U ---U f ---Hz

START

R_E / ρ_E


1a/b/c



PROFITEST MPRO MxTRA


R = AUTO, 50/20/2 kΩ 200/20 Ω

4a/b





R = AUTO, 50/20/2 kΩ 200/20 Ω

4c





R_E ()





PROFITEST MPRO MXTRA

R = AUTO, 50/20/2 k Ω 200/20 Ω



R = AUTO, 50/20/2 k Ω 200/20 Ω



D

 R_{LO}/R_{ISO} 

Folgende Messungen sind nur an spannungsfreien Messobjekten möglich.
Fremdspannung sperrt die Messung!

GB

 R_{LO}/R_{ISO} 

The following measurements are only possible on voltage-free devices.
Interference voltage disables the measurement!

F

 R_{LO}/R_{ISO} 

Les mesures suivantes ne sont possibles qu'avec des appareils sans tension.
La tension étrangère empêche la mesure!

E

 R_{LO}/R_{ISO} 

Las siguientes mediciones son factibles sólo sobre objetos exentos de tensión.
La tensión ajena bloquea la medición!

I

 R_{LO}/R_{ISO} 

Le seguenti misure sono possibili soltanto se l'oggetto da misura è privo di tensione.
Le tensioni esterne impediscono la misura!

NL

 R_{LO}/R_{ISO} 



De volgende metingen zijn alleen aan spanningsloze meetobjecten mogelijk.
Stoorspanning blokkeert de meting!

CZ

 R_{LO}/R_{ISO} 

Následující měření se provádějí v zařízeních bez napětí.
Cizí napětí blokuje měření!

R_{LO}



2



3

ROFFSET = ON
 $\Rightarrow RLO = RLO - ROFFSET$

1s RLO+ \leftrightarrow RLO- POL \rightarrow PE
RLO+ POL \rightarrow PE
RLO- POL \rightarrow PE

1s RLO+ \leftrightarrow RLO- POL \rightarrow
PRCD TEST RLO+ POL \rightarrow
RLO- POL \rightarrow

RLO <1.000Ω

PE \rightarrow PE


Limits

ROFFSET ON OFF

ROFFSET 0.00 Ω

4

extension cable \Rightarrow ROFFSET



2 **START**

1

RLO 0.00 Ω




PE \rightarrow PE

Limits

ROFFSET ON OFF

ROFFSET 0.43 Ω

R_{ISO} (R_{INS}) / RE_{ISO} (RE_{INS})

**2****3a**

U_N : 50 ... 1000 V, E_f xxx V
 U_{ISO} (U_{INS})

$I_{\Delta N}$ AUTO: L1-PE ... L1-L3

R_{ISO} $>1.0M\Omega$

U

U $>250V$ $<750V$

U_{ISO}

U_{ISO}

3b

U_N : 50 ... 1000 V, E_f xxx V
 U_{ISO} (U_{INS})

$I_{\Delta N}$ AUTO: L1-PE ... L1-L3

R_{ISO} $>1.0M\Omega$ I_{LIM} 1.00mA

U U_N

U $>250V$ $<750V$

U_{ISO}


U_{ISO}

START

1x

$U_{L-N} / U_{L-PE} / U_{N-PE} / U_{S-PE}$
f


1



2



3a




Standard



2-POL



3b



D

U3~
Drehfeld

GB

U3~
Phase sequence

F

U3~
Champs tournant

E

U3~
Trifásico

I

U3~
Senso ciclico


NL

U3~
Draaiveld


CZ

U3~
Sled fázi


1



2




3



Rechtsdrehfeld
Right rotation
Rotation à droite
Sentido de giro normal
Senso ciclico DX
Rechts draaiveld
Pravotočivé pole




Linkssdrehfeld
Left rotation
Rotation à gauche
Sentido de giro inverso
Senso ciclico SX
Links draaiveld
Levotočivé pole






EXTRA

ΔU (ZLN)



ZST



~~SECULIFE IP~~


kWh-Test



SECULIFE IP


PROFITEST MxTRA

IL




SECULIFE IP


PROFITEST MxTRA




PROFITEST MxTRA



PROFITEST MxTRA



PROFITEST MxTRA



D

- 1 Ausschalten**
2 Akkus 
3 Sicherungen

GB

- Switching off**
Rechargeable
batteries
Fuses

F

- Désactivation**
Piles
rechargeables
Fusibles

E

- Apagar**
Baterías
Fusibles

I



- Spegnere**
Batterie
Fusibili

NL


- Uitschakelen**
Oplaadbare
batterijen
Zekeringen

CZ

- Vypnout**
Akumulátory
Pojistky



Ersatzsicherungen
Spare fuses
Fusibles de rechange
Fusibles recambio
Fusibili di ricambio
Reservezekeringen
Náhradní pojistky



D

GB

F

E

I

NL

CZ

Anschlüsse Sockets Connexions Conexiones Collegamenti Aansluitingen Připoje





Z502F/Z751G
 Barcode/Rfid-Leser
 Barcode/Rfid scanner
 Lecteur de codes à barres
 Lector de códigos de barras
 Lettore codici a barre
 Barcodelezer
 Čtečka čárového kódu



RS232

Z502R
 Ladegerät
 Charger
 Chargeur
 Cargador
 Caricabatterie
 Laadapparaat
 Nabíječka



WZ12C:

1 mA ... 15 A
1 A ... 150 A



Z3512A:

0 ... 1/100/999 A




METRAFLEX | P300: 3/30/300 A

I_L/AMP



≤ 1 V_{DC}



U_{S-PE}



Z_{ST}

R_E



S

Z_{L-PE}, Z_{L-N}, R_{ISO}, U → **AUTO**



D

Gedruckt in Deutschland
Änderungen vorbehalten

GB

Printed in Germany
Subject to change
without notice

F

Imprimé en Allemagne
Sous réserve de
modifications

E

Impreso en Alemania
Reservados todos los
derechos

I

Stampato in Germania
Con riserva di modifiche

NL

Gedruckt in Duitsland
Wijzigingen voorbehouden

CZ

Tištěno v
Německu

GOSEN METRAWATT

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com