Auswahlhilfe Lötwerkzeuge

Energiebedarf (W)

Hoch

▲ WXMP (WX 1/WX 2)
WMRP (WD 1M)

WXMP (WX 1/WX 2)
WMRP (WD 1M)

△ WXP 65 (WX 1/WX 2)
WP 65 (*)

Mittel

▲ WXMP (WX 1/WX 2)
WMRP (WD 1M)

▲ WXP 65 (WX 1/WX 2)
WP 65 (*)

△ WXP 65 (WX 1/WX 2)
WP 65 (*)

△ WP 80 (*)
WSP 80 (*)

Niedrig

▲ WXP 65 (WX 1/WX 2)
WP 65 (*)

▲ WP 80 (*)
WSP 80 (*)

Bauteilfläche (mm²) Klein Mittel

▲ = Empfohlenes Werkzeug

△ = ebenfalls verwendbar

(*) = Alle Stationen ab 80 W (außer WX)

WXP 120 (WX 1/WX 2)
WP 120 (WD 1M)

WXP 200 (WX 1/WX 2)
WP 200 (WR 3M/WR 2)

WXP 120 (WX 1/WX 2)
WP 120 (WD 1M)

WSP 150 (PUD 151/WR 3M/WR 2)

WP 80 (*)
WSP 80 (*)

WXP 120 (WX 1/WX 2)
WP 120 (WD 1M)

WP 80 (*)
WSP 80 (*)

WXP 120 (WX 1/WX 2)
WP 120 (WD 1M)

Groß

Extra Groß

PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de