PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

Auswerte- und Protokollsoftware

Mit der einfach zu benutzenden Software ***C.A Appliance Standard*** können alle Messwerte und Aufzeichnungen über die USB-Schnittstelle (Kabel oder Stick) an einen PC übertragen und verarbeitet werden. Die Prüfprotokolle werden unter Microsoft Word™ erstellt. Die Prüfdatenverwaltung geschieht mit Microsoft Excel™. Um Neueingaben bei Wiederholungsprüfungen zu vermeiden besteht die Möglichkeit die Stammdaten (Name, Identnummer, Gerät, Messprofil…) in den Gerätetester zu übertragen.



C.A 6108	**P01145354**
Geliefert mit einer Sondenmessleitung für RSL + IB (2 m), 1 Netzkabel16 A, 1 USB-Kabel, 1 DEMO-Protokoll-Software C.A Appliance „Standard“, 1 Bedienungsanleitung (Deutsch) auf CD	
Option ARC-Welding (2) Prüfung nach VDE 0544-4 (Lichtbogenschweißgeräte)	**P01102161**
Geliefert mit Messleitungen rot/sw + Krokodilklemmen	
Option RCD 30 / PRCD 30 (2) Prüfung von RCD Typ A/B und PRCD, PRCD-S, PRCD-K bis 30 mA	**P01102162**
Option RCD 500 / PRCD 30 (2) Prüfung von RCD Typ A/B bis 500 mA und PRCD, PRCD-S, PRCD-K bis 30 mA	**P01102163**
Option Standby-Leistungsmessung Prüfung der Standby-Stromaufnahme nach EU-Verordnung 1275/2008	**P01102164**
Zubehör und Ersatzteile:	

	Prüfsonde mit 2 m-Kabel	**P01102073**
	Prüfsonde mit 5 m-Kabel	**P01102166**
	Differenzstromzange / Stromzange	**P01102061**
	Bürstensonde	**P01102070**
	**Adapter zur Differenz-strommessung CEE 16 (5-polig)**	**P01102062**
	Adapter zur Differenz-strommessung CEE 32 (5-polig)	**P01102063**
	Adapter zur Differenz-strommessung CEE 63 (5-polig)	**P01102167**
	Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 16 (5-polig)	**P01102064**
	Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 32 (5-polig)	**P01102065**
	Adapter zur Prüfung von Verlängerungen CEE 63 (5-polig)	**P01102075**

(2) Nur zusammen mit Grundgerät bestellbar / Keine spätere Nachrüstung möglich

	Barcodescanner (RS232)	**P01102066B**
	Barcodescanner (USB)	**P01102168**
	Transponderscanner (RS232)	**P01102069**
	Transponderscanner (USB)	**P01102169**
	Transporttasche für Zubehör	**P01298043Z**
	Transporttasche für Gerät und Zubehör	**P01298031**
	Transponder Scheibe Ø 30 mm gelocht (100 Stück)	**TRANSP30**
	Transponder Glas 3,15 x 13,3 mm (100 Stück)	**TRANSP3**
	Transponder Ø 9 mm - Kabelbefestigung (100 Stück)	**TRANSP9**
Software C.A Appliance «Standard»		**P01102071**
Netzanschlusskabel		**NZK-6107**
RS232-Kabel		**RSK-6107**
USB-Kabel		**861094**