PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa .de

ANSCHLUSSKABEL & ADAPTER
MESSEN & VERBINDEN

6210

6910

6050

6710

6950

6900

6940

6088

MESSKABEL MK 8 6210
- Zur Verbindung einer widerstandsbasierten Elektrode mit einem Messgerät
- 1 m [L]

MESSKABEL MK 15 6710
- 7-pol. Verbindungs-/Verlängerungskabel
- 1 m [L]

VERBINDUNGSKABEL MK 17 6950
- 9/25-polig
- Zum Anschluss eines Druckers mit serieller Schnittstelle

VERBINDUNGSKABEL MK 19 6900
- 9/9-polig
- Zum Anschluss an einen PC mit serieller Schnittstelle

VERBINDUNGSKABEL MK 24 6940
- Zur Verbindung eines Datenloggers mit einem PC mit serieller Schnittstelle

PC-ADAPTER 9/25-pol. 6910
- In Verbindung mit MK 19, zum Anschluss an einen PC mit serieller Schnittstelle

BNC-ADAPTER 6050
- Zum Anschluss eines Elektroden-Anschlusskabels (Bü/Bü) an eine Hydromette
- Direkte Überprüfung der Holzfeuchte-Messstellen in einer Trockenkammer

KONVERTER-KABEL USB-SERIELL 6088
- In Verbindung mit MK 19 oder MK 24, zum Anschluss an einen PC mit USB-Schnittstelle

	H 35	BL H 40	HT 65	BL HT 70	HT 85 T	M 2050	HB 30	BL E	UNI 1	UNI 2	RTU 600	M 4050	KLIMA
MK 8	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
MK 15					•	•			•	•	•	•	
MK 17						•						•	
MK 19						•						•	
MK 24													•
PC-Adapter						•						•	
BNC-Adapter	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
Konv.-Kabel						•						•	