



PeakTech 3320
Digital-Multimeter, 3 5/6-stellig



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de

Ein nach höchstem Sicherheitsstandard CAT III 600 V/CAT II 1000 V und im modernsten Design mit integriertem Schutzrahmen entwickeltes Multimeter. Die 3 5/6-stellige LCD-Anzeige (max. 6000) mit Funktionssymbolen, 61-Segment Analog-Balkengrafik und Hintergrundbeleuchtung gewährleisten genaue Messdatenerfassung. Die True RMS-Messung für Wechselspannung und Wechselstrom sowie der berührungslose Spannungsdetektor zeichnen dieses Multimeter besonders aus.

- 3 5/6-stellige, 20 mm LCD-Anzeige, max: 6000
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Arbeitszyklus
- Abschaltautomatik
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 600 V/CAT II 1000 V
- mitgeliefertes Zubehör: Tasche, Prüflleitungen, Typ-K-Thermodrahtfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV	600 mV/6/60/600/1000 V - 0,1 mV; $\pm 1,2\%$ + 2 dgt.
ACV	6/60/600/1000 V - 1 mV; $\pm 1,5\%$ + 10 dgt.
DCA	6/10 A - 1 mA; $\pm 2,5\%$ + 5 dgt.
ACA	6/10 A - 1 mA; $\pm 3,0\%$ + 5 dgt.
Ohm	600 Ω /6/60/600 k Ω /6/60 M Ω - 0,1 Ω ; $\pm 1,0\%$ + 2 dgt.
Cap.	40/400 nF/4/40/400/4000 μ F - 10 pF; $\pm 5,0\%$ + 5 dgt.
Freq.	10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz - 1 mHz; $\pm 1,2\%$ + 3 dgt.
Temp.	-20 ... +760°C - 1°C; $\pm 3,0\%$
Betriebsspannung	9 V-Batterie
Abmessungen (BxHxT)	70 x 150 x 48 mm
Gewicht	260 g

