

## Temperaturen vollkommen sicher aus der Ferne



- Robust, bedienungsfreundlich und leistungsstark
- Stoßschutzhülle
- Automatische Abschaltung

Messumfang	- 20 °C bis + 260 °C
Auflösung	1 °C
Genauigkeit	± 2 % der Anzeige oder 3 °C
Zielfeld	Abstand / Ø = 10 / 1
Abstrahlung	0,95 fest
Laser-Zielvorrichtung	bei C.A 872

- ✓ Wahl der Messeinheit: °C / °F
- ✓ Hold-Funktion
- ✓ Beleuchtete Anzeige 2000 Digit.

### Betriebsbedingungen:

- Temperatur: 0 bis +50 °C
- Rel. Feuchte: < 75 %

### Lagerbedingungen:

- Temperatur: -20 °C bis +60 °C
- Rel. Feuchte: < 80 %

### Abmessungen:

173 x 60,5 x 38 mm

### Gewicht: 190 g

### Stromversorgung:

1 Batterie 9V

Bestellangaben	
Infrarot-Thermometer <b>C.A 870</b>	P01.6514.01Z
Infrarot-Thermometer <b>C.A 872</b>	P01.6514.02Z

## C.A 870 C.A 872

### Infrarot- Thermometer


Berührungslose  
Temperaturmessung



Gasstöße



Heizung,  
Klimaanlage,  
Lüftung




Fertigung



Kälte



Elektrische und  
mechanische  
Wartung



Lagerung



Transport



Museum, Bibliothek,  
mechanische  
Archive



Distribution