

# Spannungsprüfer

## Auswahlguide für Spannungsprüfer



**PEWA Technik GmbH**

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0

Fax: 02304-96109-88

E-Mail: info@pewa.de



www.pewa.de

Teil Nr.:	MD 116 Berührungsloser Spannungstester <b>NEU</b>	MD 106 Berührungsloser Spannungstester <b>NEU</b>
		
Messbereich	12 ... 1000 V AC	90 ... 1000 V AC
Frequenzbereich	40 ... 1000 Hz	50 ... 60 Hz
Derzeitiger Verbrauch	80 mA	80 mA
Auslastungsgrad	kontinuierliche	kontinuierliche
<b>STROMVERSORGUNG</b>		
Optisch	•	•
Akustisch	•	•
Vibration	•	
Überspannungskategorie	CAT IV / 1000 V	CAT IV / 1000 V
Schutzklasse	IP 65	IP 65
<b>STROMVERSORGUNG</b>		
Batterietyp	2 x Batterie 1,5 V, Typ AAA	2 x Batterie 1,5 V, Typ AAA
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Abmessungen	155 x 25 x 23 mm	155 x 25 x 23 mm
Gewicht	58 g	58 g