



## Thermometer für die kontinuierliche Temperaturkontrolle in Kühlräumen, Gefriertruhen und Kühlschränken

### HI 147-00

- Befestigung mit 2 Magneten
- Fühler aus Edelstahl
- Grosses Display für optimale Ablesbarkeit
- CalCheck-Funktion: überprüft die interne Elektronik des Thermometers
- Preiswert

Mit zwei Magneten an der Rückseite des Gehäuses lässt sich **HI 147-00** mühelos an den Kühlgeräten befestigen. Das 1 m lange, flexible Silikonkabel wird einfach in die Kühleinrichtung gelegt, der Messwert anschliessend auf dem grossen Display abgelesen.

### Outdoor-Anwendungen

Labor, Temperaturkontrolle von Kühl- und Brutschränken

### Artikel :

Minianzeiger für die fortlaufende Überprüfung der Innentemperatur von Kühlkammern, Gefriertruhen und Kühlschränken

HI 147-00



Parameter : Temperatur -

[Technische Daten ausblenden](#)

### Technische Daten

Bereich	-50.0 bis 90.0 °C
Auflösung	0.1 °C
Genauigkeit	±0.3 °C
Sonde(n)	Fest, nichtrostender Stahl und 1 m Kabel
Stromversorgung	1 x 1.5 V AAA — ca. 3 Jahre Lebenszeit
Maße	93 x 39 x 31 mm
Gewicht	60 g



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)