

Infrarot-Temperaturmessgerät RO-111

44.99.0050



Berührungslose Temperaturmessung !

- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- 1-Punkt Laserzielstrahl
- Klasse II Laser
- Messfleckgrösse 10:1
- Einstellbare Emission 0,10...1,00
- Umschaltbar °C/ °F
- Max-/ Min-Messwertspeicher
- Auto-Power-Off-Funktion
- Leicht zu reinigendens Gehäuse

Typische Anwendung	Speziell für Lebensmittelbereich geeignet
Mess-Parameter	Temperatur
Messbereich	-30...550 °C
Genauigkeit Temperatur	± 2% der Ablesung oder 2 °C
Auflösung	0,5 °C
Anzeige	3½ Digit LCD
Batterien	AM-6 (9V)
Abtastrate	250 ms
Abmessungen	148 x 105 x 43 mm
Gewicht	157 g
Lieferumfang	Inklusive transparenter Grobschmutzhülle und Batterie



PEWA
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88
E-Mail: info@pewa.de
Homepage : www.pewa.de